

[별첨 3]

교통안전지킴이(9월) 점검결과

- 점검일시 : 2018. 9. 6. ~ 9. 28.
- 점검노선 : 서운로, 효령로 외9개 노선
- 점검현황 :

구분	계	교통안전시설							
		도로표지	안전표지	신호기	블라드	노면표시	시선유도봉	무단횡단금지시설	기타
건수	51	3	18	2	14	2	7	-	5



□ 내역

연번	위 치	시설명	적 출 사 항	담당부서
1	서초구 사평대로 364	블라드	부적합 블라드	서초구 도로과
2	서초구 사평대로 350	변압기 보호대	보행자 안전에 위협이 되어 교체 요청	한국전력공사
3	서초구 서운로 221	블라드	블라드 디자인규정(색상)에 부적합	서초구 도로과
4	서초구 서운로 221	안전표지	횡단보도 안전표지 방향 부적절	서초구 도로과
5	서초구 서초동 1312-4	안전표지	어린이보호구역 안전표지 방향 부적절	서초구 도로과
6	서초구 서초동 1316	블라드	부적합 블라드 교체 (통일성)	서초구 도로과
7	서초구 서초동 1379	안전표지	교통안전표지 높이 부적절	서초구 도로과
8	서초구 서초동 1379	안전표지	횡단보도 안전표지 방향 부적절	서초구 도로과
9	서초구 서초동 1379	안전표지	횡단보도 안전표지 방향 부적절	서초구 도로과
10	서초구 서초동 1380	안전표지	속도제한 안전표지 노후	서초구 도로과
11	서초구 서초동 1325-22	안전표지	교통안전표지 방향 부적절	서초구 도로과
12	서초구 서운로 35	안전표지	어린이보호구역 안전표지 방향 부적절	서초구 도로과
13	서초구 서운로 79	안전표지	어린이보호구역 안전표지 방향 부적절	서초구 도로과
14	서초구 효령로 388	안전표지	교통안전표지 방향 부적절	남부도로사업소 기전과
15	서초구 효령로 345	안전표지	가로수에 가려져 안전표지 인식 불가능	서초구 공원녹지과
16	서초구 효령로61길	블라드	부적합 블라드 (4개)	서초구 도로과
17	서초구 효령로 317	블라드	부적합 블라드 (6개)	서초구 도로과

18	서초구 효령로 313	블라드	부적합 블라드 (2개)	서초구 도로과
19	서초구 효령로 305	블라드	부적합 블라드 (4개)	서초구 도로과
20	서초구 효령로 303	블라드	부적합 블라드 (2개)	서초구 도로과
21	서초구 효령로57길 1	블라드	부적합 블라드 (2개)	서초구 도로과
22	관악구 쑥고개로 123	안전표지	주차금지표지판 방향 불일치	남부도로사업소 기전과
23	관악구 쑥고개로 67	도로표지	도로안내표지 가로수로 인해 인식 불가	관악구 공원녹지과 교통행정과
24	관악구 쑥고개로 43-1	안전표지	어린이보호구역표지판 방향 불일치	남부도로사업소 기전과
25	관악구 쑥고개로3길 2	안전표지	일방통행표지판 방향 불일치	남부도로사업소 기전과
26	관악구 신림로 226	안전표지	일방통행표지판 방향 불일치	남부도로사업소 기전과
27	관악구 신림로 242 정진빌딩	도로표지	도로안내표지 가로수로 인해 인식 불가	관악구 공원녹지과 교통행정과
28	영등포구 대림로179	안전표지	가로수에 가려져 인식 불가	영등포구 교통행정과
29	영등포구 대림로171	안전표지	가로수에 가려져 인식 불가	영등포구 교통행정과
30	강남구 일원동 700-2 강남장애인복지관 앞	노면표시	노면표시 도색 불량	강남구 교통정책과
31	강남구 개포로 617	안전표지	주차단속중 안전표지 노후	강남구 교통정책과
32	강남구 개포로 615 석탑플라자 앞	블라드	블라드 재질 부적장	강남구 도로관리과
33	강남구 개포로 615 석탑플라자 옆	시선유도봉	시선유도봉 철거 후 규격 블라드 설치	강남구 교통정책과
34	강남구 개포로109길 21	시선유도봉	시선유도봉 설치 장소 부적합	강남구 교통정책과
35	강남구 개포로 615 석탑플라자 앞 도로중앙선	시선유도봉	시선유도봉 상태 불량	강남구 교통정책과
36	강남구 개포로 615 석탑플라자 와 sh 대치1단지 108동 사이	블라드	블라드 재질 부적정	강남구 도로관리과
37	강남구 개포로 615 석탑플라자 옆	블라드	블라드 재질 부적정	강남구 도로관리과
38	강남구 개포로 516	블라드	블라드 재질 부적정	강남구 도로관리과
39	강남구 개포동 197	시선유도봉	시선유도봉 설치 장소 부적정 (중앙선, 길 가장자리 구역)	강남구 교통정책과
40	강남구 개포로 512	건물번호판	도로명주소 건물번호판 노후	강남구 부동산정보과
41	강남구 개포로 509	노면표시	노면표시 도색 불량	강남구 교통정책과
42	강남구 개포동 195 분당선 개포동역 4번 출구	지하철 표지판	지하철 표지판 노후	도시교통본부 교통정책과
43	강남구 개포동 198 영동5교	시선유도봉	시선유도봉 정비 필요	동부도로사업소 도로보수과

44	강남구 개포로 410 수도전기공업고등학교 정문 옆	도로명주소 건물번호판	도로명주소 건물번호판 노후	강남구 부동산정보과
45	강남구 개포로 407	도로표지	가로수에 가려져 도로표지 인식 불가능	강남구 교통정책과
46	강남구 개포로 405	건물번호판	건물번호판 노후	강남구 부동산정보과
47	강남구 개포동 176-8 구룡역 3번 출구 앞	블라드	블라드 재질 부적정	강남구 도로관리과
48	강남구 개포동 175-3 구룡역 2번 출구 앞	시선유도봉	시선유도봉 상태 불량	강남구 교통정책과
49	강남구 개포동 175-3 구룡역 1번 출구 앞	시선유도봉	시선유도봉 상태 불량	강남구 교통정책과
50	서초구 서초동 1602-1 맨파워비뇨기과 의원 앞	신호기	횡단보도 음향신호기 고장	남부도로사업소 기전과
51	서초구 서초대로 385 진흥우편취급국 앞	신호기	횡단보도 음향신호기 고장	남부도로사업소 기전과


교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	1	시설명	볼라드	분 야		유 형		
	위 치	서초구 사평대로 364			관리부서 담당자	서초구청 도로과			
	위 치 도				점 검 내 역(점검사진)				
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)				정 비 내 역(정비사진)				
	점검내역				정비내역				
	점검일자/점검자		지적사항		정비일자/담당자		정비사항		
	2018.9.18. 신근호, 김선주, 문예원		부적합 볼라드						



교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	2	시설명	변압기 보호대	분 야		유 형		
	위 치	서초구 사평대로 350			관리부서 담당자	한국전력공사			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.9.18. 신근호, 김선주, 문예원		보행자 안전에 위협이 되어 교체 요청						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	3	시설명	블라드	분 야		유 형		
	위 치	서초구 서운로 221			관리부서 담당자	서초구청 도로과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.9.18. 신근호, 김선주, 문예원		블라드 디자인규정(색상)에 부적합						



교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	4	시설명	안전표지	분 야		유 형		
	위 치	서초구 서운로 221			관리부서 담당자	서초구청 도로과			
	위 치 도				점 검 내 역(점검사진)				
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)				정 비 내 역(정비사진)				
	점검내역				정비내역				
	점검일자/점검자		지적사항		정비일자/담당자		정비사항		
	2018.9.18. 신근호, 김선주, 문예원		횡단보도 안전표지 방향 부적절						



교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	5	시설명	안전표지	분 야		유 형		
	위 치	서초구 서초동 1312-4			관리부서				
		위 치 도			점 검 내 역(점검사진)				
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)				정 비 내 역(정비사진)				
	점검내역				정비내역				
	점검일자/점검자		지적사항		정비일자/담당자		정비사항		
	2018.9.18. 신근호, 김선주, 문예원		어린이보호구역 안전표지 방향 부적절						



교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	6	시설명	볼라드	분 야		유 형		
	위 치	서초구 서초동 1316			관리부서 담당자	서초구청 도로과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.9.18. 신근호, 김선주, 문예원		부적합 볼라드 교체 (통일성)						



교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	7	시설명	안전표지	분 야		유 형		
	위 치	서초구 서초동 1379			관리부서 담당자	서초구청 도로과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.9.18. 신근호, 김선주, 문예원		교통안전표지 높이 부적절						



교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	8	시설명	안전표지	분 야		유 형			
	위 치	서초구 서초동 1379			관리부서 담당자	서초구청 도로과				
	위 치 도				점 검 내 역(점검사진)					
										
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)				정 비 내 역(정비사진)					
	점검내역				정비내역					
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항		
	2018.9.18. 신근호, 김선주, 문예원		횡단보도 안전표지 방향 부적절							



교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	9	시설명	안전표지	분 야		유 형		
	위 치	서초구 서초동 1379			관리부서 담당자	서초구청 도로과			
	위 치 도				점 검 내 역(점검사진)				
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)				정 비 내 역(정비사진)				
	점검내역				정비내역				
	점검일자/점검자		지적사항		정비일자/담당자		정비사항		
	2018.9.18. 신근호, 김선주, 문예원		횡단보도 안전표지 방향 부적절						



교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	10	시설명	안전표지	분 야		유 형			
	위 치	서초구 서초동 1380			관리부서 담당자	서초구청 도로과				
	위 치 도				점 검 내 역(점검사진)					
										
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)				정 비 내 역(정비사진)					
	점검내역				정비내역					
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항		
	2018.9.18. 신근호, 김선주, 문예원		속도제한 안전표지 노후							



교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	11	시설명	안전표지	분 야		유 형		
	위 치	서초구 서초동 1325-22			관리부서 담당자	서초구청 도로과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.9.18. 신근호, 김선주, 문예원		교통안전표지 방향 부적절						



교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	12	시설명	안전표지	분 야		유 형			
	위 치	서초구 서운로 35			관리부서 담당자	서초구청 도로과				
	위 치 도				점 검 내 역(점검사진)					
										
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)				정 비 내 역(정비사진)					
	점검내역				정비내역					
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항		
	2018.9.18. 신근호, 김선주, 문예원		어린이보호구역 안전표지 방향 부적절							



교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	13	시설명	안전표지	분 야		유 형		
	위 치	서초구 서운로 79			관리부서 담당자	서초구청 도로과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자			지적사항		정비일자/담당자		정비사항	
	2018.9.18. 신근호, 김선주, 문예원			어린이보호구역 안전표지 방향 부적절					

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	14	시설명	안전표지	분 야		유 형		
	위 치	서초구 효령로 388			관리부서 담당자	남부도로사업소 기전과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.9.18. 신근호, 김선주, 문예원		교통안전표지 방향 부적절						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	15	시설명	안전표지	분 야		유 형		
	위 치	서초구 효령로 345			관리부서 담당자	서초구청 공원녹지과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자			지적사항		정비일자/담당자		정비사항	
	2018.9.18. 신근호, 김선주, 문예원			가로수에 가려져 안전표지 인식 불가능					



교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	16	시설명	볼라드	분 야		유 형		
	위 치	서초구 효령로61길			관리부서 담당자	서초구청 도로과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
									
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
2018.9.18. 신근호, 김선주, 문예원		부적합 볼라드 (4개)							



교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	17	시설명	볼라드	분 야		유 형		
	위 치	서초구 효령로 317			관리부서 담당자	서초구청 도로과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
									
									
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자			지적사항		정비일자/담당자		정비사항	
	2018.9.18. 신근호, 김선주, 문예원			부적합 볼라드 (6개)					



교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	18	시설명	볼라드	분 야		유 형		
	위 치	서초구 효령로 313			관리부서 담당자	서초구청 도로과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.9.18. 신근호, 김선주, 문예원		부적합 볼라드 (2개)						



교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	19	시설명	볼라드	분 야		유 형		
	위 치	서초구 효령로 305			관리부서 담당자	서초구청 도로과			
	위 치 도				점 검 내 역(점검사진)				
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)				정 비 내 역(정비사진)				
	점검내역				정비내역				
	점검일자/점검자		지적사항		정비일자/담당자		정비사항		
	2018.9.18. 신근호, 김선주, 문예원		부적합 볼라드 (4개)						



교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	20	시설명	볼라드	분 야		유 형		
	위 치	서초구 효령로 303			관리부서 담당자	서초구청 도로과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.9.18. 신근호, 김선주, 문예원		부적합 볼라드 (2개)						



교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	21	시설명	볼라드	분 야		유 형		
	위 치	서초구 효령로57길 1			관리부서 담당자	서초구청 도로과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.9.18. 신근호, 김선주, 문예원		부적합 볼라드 (2개)						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	22	시설명	교통안전표지	분 야	교통안전	유 형	교통안전표지	
	위 치	관악구 속고개로 123			관리부서 담당자	남부도로사업소 기전과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.9.19./이문석		교통안전표지판(주차금지) 방향 불일치						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	23	시설명	도로안내표지	분 야	교통안전	유 형	도로안내표지	
	위 치	관악구 속고개로 67			관리부서 담당자	관악구 교통행정과 관악구 공원녹지과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.9.19./이문석		도로표지판 교통안전표지판 가로수로 인해 인식 불가						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	24	시설명	교통안전표지	분 야	교통안전	유 형	교통안전표지	
	위 치	관악구 속고개로 43-1			관리부서 담당자	남부도로사업소 기전과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
									
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
2018.9.19./이문석		교통안전표지판(어린이보호구역) 방향 불일치							



교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	25	시설명	교통안전표지	분 야	교통안전	유 형	교통안전표지	
	위 치	관악구 숙고개로3길 2			관리부서 담당자	남부도로사업소 기전과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.9.19./이문석		교통안전표지판(일방통행) 방향 불일치						


교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	26	시설명	교통안내표지	분 야	교통안전	유 형	교통안내표지	
	위 치	관악구 신림로 226			관리부서 담당자	관악구 교통행정과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
									
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.9.19./이문석		교통안전표지판 방향 불일치						



교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	27	시설명	도로안내표지	분 야	교통안전	유 형	도로안내표지	
	위 치	관악구 신림로 242 정진빌딩앞			관리부서 담당자	관악구 교통행정과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.9.19./이문석		도로안내표지판 가로수로 인해 인식 불가						



교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	28	시설명	안전표지	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	영등포구 대림로179			관리부서 담당자	영등포구 교통행정과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	<p style="text-align: center;">가로수의 상당부분을 전지할 경우 가로수 기능상실 및 고사가 우려되므로 교통시설물 이설 요청 (영등포구 푸른도시과)</p>								
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자			지적사항		정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.31. 신근호, 문예원			가로수에 가려져 인식 불가 안전표지 이설					



교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	29	시설명	안전표지	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	영등포구 대림로171			관리부서 담당자	영등포구 교통행정과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	가로수의 상당부분을 전지할 경우 가로수 기능상실 및 고사가 우려되므로 교통시설물 이설 요청 (영등포구 푸른도시과)								
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.8.31. 신근호, 문예원		가로수에 가려져 인식 불가 안전표지 이설						



교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	30	시설명	노면표시	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	강남구 일원동 700-2 강남장애인복지관 앞			관리부서 담당자	강남구 교통정책과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
									
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.9.27. 이명희		노면표시 도색 불량						



교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	31	시설명	안전표지	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	강남구 개포로 617			관리부서 담당자	강남구 교통정책과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.9.27. 이명희		주차단속중 안전표지 노후						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	32	시설명	볼라드	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	강남구 개포로 615 석탑플라자 옆			관리부서 담당자	강남구 도로관리과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자			지적사항		정비일자/담당자		정비사항	
	2018.9.27. 이명희			볼라드 재질 부적정					

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	33	시설명	시선유도봉	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	강남구 개포로 615 석탑플라자 옆			관리부서 담당자	강남구 교통정책과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.9.27. 이명희		시선유도봉 철거 후 규격 블라드 설치						



교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	34	시설명	시선유도봉	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	강남구 개포로109길 21			관리부서 담당자	강남구 교통정책과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
									
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
2018.9.27. 이명희		시선유도봉 설치 장소 부적합							


교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	35	시설명	시선유도봉	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	강남구 개포로 615 석탑플라자 앞 도로중앙선			관리부서 담당자	강남구 교통정책과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
									
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.9.27. 이명희		시선유도봉 상태 불량						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	36	시설명	볼라드	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	강남구 개포로 615 석탑플라자 와 sh 대치1단지 108동 사이			관리부서 담당자	강남구 교통정책과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.9.27. 이명희		볼라드 재질 부적정						




교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	37	시설명	볼라드	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	강남구 개포로 615 석탑플라자 옆			관리부서 담당자	강남구 도로관리과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자			지적사항		정비일자/담당자		정비사항	
	2018.9.27. 이명희			볼라드 재질 부적정					



교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	38	시설명	볼라드	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	강남구 개포로 516			관리부서 담당자	강남구 도로관리과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
									
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
2018.9.27. 이명희		볼라드 재질 부적정							



교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	39	시설명	시선유도봉	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	강남구 개포동 197			관리부서 담당자	강남구 교통정책과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
									
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자	지적사항			정비일자/담당자	정비사항			
2018.9.27. 이명희	시선유도봉 설치 장소 부적정 (중앙선, 길 가장자리 구역)								

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	40	시설명	건물번호판	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	강남구 개포로 512			관리부서 담당자	강남구 부동산정보과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.9.27. 이명희		도로명주소 건물번호판 노후						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	41	시설명	노면표시	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	강남구 개포로 509			관리부서 담당자	강남구 교통정책과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.9.27. 이명희		노면표시 도색 불량						



교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	42	시설명	지하철 표지판	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	강남구 개포동 195 분당선 개포동역 4번 출구			관리부서 담당자	도시교통본부 교통정책과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
									
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
2018.9.27. 이명희		지하철 표지판 노후							

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	43	시설명	시선유도봉	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	강남구 개포동 198 영동5교			관리부서 담당자	동부도로사업소 도로보수과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
									
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.9.27. 이명희		시선유도봉 정비 필요						



교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	44	시설명	도로명주소 건물번호판	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	강남구 개포로 410 수도전기공업고등학교 정문 옆			관리부서 담당자	강남구 부동산정보과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.9.27. 이명희		도로명주소 건물번호판 노후						



교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	45	시설명	도로표지	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	강남구 개포로 407			관리부서 담당자	강남구 교통정책과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
									
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자	지적사항			정비일자/담당자	정비사항			
2018.9.27. 이명희	가로수에 가려져 도로표지 인식 불가능								

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	46	시설명	건물번호판	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	강남구 개포로 405			관리부서 담당자	강남구 부동산정보과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.9.27. 이명희		건물번호판 노후						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	47	시설명	볼라드	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	강남구 개포동 176-8 구룡역 3번 출구 앞			관리부서 담당자	강남구 도로관리과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자			지적사항		정비일자/담당자		정비사항	
	2018.9.27. 이명희			볼라드 재질 부적정					



교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	48	시설명	시선유도봉	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	강남구 개포동 175-3 구룡역 2번 출구 앞			관리부서 담당자	강남구 교통정책과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
									
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.9.27. 이명희		시선유도봉 상태 불량						


교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	49	시설명	시선유도봉	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	강남구 개포동 175-3 구룡역 1번 출구 앞			관리부서 담당자	강남구 교통정책과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
									
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.9.27. 이명희		시선유도봉 상태 불량						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	50	시설명	신호기	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	서초구 서초동 1602-1 맨파워비뇨기과 의원 앞			관리부서 담당자	남부도로사업소 기전과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2018.9.18. 신근호, 김선주, 문예원		횡단보도 음향신호기 불량						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	51	시설명	신호기	분 야	교통안전	유 형		
	위 치	서초구 서초대로 385 진흥우편취급국 앞			관리부서 담당자	남부도로사업소 기전과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자			지적사항		정비일자/담당자		정비사항	
	2018.9.18. 신근호, 김선주, 문예원			횡단보도 음향신호기 불량					