

지하철 918공구 안전점검(7월) 결과 지적사항

연번	노선명	위 치	지적사항	비 고
1	백제고분로	백제고분로217호앞	차도상횡단보도도색탈색	지하철918공구
			차도상복공판미끄럼방지미도포-횡단보도 앞 20m	“
2	백제고분로	백제고분로127호앞	차도상횡단보도도색탈색	“
			차도상복공판미끄럼방지미도포-횡단보도 앞 20m	“
3	백제고분로	백제고분로203호앞	차도상횡단보도도색탈색	“
			차도상복공판미끄럼방지미도포-횡단보도 앞 2m	“
4	백제고분로	백제고분로203호앞	차도상시선유도봉파손	“
5	백제고분로	백제고분로187호앞	차도상횡단보도도색탈색및차선미도색	“
			차도상복공판미끄럼방지미도포-전체	“
6	백제고분로	백제고분로175호앞	차도상차선도색탈색	“
7	백제고분로	백제고분로161호앞	차도상횡단보도도색탈색	“
			차도상복공판미끄럼방지미도포- 횡단보도 앞 20m	“
8	백제고분로	백제고분로139호앞	차도상시선유도봉파손	“
9	백제고분로	백제고분로170호앞	차도상복공판주변asp침하	“

붙 임 : 위치도 및 현황사진 1부

도로순찰 적출사항



1.백제고분로217호앞(차도상황단보도도색탈색 및 차도상복공판미끄럼방지 미도포)-횡단보도 앞 20m



2.백제고분로127호앞(차도상황단보도도색탈색 및 차도상복공판미끄럼방지 미도포)-횡단보도 앞 20m



3.백제고분로203호앞(차도상황단보도도색탈색 및 차도상복공판미끄럼방지 미도포)-횡단보도 앞 2m



4.백제고분로203호앞(차도상시선유도봉파손)


도로순찰 적출사항



5.백제고분로187호앞(차도상횡단보도도색탈색및차선미도색.차도상복공판미쓰림방지 미설치) 전체



6.백제고분로175호앞(차도상차선도색탈색)- 미끄럼 방지 탈색- 횡단보도 앞 20m



7.백제고분로161호앞(차도상 횡단보도 도색탈색 및 차도상복공판 미끄럼방지 미도포)- 횡단보도앞 20m



8.백제고분로139호앞(차도상시선유도봉파손)

도로순찰 적출사항



9.백제고분로170호앞(차도상복공판주변asp침하)
