

## 지하철 919공구 안전점검(7월) 결과 지적사항


연번	노선명	위 치	지적사항	비 고
1	백제고분로	백제고분로365호앞	차도상횡단보도도색탈색및차선미도색	지하철919공구
			차도상복공판미끄럼방지노면미설치	“
2	백제고분로	백제고분로275호앞	차도상횡단보도도색탈색및차선도색탈색	“
			차도상복공판미끄럼방지노면미설치	“
3	백제고분로	백제고분로257호앞	차도상복공판미끄럼방지노면탈색	“
4	백제고분로	백제고분로239호앞	차도상시선유도봉5개파손	“
5	백제고분로	백제고분로219호앞	차도상시선유도봉5개파손	“

붙 임 : 위치도 및 현황사진 1부

# 도로순찰 적출사항



1.백제고분로365호앞(차도상황단보도도색탈색 및 차선미도색, 차도상 복공판미끄럼방지 노면 미설치)



2.백제고분로275호앞(차도상황단보도도색탈색및차선미도색, 차도상복공판미끄럼방지노면 미설치)



3.백제고분로257호앞(차도상복공판미끄럼방지노면 탈색)



4.백제고분로239호앞(차도상시선유도봉5개파손)

# 도로순찰 적출사항



5.백제고분로219호앞(복공판미끄럼방지노면탈색)

--	--

--	--

--	--

--	--