

수신 수신자참조

(경유)

제목 92.차량동태변경 승인요청서(서대문6-3호)

1. 관련근거

- 가. 전산통신과-6430(2017.12.19.)호 『출동 소방차량 동태변경 요청 방법 변경 안내』
- 나. 재난대응과-10938(2018.05.28.)호 『구급차 출동불능 대기 최소화 추진 변경 알림(이첩)』

2. 홍은119안전센터 구급차량(서대문6-3호) 동태 변경을 아래와 같이 요청합니다.

요청일시	소속	해당차량	차량동태 변경내용	사유
2019.8.29.(목) 18:15~ 수리완료시	홍은 119안전센터	서대문소방서 (서대문 6-3호) 79노7756	출동불능	구급차 발전기 불량

끝.

서대문소방서장



수신자 재난관리과장, 서울종합방재센터소장

★담당자 **황수정** 2팀장 대결 08/29
신호경

협조자

시행 홍은119안전센터-3160 (2019.8.29.) 접수 재난관리과-4790 (2019.8.29.)
우 03604 서울특별시 서대문구 홍은중앙로 83 (홍은동) / http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화 02-379-9119 /전송 02-394-0571 / / 대시민공개