

수신 수신자참조  
(경유)

제목 92. 차량동태변경 승인요청서(서대문6-3호)

1. 전산통신과-6430(2017.12.19.)호 『출동 소방차량 동태변경 요청 방법 변경 안내』와 관련입니다.
2. 서대문소방서 홍은119안전센터 구급차량 동태변경을 아래와 같이 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

요청일시	소속	해당차량	차량동태 변경내용	사유
2019.7.18.(목) 09:00 ~ 수리완료시	홍은 119안전센터	서대문소방서 (6-3호)	출동불능	소방차량 정비센터 정비

끝.

서대문소방서장



수신자 재난관리과장, 서울종합방재센터소장

고철희

1팀장

김병욱

119안전센터장

07/17  
허봉식

협조자

시행 홍은119안전센터-2647 ( 2019.7.18. ) 접수 재난관리과-3988 ( 2019.7.18. )

우 03604 서울특별시 서대문구 홍은중앙로 83 홍은119안전센터 / <http://fire.seoul.go.kr/seodaemun>

전화 02-379-9119 / 전송 02-394-0571 / [toorang2@seoul.go.kr](mailto:toorang2@seoul.go.kr) / 대시민공개