

지하철 921공구(7월) 안전점검 결과 지적사항

연번	노선명	위 치	지적사항	비 고
1	위례성대로	올림픽공원 남 4문 앞	횡단보도(도색 탈색)	
2	위례성대로	금강산 감자탕 주변	(복공부 미끄럼방지시설 미설치 및 파손)	
3	위례성대로	금강산 감자탕 주변	(복공부 미끄럼방지시설 미설치)	

붙 임 : 위치도 및 현황사진 1부

복공판 미끄럼방지, 횡단보도 도색 적출



1. 위례성대로 올림픽공원 남 4문 앞 횡단보도(도색 탈색)



2. 위례성대로 금강산 감자탕 주변 (복공부 미끄럼방지시설 미설치 및 파손)



3. 위례성대로 금강산 감자탕 주변 (복공부 미끄럼방지시설 미설치)

--	--