접수번호 : A070-20190618-0090-1 (자동차소유자용)

자동차종합검사 결과표

① 자동차등록번호	82소1184	② 성명(상호)	서***********	③ 생년월일	-
④ 차 명	포터Ⅱ (PORTER Ⅱ)	⑤ 차종(용도)	화물차일반형소형 관용	⑥ 제작연식	2018
⑦ 연 료 종 류	경유	⑧ 누적주행거리	12,521	⑨ 최초등록일	2017-06-09

검 사 결 과

⑩ 종합판정	적합	관능·기능검사	적합	안전검사	적합	배출가스정밀검사	2019-06-09
⑪ 검 사 유 효 기 간	2019-06-09 ~ 2020-06-08			⑫ 재검사기간	~		

⑬ 세부검사내용

1부(관능 및 기능검사)

<부적합 내용>

<시정권고 내용>

자동차 검사합격

<전자장치진단기센서점검>

고객님 차량의 전자제어 센서 진단결과는 정상입니다.

특기사항:상시4륜구동 등 특이사항 기록란

2부(기계/기구검사)

검사항목			기준값	측정값	판정
⑭사이드슬립			1m 주행에 5mm 이내	(IN)0.9 mm/m	적합
⑮ 배출가스	휘발유 가스	일산화탄소(CO):	0.0%		
		탄화수소(HC)	0ppm		
		질소산화물(NOx)	ppm		
		공기과잉률(λ):	1 ± 1~1		
	경 유	매 연:	%	2.0	
		최 대 출 력:	ps		
		엔진회전수:	rpm		
	※ 측정값이 기준값의 80%이상 배출되는 자동차는 빠른 시일 내에 정비·점검을 받으시기 바랍니다.				
⑯ 제동력	앞축	전	앞축무게(1192.0 kg)의 50%이상	71.5 %(측정값852.kg)	적합
		후	앞축무게(kg)의 50%이상	%(측정값: kg)	
	뒷축	전	뒷축무게(728.0 kg)의 20%이상	65.9 %(측정값480.kg)	
		중	뒷축무게(kg)의 20%이상	%(측정값: kg)	
		후	뒷축무게(kg)의 20%이상	%(측정값: kg)	
	전체브레이크		전체무게(1920.0kg)의 50%이상	69.4 %(측정값1332kg)	
	주차브레이크		전체무게(1920.0kg)의 20%이상	23.4 %(측정값450.kg)	
	좌우차이(편차) 앞축	전	앞축무게(1192.0kg)의 8%이하	4.6 %(453.0 399.kg)	
		후	앞축무게(kg)의 8%이하	%(: kg)	
	좌우차이(편차) 뒷축	전	뒷축무게(728.0 kg)의 8%이하	3.1 %(229.0 251.kg)	
		중	뒷축무게(kg)의 8%이하	%(: kg)	
		후	뒷축무게(kg)의 8%이하	%(: kg)	
⑰ 전조등	광 도		12,000(15,000)~112,500cd	좌 44,100 cd 우 46,600 cd	적합
	진 폭		좌: 상10/하30/좌15/우30cm이내	상 0.0 cm 하 5.0 cm 좌 0.0 cm 우 4.8 cm	
			우: 상10/하30/좌30/우30cm이내	상 0.0 cm 하 5.0 cm 좌 0.0 cm 우 5.7 cm	
⑱ 속도계			32.0~44.4km/h(정25%, 부10%)	35.7 km/h	적합

⑲ 검 사 자	검사책임자	관능·기능검사	안전검사	배출가스검사
	강창록		신경천,박명진	

「자동차종합검사 시행 등에 관한 규정」 제5조제4항에 따라 위와 같이 자동차종합검사결과표를 발급합니다.

2019 06 18

종합검사대행자(종합검사지정정비(주))(삼성자동차지정정비센터(인)