

작업보고서

□ 작업현황

2018년 11월 19일 월요일

노선명	위 치	작업내용	작업현황				
			차선	폭	연장	개소	면적
* 부계 지리차도 결빙, 고드름 점검 및 순찰						양방향	
* " 지리차도 결빙, 고드름 점검 및 순찰							
* 월계 지리차도 결빙 1곳						양방향	
* " 지리차도 결빙, 고드름 점검 및 순찰						양방향	
* 월계 2.3 지리차도 고드름 3곳						양방향	
○ 집수점 악화 ⇒ 드.아르방인							
* 하계 지리차도 결빙 2곳, 고드름 4곳						양방향	
○ 배수로 누설 수거 및 청소							
* 월계 2.3 지리차도 집수점 통수 작업 완료						양방향	
* 창동 지리차도 결빙 2곳, 고드름 5곳						양방향	
○ 그레이팅 청소							
* 창동 지리차도 결빙, 고드름 점검 및 순찰						양방향	

□ 인력 및 자재사용 현황

투입인력		투입장비	사용자재		기타
반장	반원	6호	록하드(포)	아스콘(t)	
1	4	19호			

위와 같이 작업 결과를 보고합니다.

반 장 : 인