

## 면목동23-24~104-17간 사각형거 보수보강

### 1 기본 현황

#### □ 사업개요

사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 2016.01 ~ 2016.12										
사업위치	면목동 23-14 ~ 104-17간										
총사업비	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">총</td> <td style="text-align: center;">(국비)</td> <td style="text-align: center;">(사비)</td> <td style="text-align: center;">(보조율)</td> <td style="text-align: center;">(구비)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1,400,000천원</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,400,000천원</td> <td style="text-align: center;">0 %</td> <td></td> </tr> </table>	총	(국비)	(사비)	(보조율)	(구비)	1,400,000천원		1,400,000천원	0 %	
총	(국비)	(사비)	(보조율)	(구비)							
1,400,000천원		1,400,000천원	0 %								
사업내용	○ 노후 사각형거 보수보강										
사업형태	<input checked="" type="checkbox"/> 직접수행 <input type="checkbox"/> 자치단체 보조 <input type="checkbox"/> 민간이전 <input type="checkbox"/> 출연출자 <input type="checkbox"/> 민간위탁 <input type="checkbox"/> 기타										
사업시행주체	중량구청										

#### □ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부

신규	계속	투자심사	학술용역	기술심사	지역보조심의	정보화심사	공유재산	안전예산	출자·출연
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
경상	투자								
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								

#### □ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
물순환안전국	물재생계획과	하상문 2133-3780	김재승 2133-3789	김일구 2133-3791

### 2 예산 설명

예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2014년 예산액	2015예산액 (A)	2016예산(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
					(x-)
계	(x-)	(x-)	(x-) 1,400,000	(x-) 1,400,000	(x-)
시설비	(x-)	(x-)	(x-) 1,400,000	(x-) 1,400,000	(x-)

예산 요구내역 및 산출근거

과목구분	세부 산출내역
시설비	○ 단면보수 530,000*2,220 = 1,176,600천원
	○ 폐기물처리비 등 223,400,000*1 = 223,400천원

연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2014)	2015	2016	2017 이후	비고
계	(x-) 1,400	(x-)	(x-)	(x-) 1,400	(x-)	
시설비	(x-) 1,400	(x-)	(x-)	(x-) 1,400	(x-)	

**3** 사업 설명

사업목적

- 노후 사각형거 구조안전성 확보하여 도로함몰 안전사고 예방

사업근거

- 법령상 근거
  - 하수도법 제3조(국가 및 지방자치단체의 책무)
- 기타 근거(방침, 지침 등)
  - 중랑구 관내 노후 사각형거 정밀점검 및 정밀안전진단 용역(2014.12.)

사업내용

- 위 치 : 면목동 23-14 ~ 104-17간
- 규 모 : 4.1~4.5×3.6~4.0×1.0~2.0m, L=200m(단면보수 2,220㎡)
- 사업기간 : 2016. 1. ~ 12.

- 사업내용 : 노후 사각형거 보수보강
- 총사업비 : 1,400백만원(시설비 1,400)

사업계획(투자사업의 경우)

- 위 치 : 면목동 23-14 ~ 104-17간
- 규 모 : 4.1~4.5×3.6~4.0×1.0~2.0m, L=200m(단면보수 2,220㎡)
- 사업내용 : 노후 사각형거 보수보강
- 소요예산(안) : 1,400백만원(시설비 1,400)

추진경위

- '14. 12. 용역착공
- '15. 06. 용역준공(D등급판정)

중점추진사항(사업추진의 필요성)

- 노후 사각형거로 정밀안전점검결과 즉시 보수가 필요한 “D ”등급판정되어 도로함몰예방과 구조안전성 확보를 위하여 긴급한 보수 필요

사업추진절차

- 집행절차
  - 예산편성 ⇒ 공사계약 ⇒ 선금지급 ⇒ 공사시행 ⇒ 준공
- 계약체결
  - 계약심사 ⇒ 입찰공고 ⇒ 적격심사 ⇒ 업체선정 ⇒ 계약체결

2016년도 추진일정

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		1,400,000	
공사발주	2016.02~2016.02		계약심사 및 발주
공사시행	2016.03~2016.12	500,000	공사착공 및 시행
공사준공	2016.12~2016.12	900,000	준공검사

**4** 사업효과

최근 3년 추진실적

2013년도	
2014년도	

2015년도

향후 기대효과

- 노후 사각형거 보수보강으로 구조안전성 확보하여 도로함몰 안전사고 예방

**5** 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액

# 참 고 자 료

## □ 위치도 및 현황사진

	
<p>현황사진</p>	<p>위치도</p>