


사 진 대 지

공사명 : 서울대공원 해양관 기계설비 개보수공사 1차



공 종 명	기계실 배관자재		
사진설명	사용예정중인 배관자재	일 자	2017. 09.



공 종 명	기계실 배관자재		
사진설명	사용예정중인 배관자재	일 자	2017. 09.



공 종 명	기계실 배관자재		
사진설명	사용예정중인 배관자재 (버터플라이밸브)	일 자	2017. 09.



공 종 명	DUCT 철거전 모습		
사진설명	1층 사육실	일 자	2017. 09.





공 종 명	DUCT 철거전 모습		
사진설명	2층 사육실	일 자	2017. 09.

사 진 대 지

공사명 : 서울대공원 해양관 기계설비 개보수공사 1차



공 종 명	DUCT공사		
사진설명	DUCT 철거후 시공중인 모습	일 자	2017.09.





공 종 명	닥트공사		
사진설명	닥트 철거후 시공예정 자재반입 모습	일 자	2017.09.

사 진 대 지

공사명 : 서울대공원 해양관 기계설비 개보수공사 1차



공 종 명	위생배관공사		
사진설명	사육실 지하 위생배관 공사 모습	일 자	2017.09.






공 종 명	위생배관공사		
사진설명	사육실 지하 위생배관 공사 모습	일 자	2017.09.

사 진 대 지

공사명 : 서울대공원 해양관 기계설비 개보수공사 1차



공 종 명	위생배관공사		
사진설명	사육실 지하 위생배관 공사 모습	일 자	2017.09.






공 종 명	위생배관공사		
사진설명	사육실 지하 위생배관 공사 모습	일 자	2017.09.

사 진 대 지

공사명 : 원미노인복지관 이전공사 (기계설비공사)



공 종 명	위생배관공사		
사진설명	1층 코아 작업후 위생배관공사 모습	일 자	2017.09.





공 종 명	위생배관공사		
사진설명	1층 코아 위생배관공사 모습	일 자	2017.09.



