

공사 현장 안전 점검 표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 신금호외 2역 승강편의시설 설치공사(28공구)

공사장소 : 마장역

감독부서 : 토목2사업소

점검일자 : 2017. 9. 6.

점검사항

연번	점 검 사 항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	양호
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	양호
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	양호
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	양호
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	양호
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	-
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	양호
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	양호
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정 여부	-
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	양호
11	절단장소 블티확산 방지포 및 바닥 방염포 설치여부	-
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	-
13	작업현장 정리정돈 상태	양호
14	미세먼지발생 공종작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기처정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	공종작업 없음

비 고

- 공사장 CCTV 카메라 설치상태 확인

점검자 기술계획처 조 용 남
 기술계획처 김 성 진




현장
안전성진

공사현장 안전점검 사진대지

○ 공 사 명: 신금호외 2역 승강편의시설 설치공사(28공구)

○ 작업장소: 마장역 2번출구

○ 점검일시: 2017.9.6

점검사항	점검사항
	
<p>다지기장비 작업 안전수칙 준수상태 확인</p>	<p>공사장 CCTV 카메라 설치상태 확인</p>
점검사항	점검사항
	
<p>추락방지망 보호조치 상태 확인</p>	

공사 현장 안전 점검 표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 군자역 에스컬레이터 설치공사(27공구)

공사장소 : 군자(7호선)

감독부서 : 승강기관리단

점검일자 : 2017. 9. 6.

점검사항

연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	양호
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	양호
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	양호
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	양호
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	양호
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	양호
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	양호
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	양호
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정 여부	양호
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	양호
11	절단장소 블티확산 방지포 및 바닥 방염포 설치여부	-
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	양호
13	작업현장 정리정돈 상태	양호
14	미세먼지발생 공중작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기청정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	공중작업 없음

비고

- 공사장 CCTV 카메라 설치상태 확인

점검자 기술계획처 조 용 남
기술계획처 김 성 진



김영남
김영진

공사현장 안전점검 사진대지

○ 공 사 명: 군자역 에스컬레이터 설치공사(27공구)

○ 작업장소: 군자(7호선)

○ 점검일시: 2017.9.6

점검사항	점검사항
	
공사장 CCTV 카메라 설치상태 확인	공사장 CCTV 카메라 무선모뎀 설치상태 확인
점검사항	점검사항

공사 현장 안전 점검 표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 대흥역 승강편의시설 설치공사(30공구)

공사장소 : 중화

감독부서 : 승강기관리단

점검일자 : 2017. 9. 6.

점검사항

연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	양호
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	양호
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	양호
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	양호
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	양호
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	양호
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	양호
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	양호
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정 여부	양호
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	양호
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바닥 방염포 설치여부	-
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	양호
13	작업현장 정리정돈 상태	양호
14	미세먼지발생 공중작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기청정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	공중작업 없음
비 고 - 공사장 CCTV 카메라 설치상태 확인		

점검자 기술계획처 조 용 남
 기술계획처 김 성 진




(Handwritten signature)
 김성진

공사현장 안전점검 사진대지

○ 공사명: 대흥역 승강편의시설 설치공사(30공구)

○ 작업장소: 중화

○ 점검일시: 2017.9.6

점검사항	점검사항
	
<p>공사장 CCTV 카메라 설치상태 확인(상선)</p>	<p>공사장 CCTV 카메라 설치상태 확인(하선)</p>
점검사항	점검사항
	
<p>공사장 CCTV 카메라 무선모뎀 설치상태 확인</p>	

공사 현장 안전 점검 표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 교대(2)역외 1역 화장실 개량공사

공사장소 : 2호선 교대역 화장실

감독부서 : 건축1사업소

점검일자 : 2017. 9. 7.

□ 점검사항		
연번	점 검 사 항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	보호구 착용 양호
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	안전교육 실시
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	해당없음
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	해당없음
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	작업통로 확보
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	조명상태 양호
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	소화기 비치
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	임시분전반 설치, 관리상태 불량 (기존분전반, 작업용 분전반)
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정 여부	해당없음
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	해당없음
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바닥 석면포 설치여부	절단작업 시 불티확산에 따른 화재발생 우려
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	이상없음
13	작업현장 정리정돈 상태	현장상태 양호
14	미세먼지발생 공종작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기청정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	공사용 칸막이 설치
비 고 기타: 일일크로스 점검표 미작성, 일일작업계획서 미제출		

점검자 기술계획처 차장 김 택 수
 기술계획처 과장 이 상 욱




(인)

공사현장 안전점검 사진대지

○ 공 사 명: 교대(2)역외 1역 화장실 개량공사

○ 작업장소: 2호선 교대역 화장실

○ 점검일시: 2017. 9. 7.

점검지적 사항	점검지적 사항
	
<p>연번8) 임시분전반 설치, 관리상태 불량 (전도, 훼손 등에 따른 감전 우려)</p>	<p>연번11) 절단작업 시 불티확산에 따른 화재발생 우려</p>
점검지적 사항	
	<p style="text-align: center;">공 란</p>
<p>기타) 일일크로스 점검표 미작성, 일일작업계획서 미제출</p>	

공사 현장 안전 점검 표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실態]

공사명 : 지하철 승강편의시설 토목건축공사(2단계 6공구)

공사장소 : 2호선 신촌역

감독부서 : 토목1사업소

점검일자 : 2017. 9. 7.

□ 점검사항		
연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	보호구 착용 양호
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	안전교육 실시
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	안전표지 부착
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	위험물저장소 격벽 설치 필요 (산소 및 LP가스 분리용)
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	작업통로 확보
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	조명상태 양호
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	소화기 비치
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	상태 양호
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정 여부	작업비계, 안전방망 설치
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	안전난간 , 안전방망 설치
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바닥 석면포 설치여부	작업 시 설치
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	해당없음
13	작업현장 정리정돈 상태	현장상태 양호
14	미세먼지발생 공종작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기청정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	공사용 칸막이 설치
비 고		

점검자 기술계획처 차장 김 택 수
 기술계획처 과장 이 상 욱


(Handwritten signatures)
 김택수
 이상욱

공사현장 안전점검 사진대지

○ 공 사 명: 지하철 승강편의시설 토목건축공사(2단계 6공구)

○ 작업장소: 2호선 신촌역

○ 점검일시: 2017. 9. 7.

점검지적 사항	
	<p style="text-align: center;">공 란</p>
<p>연번4) 위험물저장소 내부격벽 설치필요 (산소 및 LP가스 분리용)</p>	

공사 현장 안전 점검 표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 신금호외 2역 승강편의시설 설치공사(28공구)

공사장소 : 송실대입구역

감독부서 : 토목2사업소

점검일자 : 2017. 09. 08.

□ 점검사항		
연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	양호
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	양호
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	양호
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	양호
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	양호
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	해당없음(외부공사)
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	양호
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	양호
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정 여부	양호
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	양호
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바닥 방염포 설치여부	-
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	-
13	작업현장 정리정돈 상태	양호
14	미세먼지발생 공종작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기청정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	해당없음(외부공사)
비고		



점검자 기술계획처 부장 정 천만 (정천만)
 기술계획처 차장 박 성우 (박성우)

공사현장 안전점검 사진대지

○ 공 사 명: 신금호외 2역 승강편의시설 설치공사(28공구)

○ 작업장소: 송실대입구역

○ 점검일시: 2017. 09.08.

점검 사항	점검 사항
	
<p>머팀목 제거 및 되메우기 작업 전경</p>	<p>폐자재 반출(크레인 양중) 작업전경</p>
<p>점검지적 사항</p>	<p>조치결과</p>
Empty space for inspection notes	Empty space for action results

공사 현장 안전 점검 표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 지하철 승강편의시설 토목건축공사(2단계)

공사장소 : 낙성대역

감독부서 : 토목1사업소

점검일자 : 2017. 09. 08.

□ 점검사항		
연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	양호
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	양호
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	양호
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	양호
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	양호
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	해당없음(외부공사)
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	양호
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	양호
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정 여부	양호
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	양호
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바닥 방염포 설치여부	-
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	-
13	작업현장 정리정돈 상태	양호
14	미세먼지발생 공종작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기처정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	해당없음(외부공사)
비 고		


점검자 기술계획처 부장 정 천만 (정천만)
 기술계획처 차장 박 성우 (박성우)

공사현장 안전점검 사진대지

○ 공 사 명: 지하철승강편의시설 토목건축공사(2단계)

○ 작업장소: 낙성대역

○ 점검일시: 2017. 09.08.

점검 사항	점검 사항
	
<p>현장점검 및 안전주의사항 지시</p>	
<p>점검지적 사항</p>	<p>조치결과</p>

공사 현장 안전 점검 표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 교대(2)역외 1역 화장실 개량공사

공사장소 : 이대역

감독부서 : 건축1사업소

점검일자 : 2017. 09. 08.

점검사항

연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	전원착용
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	안전보건교육 실시
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	부착
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	관련없음
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	관련없음
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	조도 적정
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	양호
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	양호
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정 여부	관련없음
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	관련없음
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바닥 방염포 설치여부	해당사항없음
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	양호
13	작업현장 정리정돈 상태	양호
14	미세먼지발생 공종작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기청정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	
비고		

점검자 기술계획처 이 성 호
 기술계획처 정 성 영

(인) 이 성 호
 (인) 정 성 영

공사 현장 안전 점검 표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 옥수역 외 1역 화장실 개량 및 기타공사

공사장소 : 옥수역 대합실

감독부서 : 건축1사업소

점검일자 : 2017. 09. 11.

□ 점검사항		
연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	안전모 미착용(1명)
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	양호
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	해당없음
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	해당없음
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	양호
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	양호
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	소화기 미비치
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	해당없음
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정여부	해당없음
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	해당없음
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바닥 방연포 설치여부	양호
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	양호
13	작업현장 정리정돈 상태	양호
14	미세먼지발생 공종작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기청정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	양호
비고 안전모 미착용 작업자 즉시 착용조치 함 소화기 미비치로 즉시 현장조치 함		

점검자 기술계획처 조용남
 기술계획처 김성진



(원)성진

공사현장 안전점검 사진대지

○ 공사명: 옥수역 외 1역 화장실 개량 및 기타공사

○ 작업장소: 옥수역 대합실

○ 점검일시: 2017.09.11.

점검사항	점검사항																																																																																				
<p>“0911”</p> <p style="text-align: center;">일일작업계획서</p> <table border="1"> <tr> <td>공사명</td> <td colspan="5">옥수역 외 1역 화장실 개량 및 기타공사</td> </tr> <tr> <td>시공사</td> <td colspan="5">기원산업(주)</td> </tr> <tr> <td>현장대리인</td> <td>이훈노</td> <td>소속</td> <td>기원산업(주)</td> <td>연락처</td> <td>010-5130-4937</td> </tr> <tr> <td>공사감독</td> <td>이병삼</td> <td>소속</td> <td>건축1사업소</td> <td>연락처</td> <td>010-4286-7963</td> </tr> <tr> <td>작업일시</td> <td colspan="5">2017년 9월 11일 (07:30 ~ 19:00)</td> </tr> <tr> <td>작업장소</td> <td colspan="5">옥수역</td> </tr> <tr> <td>작업내용</td> <td colspan="5">전기공사, 배선, 배선통 설치</td> </tr> <tr> <td>안전요령 (중요제외사항)</td> <td colspan="5"> <input type="checkbox"/> 고소작업(안전장비 착용) <input type="checkbox"/> 천장판 비제거 <input type="checkbox"/> 용접작업 <input type="checkbox"/> 절단작업 <input type="checkbox"/> 밀폐작업 <input type="checkbox"/> 전기작업 <input type="checkbox"/> 타설작업 <input type="checkbox"/> 대형장비사용 <input type="checkbox"/> 중량물취급 <input type="checkbox"/> 기타 </td> </tr> <tr> <td>안전대책</td> <td colspan="5"></td> </tr> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">출입자 명단</th> </tr> <tr> <th>번호</th> <th>소속</th> <th>직책</th> <th>성명</th> <th>연락처</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>기원산업(주)</td> <td>현장대리인</td> <td>이훈노</td> <td>010-5130-4937</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>기원산업(주)</td> <td>안전책임자</td> <td>박재만</td> <td>010-7227-8277</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>기원산업(주)</td> <td>작업원</td> <td>김영호 외 4명</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 현장대리인, 안전책임자 중 1명 이상 필수 기재</p> <p>상기와 같은 목적으로 출입을 신청하시니 승인하여 주시기 바랍니다.</p> <p style="text-align: center;">시공사 기원산업(주) 현장대리인 이훈노 2017.09.11</p> <p style="text-align: center;">서울교통공사 옥수역정 귀하</p>	공사명	옥수역 외 1역 화장실 개량 및 기타공사					시공사	기원산업(주)					현장대리인	이훈노	소속	기원산업(주)	연락처	010-5130-4937	공사감독	이병삼	소속	건축1사업소	연락처	010-4286-7963	작업일시	2017년 9월 11일 (07:30 ~ 19:00)					작업장소	옥수역					작업내용	전기공사, 배선, 배선통 설치					안전요령 (중요제외사항)	<input type="checkbox"/> 고소작업(안전장비 착용) <input type="checkbox"/> 천장판 비제거 <input type="checkbox"/> 용접작업 <input type="checkbox"/> 절단작업 <input type="checkbox"/> 밀폐작업 <input type="checkbox"/> 전기작업 <input type="checkbox"/> 타설작업 <input type="checkbox"/> 대형장비사용 <input type="checkbox"/> 중량물취급 <input type="checkbox"/> 기타					안전대책						출입자 명단						번호	소속	직책	성명	연락처	비고	1	기원산업(주)	현장대리인	이훈노	010-5130-4937		2	기원산업(주)	안전책임자	박재만	010-7227-8277		3	기원산업(주)	작업원	김영호 외 4명			
공사명	옥수역 외 1역 화장실 개량 및 기타공사																																																																																				
시공사	기원산업(주)																																																																																				
현장대리인	이훈노	소속	기원산업(주)	연락처	010-5130-4937																																																																																
공사감독	이병삼	소속	건축1사업소	연락처	010-4286-7963																																																																																
작업일시	2017년 9월 11일 (07:30 ~ 19:00)																																																																																				
작업장소	옥수역																																																																																				
작업내용	전기공사, 배선, 배선통 설치																																																																																				
안전요령 (중요제외사항)	<input type="checkbox"/> 고소작업(안전장비 착용) <input type="checkbox"/> 천장판 비제거 <input type="checkbox"/> 용접작업 <input type="checkbox"/> 절단작업 <input type="checkbox"/> 밀폐작업 <input type="checkbox"/> 전기작업 <input type="checkbox"/> 타설작업 <input type="checkbox"/> 대형장비사용 <input type="checkbox"/> 중량물취급 <input type="checkbox"/> 기타																																																																																				
안전대책																																																																																					
출입자 명단																																																																																					
번호	소속	직책	성명	연락처	비고																																																																																
1	기원산업(주)	현장대리인	이훈노	010-5130-4937																																																																																	
2	기원산업(주)	안전책임자	박재만	010-7227-8277																																																																																	
3	기원산업(주)	작업원	김영호 외 4명																																																																																		
일일작업계획서	안전모 미착용(착용조치함)																																																																																				
점검사항																																																																																					
																																																																																					
소화기 비치																																																																																					

공사 현장 안전 점검 표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]



공사명 : 지하철 3호선 금호~옥수 방음벽교체 및 성능개선공사

공사장소 : 옥수역 지상고가

감독부서 : 토목1사업소

점검일자 : 2017. 09. 11.

□ 점검사항		
연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	해당없음
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	해당없음
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	해당없음
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	양호
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	양호
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	양호
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	해당없음
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	양호
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정여부	양호
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	양호
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바닥 방연포 설치여부	해당없음
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	해당없음
13	작업현장 정리정돈 상태	양호
14	미세먼지발생 공종작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기청정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	해당없음
비고		



점검자 기술계획처 조용남 (인) 
 기술계획처 김성진 (인) 

공사현장 안전점검 사진대지

○ 공사명: 지하철 3호선 금호~옥수 방음벽교체 및 성능개선공사

○ 작업장소: 옥수역 지상고가

○ 점검일시: 2017.09.11.

점검사항	점검사항
	
추락예방시설	자재 적치상태
점검사항	점검사항
-	-

공사 현장 안전 점검 표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 중화 외 19역 승강장 스프링클러설치공사

공사장소 : 어린이대공원역

감독부서 : 기계2사업소

점검일자 : 2017.09.13.(23:00~익일03:30)

□ 점검사항		
연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	양호
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	양호
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	양호
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	-
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	양호
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	양호
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	양호
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	-
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정 여부	-
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	-
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바닥 방염포 설치여부	양호
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	양호
13	작업현장 정리정돈 상태	양호
14	미세먼지발생 공종작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기청정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	해당공종 없음
비고		



점검자 기술계획처 차장 박 성우(박성우)
 기술계획처 대리 김 용현(김용현)

공사현장 안전점검 사진대지

○ 공 사 명: 중화 외 19역 승강장 스프링클러설치공사

○ 작업장소: 어린이대공원역

○ 점검일시: 2017.09.08.(23:00~익일03:30)

점검 사항	점검 사항
	
<p>자재(파이프) 적재상태 양호</p>	<p>사다리 안전수칙 준수(2인1조)</p>
<p>점검지적 사항</p>	<p>조치결과</p>
Empty space for inspection notes	Empty space for action results

공사 현장 안전 점검 표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 서울도시철도운영기관 교통카드시스템구축사업

공사장소 : 뚝섬역

감독부서 : 정보통신1사업소 점검일자 : 2017.09.08.(23:00~익일03:30)

□ 점검사항		
연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	작업자 개인보호구(안전모) 미착용 → 현장조치완료
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	양호
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	양호
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	-
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	양호
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	양호
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	양호
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	-
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정 여부	-
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	-
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바닥 방염포 설치여부	-
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	-
13	작업현장 정리정돈 상태	양호
14	미세먼지발생 공종작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기청정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	먼지흡입장치 배치사용
비고		




점검자 기술계획처 차장 박 성우 (박성우)
 기술계획처 대리 김 용현 (김용현)

공사현장 안전점검 사진대지

○ 공 사 명: 서울시도시철도운영기관 교통카드시스템구축사업

○ 작업장소: 뚝섬역

○ 점검일시: 2017.09.08.(23:00~익일03:30)

점검지적 사항	조치결과
	
<p>작업 중 작업자 개인보호구(안전모) 미착용</p>	<p>개인보호구 착용 지시 (현장시정 조치완료)</p>
<p>점검 사항</p>	
	
<p>미세먼지 발생공종(바닥철거) 작업 중 먼지흡입장치 배치 및 사용</p>	

공사 현장 안전 점검 표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 광화문외 2역 승강편의시설 설치공사(29공구)

공사장소 : 7호선 중화역 출입구

감독부서 : 토목2사업소

점검일자 : 2017. 9. 15.

□ 점검사항		
연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	보호구 착용 양호
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	안전교육 실시
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	부착상태 양호
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	상태양호
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	신설구조물 경사부 임시통로 설치
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	조명상태 양호
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	소화기 비치
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	상태양호
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정 여부	생명줄 등 설치
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	안전난간 설치
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바닥 석면포 설치여부	작업 시 설치
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	해당없음
13	작업현장 정리정돈 상태	자재 일부 적치, 동선 확보
14	미세먼지발생 공종작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기청정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	내부 공사용 칸막이 설치
비 고		

점검자 기술계획처 차장 김 택 수
 기술계획처 과장 이 상 욱


(Handwritten signature)
(Handwritten signature)

공사현장 안전점검 사진대지

○ 공 사 명: 광화문외 2역 승강편의시설 설치공사(29공구)

○ 작업장소: 7호선 중화역 출입구

○ 점검일시: 2017. 9. 15.


점검 사항	점검 사항
 <p data-bbox="236 981 703 1021">신설구조물 경사부 임시통로 설치</p>	<p data-bbox="1082 645 1166 685">공 란</p>

공사현장 안전점검 사진대지

○ 공 사 명: 중계외 3역 승강편의시설 설치공사(27공구)

○ 작업장소: 7호선 중화역 대합실

○ 점검일시: 2017. 9. 15.

점검 사항	점검 사항
	<p>공 란</p>
<p>안전난간, 작업 비계 설치</p>	

공사 현장 안전 점검 표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 신금호외 2역 승강편의시설 설치공사(28공구)

공사장소 : 5호선 신금호역 대합실

감독부서 : 토목2사업소

점검일자 : 2017. 9. 15.

□ 점검사항

연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	보호구 착용 양호 (점검당일 작업 철수 중)
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	안전교육 실시
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	해당없음
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	해당없음
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	작업통로 확보
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	조명상태 양호
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	소화기 비치
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	상태 양호
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정 여부	말비계 설치
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	해당없음
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바닥 석면포 설치여부	작업 시 설치
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	해당없음
13	작업현장 정리정돈 상태	현장상태 양호
14	미세먼지발생 공종작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기청정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	내부 공사용 칸막이 설치

비고

점검자 기술계획처 차장 김 택 수 *김택수*
 기술계획처 과장 이 상 욱 *이상욱*

공사현장 안전 점검표

공사명 : 옥수역 대합실 천장재 교체 및 기타공사

공사장소 : 옥수역

감독부서 : 건축1사업소

점검일자 : 2017. 09. 15

<input type="checkbox"/> 점검사항		
연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	특이사항 없음
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	특이사항 없음
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	특이사항 없음
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	특이사항 없음
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	특이사항 없음
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	특이사항 없음
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	특이사항 없음
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	특이사항 없음
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정 여부	특이사항 없음
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	특이사항 없음
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바다 석면포 설치여부	특이사항 없음
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	특이사항 없음
13	작업현장 정리정돈 상태	달대볼트 미 철거 → 달대볼트 철거
비고		



점검자 : 이성호 (이성호 이경승)

공사현장 안전점검 사진대지

○ 공 사 명: 옥수역 대합실 천장재 교체 및 기타공사

○ 작업장소: 옥수역

○ 점검일시: 2017.09.15

점검지적 사항	조치결과
	
천장 달대볼트 미 철거	천장 달대볼트 철거

공사 현장 안전 점검 표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]



공사명 : 발산 외 2역 승강장안전문 보수원사무실 조성공사

공사장소 : 발산역 대합실

감독부서 : 건축2사업소

점검일자 : 2017. 9.19.

□ 점검사항		
연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	작업자 개인보호구(안전모) 미착용
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	양호
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	-
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	-
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	-
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	양호
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	양호
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	-
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정 여부	-
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	-
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바닥 방염포 설치여부	절단작업 중 불티확산 방지막 미설치 등 화재예방조치 미흡
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	-
13	작업현장 정리정돈 상태	정리상태 미흡
14	미세먼지발생 공중작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기청정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	칸막이 설치
비고		





점검자 기술계획처 팀장 이태형 (인) 
 기술계획처 차장 박성우 (인) 

공사현장 안전점검 사진대지

○ 공 사 명: 발산 외 2역 승강장안전문 보수원사무실 조성공사

○ 작업장소: 발산역 대합실

○ 점검일시: 2017. 9. 19.

<p style="text-align: center;">점검지적 사항</p>	<p style="text-align: center;">점검지적 사항</p>
	
<p style="text-align: center;">작업 중 작업자 개인보호구(안전모) 미착용</p>	<p style="text-align: center;">현장정리상태 미흡(자재 및 폐기물 등)</p>
<p style="text-align: center;">점검지적 사항</p>	<p style="text-align: center;">점검 사항</p>
	
<p style="text-align: center;">절단작업 중 불티확산 방지막 미설치 등 화재예방조치 미흡</p>	<p style="text-align: center;">일일작업 계획서</p>

공사 현장 안전 점검 표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 신정기지 검수사무동 증설공사

공사장소 : 신정차량기지

감독부서 : 건축1사업소

점검일자 : 2017. 9.19.

점검사항

연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	안전모, 안전대 미착용 및 안전고리미체결
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	양호
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	양호
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	-
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	양호
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	해당 없음
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	양호
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	양호
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정 여부	양호
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	양호
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바닥 방염포 설치여부	양호
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	양호
13	작업현장 정리정돈 상태	양호
14	미세먼지발생 공중작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기청정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	해당 없음 (지상공사)

비고

점검자 기술계획처 팀장 이태형 *(인)*


기술계획처 차장 박성우 *(인)*

공사현장 안전점검 사진대지

○ 공 사 명: 신정기지 검수사무동 증설공사

○ 작업장소: 신정차량기지

○ 점검일시: 2017. 9. 19.

점검지적 사항	조치결과
	
<p>작업 중 작업자 개인보호구(안전모, 안전대) 미착용 및 안전고리미체결</p>	
점검지적 사항	조치결과

공사현장안전점검표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 지하철 승강편의시설 설치공사(1단계) 종로3가역

공사장소 : 3호선 종로3가역 출입구, 대합실

감독부서 : 토목1사업소

점검일자 : 2017. 9. 20.



□ 점검사항		
연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	보호구 착용 양호 (내부 건축작업)
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	안전교육 실시
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	부착상태 양호
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	산소와 LPG 분리보관(격벽설치 등) 및 위험물저장소 내부 정리 필요
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	E/L 토목구조물 및 되메우기 완료, 현장 내 동선 확보
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	조명상태 양호
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	소화기 비치
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	임시분전반 주변 공사잔재 반출 필요
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정 여부	E/L 구조물 및 되메우기 완료
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	E/L 신설구조물 지상 개구부 추락방지 시설 보완 필요
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바닥 석면포 설치여부	해당없음
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	해당없음
13	작업현장 정리정돈 상태	지상 현장 내 공사잔재 반출 등 정리 필요
14	미세먼지발생 공종작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기청정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	내부 공사용 칸막이 설치
비고 일일작업계획서 미제출, 공사장 크로스 점검표 감독(감리) 미작성		

점검자 기술계획처 차장 김택수 *김택수*
 기술계획처 과장 이상욱 *이상욱*

공사현장 안전점검 사진대지

- 공 사 명: 지하철 승강편의시설 설치공사(1단계) 종로3가역
- 작업장소: 3호선 종로3역 출입구, 대합실
- 점검일시: 2017. 9. 20.

점검 지적사항	점검 지적사항
	
<p>연번4) 산소와 LPG 분리 보관(격벽설치 등), 위험물저장소 내 정리(선풍기 반출 등) 필요</p>	<p>연번8) 임시분전반 주변 공사잔재 반출 필요 연번13) 현장 내 공사잔재 반출 등 정리필요</p>

점검 지적사항	점검 지적사항
	
<p>연번10) E/L 신설구조물 지상 개구부 추락 방지시설 보완 필요</p>	<p>비고) 일일작업계획서 미제출, 공사장 크로스 안전점검표 감독(감리) 미작성</p>

공사 현장 안전 점검 표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 지하철 승강편의시설 토목건축공사(2단계 7공구)


공사장소 : 3호선 일원역 출입구

감독부서 : 토목1사업소

점검일자 : 2017. 9. 20.

□ 점검사항		
연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	보호구 착용 양호
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	안전교육 실시
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	안전표지 부착
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	위험물저장소 내 격벽설치 필요 (산소 및 LPG 분리용)
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	작업통로 확보
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	조명상태 양호
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	소화기 비치
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	상태 양호
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정 여부	안전난간 설치
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	안전난간 설치
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바닥 석면포 설치여부	작업 시 설치
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	해당없음
13	작업현장 정리정돈 상태	현장상태 양호
14	미세먼지발생 공종작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기청정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	내부 공사용 칸막이 설치
비고		

점검자 기술계획처 차장 김 택 수
 기술계획처 과장 이 상 욱




공사현장 안전점검 사진대지

○ 공사명: 지하철 승강편의시설 토목건축공사(2단계 7공구)

○ 작업장소: 3호선 일원역 출입구

○ 점검일시: 2017. 9. 20.

점검 지적사항	점검 지적사항
	공 란
<p>연번4) 위험물저장소 내 격벽 설치 필요 (산소 및 LPG 분리용)</p>	

공사 현장 안전 점검 표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 지하철 승강편의시설 토목건축공사(2단계 10공구)

공사장소 : 2호선 종합운동장역 출입구

감독부서 : 토목1사업소

점검일자 : 2017. 9. 20.

<input type="checkbox"/> 점검사항		
연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	점검당일 작업 종료
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	안전교육 실시
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	굴착 미실시
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	상태양호
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	굴착 미실시, 현장 내 동선확보
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	조명상태 양호
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	소화기 비치
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	상태 양호
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정 여부	굴착 미실시
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	굴착 미실시
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바닥 석면포 설치여부	작업 시 설치
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	해당없음
13	작업현장 정리정돈 상태	현장상태 양호
14	미세먼지발생 공종작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기청정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	내부 공사용 칸막이 설치
비 고 * <u>작업자 출입문이 차도 측에 있어 출입 시 사고 우려 → 작업자 출입문 보도측 위치조정 검토 필요</u> * <u>교통처리계획 도면에 따라 교통유도 로봇 주변에 안전웬스, 원가 등 설치 필요</u> (야간 공사장 식별 강화)		

점검자 기술계획처 차장 김 택 수
 기술계획처 과장 이 상 욱

공사현장 안전점검 사진대지

○ 공 사 명: 지하철 승강편의시설 토목건축공사(2단계 10공구)

○ 작업장소: 2호선 종합운동장역 출입구

○ 점검일시: 2017. 9. 20.

점검 사항	점검 사항
	
<p>비고) * 작업자 출입문이 차도 측에 있어 출입 시 사고우려 → 작업자 출입문 위치조정 검토 필요 * 교통처리계획 도면에 따라 교통유도 로봇 주변에 안전휀스, 윙카 등 설치 필요 (야간 공사장 식별 강화)</p>	

공사 현장 안전 점검 표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 8호선 천호변전소 고압배전용 몰드변압기 물품제작 구매 설치

공사장소 : 천호변전소

감독부서 : 전기2사업소

점검일자 : 2017. 09. 21.

점검사항

연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	양호
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	실시
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	해당사항 없음
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	해당사항 없음
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	양호
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	양호
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	양호
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	해당사항 없음
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정여부	양호
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	양호
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바닥 방연포 설치여부	해당사항 없음
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	양호
13	작업현장 정리정돈 상태	양호
14	미세먼지발생 공종작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기청정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	해당사항 없음
비고		

점검자 기술계획처 조용남
 기술계획처 김성진




(인)
 김성진

공사현장 안전점검 사진대지

○ 공사명: 8호선 천호변전소 고압배전용 몰드변압기 물품제작 구매 설치

○ 작업장소: 천호변전소

○ 점검일시: 2017.09.21.

점검사항	점검사항
	
안전장구류 착용상태	위험작업
점검사항	
	
작업현장 안전수칙	

공사현장안전점검표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 서울시 도시철도운영기관 교통카드시스템 구축사업

공사장소 : 2호선 을지로3가역 대합실

감독부서 : 전자1사업소

점검일자 : 2017.9.21(23:00 ~ 익일 03:30)

□ 점검사항		
연번	점 검 사 항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	보호구 착용 양호
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	안전교육 실시
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	해당없음
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	해당없음
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	작업장 동선상태 양호
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	조명상태 양호
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	소화기 비치
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	해당없음
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정 여부	해당없음
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	해당없음
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바닥 석면포 설치여부	작업 시 설치
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	해당없음
13	작업현장 정리정돈 상태	현장상태 양호
14	미세먼지발생 공종작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기청정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	해당없음
비 고		
일일작업계획서 미제출, 공사장 크로스 점검표 미작성		

점검자 기술계획처 차장 김 택 수
 기술계획처 과장 이 상 옥

(Handwritten signatures and initials)

공사현장 안전점검 사진대지

○ 공 사 명: 서울시 도시철도운영기관 교통카드시스템 구축사업

○ 작업장소: 2호선 을지로3가역 대합실 ○ 점검일시: 2017.9.21(23:00~익일 03:30)

점검 사항



일일안전교육 실시

점검 사항



작업 전경

공사 현장 안전 점검표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 아현역 3,4번 출입구 천장재 교체공사

공사장소 : 2호선 아현역 출입구

감독부서 : 건축1사업소

점검일자 : 2017.9.21(23:00~익일 03:30)



<input type="checkbox"/> 점검사항		
연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	보호구 착용 양호
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	안전교육 실시
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	안전포스터 부착
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	해당없음
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	작업장 동선 상태 양호
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	조명상태 양호
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	소화기 비치
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	해당없음
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정 여부	해당없음
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	해당없음
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바닥 석면포 설치여부	작업 시 설치
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	2인1조 사다리 작업 시행
13	작업현장 정리정돈 상태	현장상태 양호
14	미세먼지발생 공종작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기청정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	해당없음
비 고		

점검자 기술계획처 차장 김 택 수
 기술계획처 과장 이 상 욱



공사현장 안전점검 사진대지

- 공 사 명: 아현역 3,4번 출입구 천장재 교체공사
- 작업장소: 2호선 아현역 출입구
- 점검일시: 2017.9.21(23:00~익일 03:30)

점검 사항	점검 사항
	
<p>2인1조 사다리 작업 시행</p>	<p>작업현장 전경</p>

공사 현장 안전 점검 표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 구의역 승강장 지붕개량공사



공사장소 : 구의역

감독부서 : 건축1사업소

점검일자 : 2017. 09. 25.

□ 점검사항		
연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	양호
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	실시
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	-
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	-
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	양호
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	양호
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	양호
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	-
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정여부	양호
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	양호
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바닥 방연포 설치여부	-
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	-
13	작업현장 정리정돈 상태	양호
14	미세먼지발생 공종작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기청정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	-
비고		

점검자 기술계획처 조용남
 기술계획처 김성진



(인) 
(인) 

공사현장 안전점검 사진대지

○ 공사명: 구의역 승강장 지붕개량공사

○ 작업장소: 구의역

○ 점검일시: 2017.09.25.

점검사항	점검사항
	
공사안내판	고소작업 안전장구 착용상태
점검사항	점검사항

공사 현장 안전 점검 표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 수도권 환승역 이동편의시설 설치공사

공사장소 : 창동역

감독부서 : 토목1사업소(편의)

점검일자 : 2017. 09. 25.

점검사항

연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	양호
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	실시
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	-
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	-
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	양호
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	양호
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	양호
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	-
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정여부	-
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	-
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바닥 방연포 설치여부	-
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	-
13	작업현장 정리정돈 상태	양호
14	미세먼지발생 공종작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기청정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	먼지발생 저감 이행
비고		



점검자 기술계획처 조용남 *조용남*
 기술계획처 김성진 *김성진*

공사현장 안전점검 사진대지

○ 공사명: 수도권 환승역 이동편의시설 설치공사

○ 작업장소: 창동역

○ 점검일시: 2017.09.25.

<p>점검사항</p>	<p>점검사항</p>
	
<p>안전휀스</p>	<p>공사장 정리정돈 상태 양호</p>
<p>점검사항</p>	<p>점검사항</p>
<p style="text-align: center;">-</p>	<p style="text-align: center;">-</p>

공사 현장 안전 점검 표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 지하철 3호선 고가 및 교량구조물 내진보강공사(제3공구)

공사장소 : 잠실나루~강변

감독부서 : 토목1사업소

점검일자 : 2017. 09. 25.

점검사항

연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	양호
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	실시
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	-
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	-
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	양호
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	양호
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	양호
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	양호
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정여부	양호
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	양호
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바닥 방연포 설치여부	-
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	-
13	작업현장 정리정돈 상태	양호
14	미세먼지발생 공종작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기청정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	-
비고		

점검자 기술계획처 조용남
 기술계획처 김성진





(인) (인)

공사현장 안전점검 사진대지

○ 공사명: 지하철 3호선 고가 및 교량구조물 내진보강공사(제3공구)

○ 작업장소: 잠실나루~강변

○ 점검일시: 2017.09.25.

지적사항	조치사항
	
추락방지망 보완(전)	추락방지망 보완(후)
지적사항	조치사항
	
바닥 추락방지 보완(전)	바닥 추락방지 보완(후)

공사 현장 안전 점검 표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 종곡역외 4역 도시철도형캐노피설치공사(15공구)

공사장소 : 어린이대공원역 #5출구

감독부서 : 건축2사업소

점검일자 : 2017. 9.28.

점검사항

연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	작업자 안전모 미착용 → 현장시정조치 완료
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	양호
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	양호
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	-
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	양호
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	해당 없음
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	양호
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	-
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정 여부	-
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	-
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바닥 방염포 설치여부	-
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	양호
13	작업현장 정리정돈 상태	양호
14	미세먼지발생 공종작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기청정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	해당 없음 (지상공사)
비고 1. 일일작업 계획서 제출		




점검자 기술계획처 차장 박 성우(박성우)
기술계획처 대리 김 용현(김용현)

공사현장 안전점검 사진대지

○ 공 사 명: 중곡역의 4역 도시철도형표준캐노피 설치공사(15공구)

○ 작업장소: 어린이대공원역 #5출구

○ 점검일시: 2017. 9. 28.

점검지적 사항	조치결과
	
<p>작업 중 작업자 개인보호구(안전모) 미착용</p>	<p>작업자 안전모 착용지시 및 교육 (현지시정 완료)</p>
점검 사항	
	
<p>일일작업 계획서 제출상태 양호</p>	

공사 현장 안전 점검 표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 광화문 외 2역 승강편의시설 설치공사(29공구)



공사장소 : 종화역 외부출구

감독부서 : 토목2사업소

점검일자 : 2017. 9.28.

점검사항

연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	양호
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	양호
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	양호
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	양호
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	양호
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	양호
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	양호
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	양호
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정 여부	양호
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	양호
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바닥 방염포 설치여부	-
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	-
13	작업현장 정리정돈 상태	정리상태 미흡
14	미세먼지발생 공중작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기청정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	해당 없음 (지상공사)
비고		



점검자 기술계획처 차장 박성우(인) 
기술계획처 대리 김용현(인) 

공사현장 안전점검 사진대지

○ 공 사 명: 광화문 외 2역 승강편의시설 설치공사(29공구)

○ 작업장소: 중화역 외부출구

○ 점검일시: 2017. 9. 28.

점검 사항	점검 사항
	
구조물 외벽방수(시트) 작업 중 전경	보팀대(보) 상부 생명줄 설치상태 양호
점검 사항	점검 사항

공사 현장 안전 점검 표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 영등포구청역 대합실 시설개량공사

공사장소 : 영등포구청역

감독부서 : 건축1사업소

점검일자 : 2017. 09. 28.(야간)

점검사항

연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	양호
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	실시
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	양호
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	양호
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	양호
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	양호
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	양호
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	양호
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정여부	양호
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	양호
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바닥 방연포 설치여부	양호
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	양호
13	작업현장 정리정돈 상태	양호
14	미세먼지발생 공중작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기청정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	양호
비고		

점검자 기술계획처 조용남
 기술계획처 김성진





(인) 인성진

공사현장 안전점검 사진대지

○ 공사명: 영등포구청역 대합실 시설개량공사

○ 작업장소: 영등포구청역

○ 점검일시: 2017.09.28.(야간)

<p style="text-align: center;">점검사항</p> 	<p style="text-align: center;">점검사항</p> 
<p style="text-align: center;">안전교육일지</p>	<p style="text-align: center;">공기청정기</p>
<p style="text-align: center;">점검사항</p>	<p style="text-align: center;">점검사항</p>
	
<p style="text-align: center;">공사안내표지판</p>	<p style="text-align: center;">임시분전반</p>

공사 현장 안전 점검 표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 2017년 1,2호선 강북구간 궤도시설 보수보강공사

공사장소 : 홍대입구역

감독부서 : 궤도1사업소

점검일자 : 2017. 09. 28.(야간)

□ 점검사항		
연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	양호
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	실시
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	-
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	-
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	양호
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	양호
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	양호
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	-
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정여부	-
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	-
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바닥 방연포 설치여부	-
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	-
13	작업현장 정리정돈 상태	양호
14	미세먼지발생 공중작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기청정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	-
비고		

점검자 기술계획처 조용남
 기술계획처 김성진



(원형복합)
 김성진

공사현장 안전점검 사진대지

○ 공 사 명: 2017년 1,2호선 강북구간 궤도시설 보수보강공사

○ 작업장소: 홍대입구역

○ 점검일시: 2017.09.28.(야간)

점검사항	점검사항
	
경광등 설치	
점검사항	점검사항

공사 현장 안전 점검 표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 2호선 터널궤도 전력간선 개량 전기공사(3공구)

공사장소 : 영등포구청역 터널

감독부서 : 전기1사업소

점검일자 : 2017. 09. 28.(야간)

점검사항

연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	양호
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	실시
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	-
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	-
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	양호
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	양호
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	양호
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	-
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정여부	-
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	-
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바닥 방연포 설치여부	-
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	양호
13	작업현장 정리정돈 상태	양호
14	미세먼지발생 공중작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기청정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	-
비고		

점검자 기술계획처 조용남

기술계획처 김성진





(인)
(인)

공사현장 안전점검 사진대지

○ 공 사 명: 2호선 터널궤도 전력간선 개량 전기공사(3공구)

○ 작업장소: 영등포구청역

○ 점검일시: 2017.09.28.(야간)

<p style="text-align: center;">점검사항</p> 	<p style="text-align: center;">점검사항</p> 
<p style="text-align: center;">안전교육</p>	<p style="text-align: center;">작업중</p>
<p style="text-align: center;">점검사항</p>	<p style="text-align: center;">점검사항</p>
	
<p style="text-align: center;">경광등 설치</p>	<p style="text-align: center;">2인1조 사다리 작업</p>