

□ 주요지적내용 및 조치결과

발주처		공사장명	주요지적 내용	조치결과	비고
기관명	부서명				
서울주택 도시공사	재난안전부	신내3지구 방음 벽설치 및 진입 도로 개선공사	- 현장내 모닥불 피울 시 소화기 비치	- 소화기 비치 완료	
서울주택 도시공사	재난안전부	당고개 경로당부 지 앵커시설 건 립공사	- 흡연구역 재떨이 내부 및 주변 인화성 물질 제거 및 소화기 점검(월 1회 이상) 요망 - 양생 작업 중 질식사고 예방을 위하여 갈탄 등을 사용 시 주의사항 준수	- 주의사항 조치 완료	
서울주택 도시공사	재난안전부	마곡중앙공원	- 게이지등 파손 변형 소화기 교체 - 온실 보일러실 소화기 설치	- 소화기 교체 및 추가 배치 완료	
서울주택 도시공사	재난안전부	마곡 3-1공구	- 근로자 휴게소 내 난로등 전열기 관리 철저 - 소화기 정기점검 실시	- 전열기 관리 및 소화기 정기점검 실시	
서울주택 도시공사	재난안전부	항동택지	- 양생작업장 산소농도 관리 철저	- 산소농도 관리대장 작성	
서울주택 도시공사	재난안전부	항동 도시형생활 주택 3단지	-방수제 적재장소 위험 표시 및 소화기 미비치	- 위험 표시 및 소화기 비치	
서울주택 도시공사	재난안전부	마곡9단지	- 협력업체 현장 사무실 전력기구 사용시 내선점검후 사용 및 피난 동선 검토	- 내선점검 완료 및 피난동선 수립	

□ 사진대지

지적사항1	조치결과1
	
<p>■신내3지구 방음벽설치 및 진입도로 개선공사 - 현장내 모닥불 피울 시 소화기 비치</p>	<p>■신내3지구 방음벽설치 및 진입도로 개선공사 - 소화기 비치 완료</p>

지적사항2	조치결과2
	
<p>■당고개 경로당부지 앵커시설 건립공사 - 흡연구역 재떨이 내부 및 주변 인화성 물질 제거 및 소화기 점검(월 1회 이상) 요망 - 양생 작업 중 질식사고 예방을 위하여 갈탄 등을 사용 시 주의사항 준수</p>	<p>■당고개 경로당부지 앵커시설 건립공사 - 인화성 물질 제거 및 소화기 점검 실시 - 질식사고 예방 교육 실시 완료</p>

지적사항3	조치결과3
	
<p>■마곡중앙공원 - 게이지등 파손 변형 소화기 교체 - 온실 보일러실 소화기 설치</p>	<p>■마곡중앙공원 - 소화기 교체 및 추가 배치 완료</p>

지적사항4



- 마곡3-1공구
- 근로자 휴게소 내 난로등 전열기 관리 철저
- 소화기 정기점검(1월)미 실시

조치결과4



- 마곡3-1공구
- 전열기 관리 교육 및 소화기 정기점검 실시

지적사항5



- 항동택지
- 양생작업장 산소농도 관리 철저

조치결과5



- 항동택지
- 밀폐공간 위험물질 측정대장 현장 비치 및 교육실시

지적사항6



- 항동도시형생활주택3단지
- 방수제 적재장소 위험 표시 및 소화기 미비치

조치결과6



- 항동도시형생활주택3단지
- 위험 표시 및 소화기 비치

지적사항7



■마곡9단지

- 협력업체 현장 사무실 전력기구 사용시 내선점검 후 사용 및 피난 동선 검토

조치결과7



■마곡9단지

- 내선점검 완료 및 피난동선 수립