

돌곶이로 105~장위로4길 51~4 구간 외 1개소 사각형거 보수보강

1 기본 현황

□ 사업개요

| | | | |
|---------------|--|----------------|---------------|
| 회 계 | 공기업하수도사업특별회계 | | |
| 사업기간 | <input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 기간2018.03 ~ 2018.12 | | |
| 사업내용 | ○ 노후 하수암거 보수보강 | | |
| 사업위치 | 성북구 돌곶이로 105~장위로4길 51-4 | | |
| 총사업비 | 총 400,000천원 | (국비) | (시비)400,000천원 |
| | | 기타 (예산 외) (구비) | (기타) |
| 사업비 (당해년도) | 400,000천원 | (국비) | (시비)400,000천원 |
| | | 기타 (예산 외) (구비) | (기타) |

□ 사업 담당자

| | | | | |
|--------|--------|------------------|------------------|------------------|
| 실·국 | 부서명 | 과 장 | 팀장 | 주무관 |
| 물순환안전국 | 물재생계획과 | 하상문 2133-3780 | 이인규 2133-3794 | 김영희 2133-3792 |

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2017예산액 (A) | 2018예산액(B) | 증감 (B-A) | (B-A)*100/A |
|-----|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | | | (x-) |
| 계 | (x-) 0 | (x-) 400,000 | (x-) 400,000 | (x-) 0 |
| 시설비 | (x-) 0 | (x-) 400,000 | (x-) 400,000 | (x-) 0 |

□ 산출근거

| | | | |
|------|-----------------------|---|-----------|
| 과목구분 | 2018년 예산내역 | | |
| 시설비 | ○ 공사비 400,000,000원 | = | 400,000천원 |

연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 기투자 (~2016) | 2017 | 2018 | 2019 이후 | 비고 |
|-----|-------------|----------------|------|-------------|---------|----|
| 계 | (x-) 400 | (x-) | (x-) | (x-) 400 | (x-) | |
| 시설비 | (x-) 400 | (x-) | (x-) | (x-) 400 | (x-) | |

3 사업설명

사업목적

- 정밀안전진단 결과 “C”등급으로 판정된 하수암거의 물리적, 기능적 결함에 대하여 보수보강을 실시 내구성 및 구조적 안정성을 확보하고자 함

사업근거

- 하수도법 제3조(국가 및 지방자치단체의 책무)

사업내용

- 사업기간 : 2018.3. ~ 12.
- 사업수행주체 : 성북구청
- 추진방법 : 노후 하수암거 보수보강
- 사업의 주요내용 : 사각형거 보수보강 □1.5×1.5~□2.5×2.5m, L=981m A=1320m²

사업계획(투자사업의 경우)

- 위 치 : 돌곶이로 105~장위로4길 51-4 일대
- 규모 : □1.5×1.5~□2.5×2.5m, L=981m A=1320m²
- 총사업비 : 400백만원

2018년도 추진일정

(단위 : 천원)

| 사업추진절차 | 추진기간 | 예산집행금액 | 추진세부내용 |
|--------|-----------------|---------|-----------|
| 계 | | 400,000 | |
| 공사시행 | 2018.03~2018.12 | 400,000 | 사각형거 보수보강 |

4 사 업 효 과

최근 3년 추진실적

참 고 자 료

□ 위치도



□ 현황사진

