

명절대비 교통안전시설물 점검표 (강동)

연번	교차로 명	위치 및 주소	점검시설물 (사진)		점검사항	조치내용	비고
1	동남로	서하남 IC			차량등 적색 소등	LED 교체	
2	아리수로	고덕근린공원			차량함체 기울어짐	함체교정	
3	양재대로	명일역			배선문 망실	배선문 설치	
4	아리수로	강일1,3단지			보행등 챙 파손	챙 설치	
5	아리수로	강일리버10단지			보행등 챙 파손	챙 설치	