











명절대비 교통안전시설물 점검표 (수서)

연번	교차로 명	위치 및 주소	점검시설물 (사진)		점검사항	조치내용	비고
1	개포로	수도공 고			보조등 각도불량	보조등 교정	
2	개포로	우리은 행 포이			표지 각도불량	표지 각도교정	
3	남부순 환로	매봉터 널			배선문 파손	배선문 교체	
4	도곡로	롯데백 화점도 곡			표지 각도불량	표지 각도교정	
5	영동대 로	휘문고 교			보조등 각도불량	보조등 교정	