

# 시험·검사 성적서

접수번호 : 2B18-03206

페이지 1 / 5

1. 의뢰인	구로구보건소(지역보건과)
2. 업체명	
3. 시료(검체)명	고가수조 냉수 등 48건
4. 항목 및 방법	레지오넬라균
5. 검사 목적 (용도)	참고용
6. 접수 및 완료 일자	의뢰접수일 : 2018년 4월 11일                      결과완료일 : 2018년 4월 24일

## 시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
고가수조 냉수(구로-1)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
9층 남자화장실 온수(구로-2)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
9층 남자화장실 냉수(구로-3)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
9층 남자화장실 수도꼭지(구로-4)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
8층 공용화장실(좌) 온수(구로-5)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
8층 공용화장실(좌) 냉수(구로-6)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
8층 공용화장실(좌) 수도꼭지(구로-7)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
7층 공용화장실(좌) 온수(구로-8)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
7층 공용화장실(좌) 냉수(구로-9)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
7층 공용화장실(좌) 수도꼭지(구로-10)	레지오넬라균	-	불검출

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
6층 공용화장실(좌) 온수(구로-11)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
6층 공용화장실(좌) 냉수(구로-12)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
6층 공용화장실(좌) 수도꼭지(구로-13)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
502호 화장실 냉수(구로-14)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
502호 화장실 온수(구로-15)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
502호 화장실 수도꼭지(구로-16)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
5층 5병동 샤워실 냉수(구로-17)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
5층 5병동 샤워실 온수(구로-18)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
5층 5병동 샤워실 수도꼭지(구로-19)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
5층 5병동 남자화장실 냉수(구로-20)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
5층 5병동 남자화장실 온수(구로-21)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
5층 5병동 남자화장실 수도꼭지(구로-22)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
3층 투석실 화장실 온수(구로-23)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
3층 투석실 화장실 냉수(구로-24)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
3층 투석실 화장실 수도꼭지(구로-25)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
2층 여자화장실 냉수(구로-26)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
2층 여자화장실 온수(구로-27)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
2층 여자화장실 수도꼭지(구로-28)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
1층 장애인화장실 냉수(구로-29)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
1층 장애인화장실 온수(구로-30)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
1층 장애인화장실 수도꼭지(구로-31)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
지하1층 여자화장실 온수(구로-32)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
지하1층 여자화장실 냉수(구로-33)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
지하1층 여자화장실 수도꼭지(구로-34)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
지하5층 급탕실(구로-35)	레지오넬라균	-	불검출

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
지하5층 지하수조(냉수) (구로-36)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
지하3층 공급실 온수(구로-37)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
지하3층 공급실 냉수(구로-38)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
지하3층 공급실 수도꼭지(구로-39)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
지하2층 장례식장 남자화장실 온수(구로-40)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
지하3층 장례식장 남자화장실 냉수(구로-41)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
지하2층 장례식장 남자화장실 수도꼭지(구로-42)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
10층 공용화장실 온수(구로-43)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
10층 공용화장실 냉수(구로-44)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
10층 공용화장실 수도꼭지(구로-45)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
3층 중환자실 세면대 온수(구로-46)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
3층 중환자실 세면대 냉수(구로-47)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
3층 중환자실 세면대 수도꼭지(구로-48)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			

비 고	
-----	--

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

담당자 : 박주현

책임자 : 이집호



서울특별시보건환경연구원장