





정기(기동점검) 점검 조치결과보고

〔서부간선지하도로 민간투자사업(1공구)〕

- 점검일시 : 2018.05.04 (금)
- 조치결과
- ◆ 점검자 : 한종수,홍민철

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 화재/폭발/질식 재해 예방</p> <p>- 개착구간 사용이 완료된 가스(LPG, 산소) 용기를 위험물 보관소에 보관하기 바람. 가스용기는 40℃이하로 유지될 수 있도록 직사광선을 피하는 구조로 관리하기 바람.</p> <p>※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제234조(가스등의 용기)</p> <p>※ 건설안전 기본지침 공통-23(가스용기)</p>		<p>2018.05.07</p> <p>사용이 완료된 가스(LPG, 산소) 용기를 위험물 보관소로 이동 보관조치 하였으며, 가스용기 대차에 햇볕가리개(파라솔) 설치를 완료하였음.</p>	 
		<p>2018.05.07</p> <p>가설사무실 및 창고 출입문에 명판 부착 완료</p>	
<p>○ 기타 안전관리</p> <p>- 가설사무실 및 창고는 출입구에 명판을 부착하기 바람.(명판내용: 업체명, 사용기간, 관리책임자 정/부 성명 및 전화번호)</p> <p>※ 건설안전 기본지침 공통-41(가설사무실/창고)</p>			

<p>○ 기타 안전관리</p> <p>- 비상탈출구 오수처리 시설이 파손되어 오수가 유출되고 있으니 보수요망</p>		<p>2018.05.05</p> <p>오폐수처리시설 탱크의 일부 부위를 용접보수하여 누수방지 조치를 완료하였음.</p>	
<p>○ 기타 안전관리</p> <p>- 터널 내 근로자 이동통로는 일부 통행이 불편한 상태이니 이용이 용이하도록 정비하기 바람</p>		<p>2018.05.05</p> <p>터널 내 근로자 이동통로를 정비하여 이동이 편리하도록 조치 완료하였음.</p>	