





사 진 대 지

공사명 : 2016년 독섬공원 친환경주차장 조성공사(하자)

위 치		내 용	회양목
공 사 전			
공 사 후			



사 진 대 지

공사명 : 2016년 독섬공원 친환경주차장 조성공사(하자)

위 치		내 용	조팝나무
공 사 전			
공 사 후			

사 진 대 지

공사명 : 2016년 독섬공원 친환경주차장 조성공사(하자)

위 치	내 용	잔 디
공 사 전		
공 사 후		

사 진 대 지

공사명 : 2016년 독섬공원 친환경주차장 조성공사(하자)

위 치		내 용	잔 디
공 사 전			
공 사 후			

사 진 대 지

공사명 : 2016년 독섬공원 친환경주차장 조성공사(하자)

위 치		내 용	사철나무
공 사 전			
공 사 후			

사 진 대 지

공사명 : 2016년 독섬공원 친환경주차장 조성공사(하자)

위 치		내 용	사철나무
공 사 전			
공 사 후			