

# 공사 현장 안전 점검 표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 3호선 약수변전소 노후전력설비 개량공사

공사장소 : 3호선 약수역

감독부서 : 전기1사업소

점검일자 : 2018. 5. 9.

□ 점검사항		
연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	[현지시정] - 안전모 착용 지시
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	교육실시
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	부착완료
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	양호
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	양호
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	양호
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	양호
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	양호
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정 여부	해당없음
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	해당없음
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바닥 방염포 설치여부	해당없음
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	해당없음
13	작업현장 정리정돈 상태	양호
14	미세먼지발생 공종작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기처정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	양호
비고		

점검자 기술계획처 차장 김택수

기술계획처 차장 권재혁

*김택수*  
*권재혁*

# 공사 현장 안전 점검 표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 약수 외 3역 화장실 시설개량 기계공사



공사장소 : 6호선 약수역

감독부서 : 기계2사업소

점검일자 : 2018. 5. 9.

점검사항

연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	점검당일 작업없음
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	점검당일 작업없음
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	부착완료
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	특이사항 없음
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	양호
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	양호
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	양호
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	특이사항 없음
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정 여부	해당없음
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	해당없음
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바닥 방염포 설치여부	해당없음
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	해당없음
13	작업현장 정리정돈 상태	양호
14	미세먼지발생 공종작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기청정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	양호
비고		

점검자 기술계획처 차장 김택수   
 기술계획처 차장 권재혁 



# 공사 현장 안전 점검 표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 버티고개 외 1역 화장실 시설개량공사

공사장소 : 6호선 약수역

감독부서 : 건축2사업소

점검일자 : 2018. 5. 9.

점검사항

연번	점 검 사 항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	[현지시정] - 안전모 착용 지시
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	교육실시
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	부착완료
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	양호
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	양호
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	양호
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	양호
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	공사용분전반 박스위 다른 전열기 (커피 보드) 비치 사용
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정 여부	해당없음
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	해당없음
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바닥 방염포 설치여부	양호
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	양호
13	작업현장 정리정돈 상태	양호
14	미세먼지발생 공중작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기청정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	양호

비 고

점검자 기술계획처 차장 김택수

기술계획처 차장 권재혁



*(Handwritten signatures)*

# 공사현장 안전점검 사진대지

공사명 : 버티고개 외 1역 화장실 시설개량공사

공사장소 : 6호선 약수역

감독부서 : 건축2사업소

점검지적 사항	조치결과
	
<p>[현지시정] 작업자 안전모 미착용</p>	
점검지적 사항	조치결과
	
<p>공사용 분전반 박스위 다른 전열기 비치 사용</p>	













# 공사 현장 안전 점검 표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 약수 외 3역 화장실 시설개량 기계공사(기계, 건축, 전기분야)

공사장소 : 약수




감독부서 : 기계2사업소, 건축2사업소, 전기2사업소      점검일자 : 2018. 5. 11

<input type="checkbox"/> 점검사항		
연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	현장 시정조치
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	이상없음
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	이상없음
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	이상없음
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	-
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	이상없음
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	이상없음
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	설치양호
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정 여부	-
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	이상없음
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바닥 방염포 설치여부	이상없음
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	이상없음
13	작업현장 정리정돈 상태	양호
14	미세먼지발생 공종작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기청정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	천공작업시 물뿌리기 작업 시행
<b>비고</b> - 공사장 일일 크로스 안전점검 미실시(건축, 전기분야)		

점검자    기술계획처    조   용   남    (인양남)  
 점검자    기술계획처    이   봉   석    이봉석

# 공사현장 안전점검 사진대지

- 공사명 : 약수 외 3역 화장실 시설개량 기계공사, 전기공사, 건축공사
- 공사장소 : 약수

점검 사항	점검 사항
	
<p>일일작업계획서 제출 확인</p>	<p>공사장 일일크로스 안전점검표(건축분야) 5/2일 이후 미실시</p>
	 <p>안전모 미착용 작업자 안전모 착용 현장시정 조치 (천공작업시 물뿌리기 작업 시행)</p>
<p>공사장 일일크로스 안전점검표(전기분야) 5/3일 이후 미실시</p>	

# 공사현장안전점검표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 3호선 약수변전소 노후전력설비 개량공사

공사장소 : 약수변전소

감독부서 : 전기1사업소

점검일자 : 2018. 5. 11





<input type="checkbox"/> 점검사항		
연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	이상없음
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	이상없음
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	이상없음
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	이상없음
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	이상없음
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	이상없음
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	이상없음
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	이상없음
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정 여부	-
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	이상없음
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바닥 방염포 설치여부	이상없음
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	이상없음
13	작업현장 정리정돈 상태	양호
14	미세먼지발생 공종작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기청정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	
비고		

점검자 기술계획처 조 용 남  
 점검자 기술계획처 이 봉 석

(인장응답)  
 이봉석

# 공사현장 안전점검 사진대지

- 공사명 : 3호선 약수변전소 노후전력설비 개량공사
- 공사장소 : 약수변전소

점검 사항	점검 사항
	
<p>일일작업계획서 제출 확인</p>	<p>공사현장내 소화기 비치상태 확인</p>
	
<p>망상접지 및 접지단자함 설치 전경</p>	<p>외부공기 차단막 설치 전경</p>

# 공사 현장 안전 점검 표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 지하철 3호선 금호~옥수역간 고가구조물 내진보강공사(2차)

공사장소 : 금호

감독부서 : 토목1사업소

점검일자 : 2018. 5.11




□ 점검사항		
연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	이상없음
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	이상없음
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	이상없음
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	이상없음
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	-
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	-
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	이상없음
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	이상없음
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정 여부	-
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	-
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바닥 방염포 설치여부	이상없음
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	이상없음
13	작업현장 정리정돈 상태	양호
14	미세먼지발생 공중작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기처정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	-
비고		

점검자 기술계획처 조 용 남  
 점검자 기술계획처 이 봉 석

(인)  
 이봉석

## 공사현장 안전점검 사진대지

- 공 사 명 : 지하철 3호선 금호~옥수역간 고가구조물 내진보강공사(2차)
- 작업장소 : 금호

점검 사항	점검 사항
	
보행안전도우비 배치 전경	금호역 내진보강공사 설계도면 전경
	
산소용접 시 소화기 배치상태 전경	



# 공사 현장 안전 점검 표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 지하철 승강편의시설 토목건축공사(2단계 13공구)

공사장소 : 총신대입구

감독부서 : 토목1사업소

점검일자 : 2018. 5.11





□ 점검사항		
연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	이상없음
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	이상없음
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	이상없음
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	위험물저장소 가연성 위험물 분리막 설치 보완 필요
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	-
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	-
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	이상없음
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	이상없음
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정 여부	-
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	이상없음
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바닥 방염포 설치여부	이상없음
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	이상없음
13	작업현장 정리정돈 상태	양호
14	미세먼지발생 공종작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기청정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	-
비고		

점검자 기술계획처 조 용 남  
 점검자 기술계획처 이 봉 석

(원용남)  
이봉석

# 공사현장 안전점검 사진대지

- 공사명 : 지하철 승강편의시설 토목건축공사(2단계 13공구)
- 작업장소 : 충신대입구

점검 사항	점검 사항
	
<p>일일작업계획서 제출 확인</p>	<p>장비사용 시 안전바 설치 전경</p>
	
<p>위험물 저장소내 가연성 위험물 분리막 설치 필요</p>	<p>보행안전도우미 배치 전경</p>

# 공사 현장 안전 점검 표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 선릉역 승강장 시설개량공사

공사장소 : 선릉

감독부서 : 건축1사업소

점검일자 : 2018. 5. 18(야간23:00 ~ 03:30)



□ 점검사항		
연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	이상없음
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	공사장 일일크로스 안전점검 실시 요망
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	이상없음
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	이상없음
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	이상없음
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	이상없음
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	이상없음
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	-
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정 여부	이상없음
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	현장조치
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바닥 방염포 설치여부	이상없음
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	-
13	작업현장 정리정돈 상태	양호
14	미세먼지발생 공중작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기청정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	비산방지 공기흡입기 설치
비고		

점검자 기술계획처 조 용 남  
 점검자 기술계획처 이 봉 석

(인) 12  
 이 봉 석

# 공사현장 안전점검 사진대지

- 공사명 : 선릉역 승강장 시설개량공사
- 공사장소 : 선릉

점검 사항	점검 사항
	
<p>작업전 안전교육 시행 전경</p>	<p>공사현장 안전교육 체크리스트 자체사용 교육 시행 및 공사장 일일 크로스 안전점검 미실시 조치 요청 -공사장 안전관리 표준화업무('18.2.14)</p>
	
<p>작업장 분진 비산 방지를 위한 출입구 밀폐상태 전경</p>	<p>안전보호구 착용 및 공기흡입기 사용 전경</p>

# 공사 현장 안전 점검 표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 2018년 전기실 노후변압기 교체 및 기타 전기공사

공사장소 : 잠실새내

감독부서 : 전기1사업소

점검일자 : 2018. 5. 18(야간23:00 ~ 03:30)

□ 점검사항		
연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	이상없음
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	이상없음
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	이상없음
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	이상없음
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	이상없음
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	-
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	이상없음
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	-
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정 여부	-
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	현장조치
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바닥 방염포 설치여부	이상없음
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	-
13	작업현장 정리정돈 상태	양호
14	미세먼지발생 공종작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기청정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	-
비고		




점검자 기술계획처 조 용 남  
 점검자 기술계획처 이 봉 석

(인)양남  
 이봉석

# 공사현장 안전점검 사진대지

○ 공사명 : 2018년 전기실 노후변압기 교체 및 기타 전기공사

○ 공사장소 : 잠실새내

점검 사항	점검 사항
	
<p>작업전 안전교육 시행 전경</p>	<p>작업전 접지체결 및 케이블 교체 작업 전경</p>
	
<p>고압배전반 차단기 단전상태 전경</p>	

# 공사 현장 안전 점검 표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 5호선 광나루변전소 노후전력설비 개량공사

공사장소 : 5호선 광나루역 변전소

감독부서 : 전기2사업소

점검일자 : 2018. 5. 18.

## □ 점검사항

연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	보호구 착용상태 양호
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	일일안전교육 실시
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	안전보건 표지 부착
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	해당 없음
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	작업동선 확보
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	조도상태 양호
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	소화기 비치
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	설치 및 관리상태 양호
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정 여부	해당 없음
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	해당 없음
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바닥 석면포 설치여부	해당 없음
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	해당 없음
13	작업현장 정리정돈 상태	현장상태 양호
14	미세먼지발생 공종작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 킨막이, 집진기, 공기청정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	해당공종 미실시
기 타		

점검자    기술계획처    차장    김택수    *김택수*  
               기술계획처    과장    이상욱    *이상욱*





# 공사현장 안전점검 사진대지

○ 공사명: 천호외 2역 승강편의시설 설치공사(33공구)

○ 작업장소: 5호선 천호역

○ 점검일시: 2018. 5. 18.

점검 지적사항	점검 지적사항
	
<p>이동식 휨스 설치개소(복공판 단부)에 고정 휨스 설치 필요</p>	<p>휨스 하부 개구부 보완 필요</p>





# 공사현장 안전점검 사진대지

공사명 : 지하철 승강편의시설 건축공사

공사장소 : 7호선 건대입구역

감독부서 : 건축2사업소

점검지적 사항	조치결과
	
<p>작업위치 천정마감재 탈락우려(안전위험요소) - 2개소</p>	
점검지적 사항	조치결과
	
<p>작업 후 정리정돈 미시행</p>	

# 공사 현장 안전 점검 표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 고가역사 지붕 차열페인트 도장공사(당산역외 1역)

공사장소 : 2호선 당산역

감독부서 : 건축1사업소

점검일자 : 2018. 5. 23.

점검사항

연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	점검당일 작업 없음
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	점검당일 작업 없음
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	부착완료
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	특이사항 없음
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	작업장 통로 시건장치 미설치
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	해당없음
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	점검당일 작업 없음
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	특이사항 없음
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정 여부	작업시행 시 안전점검 시행
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	양호
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바닥 방염포 설치여부	해당없음
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	해당없음
13	작업현장 정리정돈 상태	점검당일 작업 없음
14	미세먼지발생 공종작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기청정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	해당없음

비 고

- 작업 시행 시 중점 안전점검 필요

점검자 기술계획처 팀장 이태형

기술계획처 차장 권재혁





# 공사현장 안전점검 사진대지

공사명 : 고가역사 지붕 차열페인트 도장공사(당산역외 1역)

공사장소 : 2호선 당산역

감독부서 : 건축1사업소

점검지적 사항	조치결과
	
<p>작업장 통로 시건장치 미설치 (이용승객 작업장 이용 불가능하도록 보완조치 요망)</p>	
점검지적 사항	조치결과
	
<p>작업장 통로 시건장치 미설치 (이용승객 작업장 이용 불가능하도록 보완조치 요망)</p>	

# 공사 현장 안전 점검 표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 신정승무사업소 침실개선 및 기타공사

공사장소 : 2호선 신정차량기지

감독부서 : 건축1사업소

점검일자 : 2018. 5. 23.

□ 점검사항		
연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	양호
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	교육실시
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	부착완료
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	양호
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	양호
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	양호
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	작업장 소화기 추가 비치 필요 (분야별 작업위치)
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	양호
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정 여부	해당없음
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	해당없음
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바닥 방염포 설치여부	양호
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	양호
13	작업현장 정리정돈 상태	작업 후 분야별 정리정돈 필요 - 건축1사업소 주관
14	미세먼지발생 공중작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기청정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	양호
비고		

점검자 기술계획처 팀장 이태형

기술계획처 차장 권재혁



*이태형*  
*권재혁*

# 공사현장 안전점검 사진대지

공사명 : 신정승무사업소 침실개선 및 기타공사  
 [건축, 전기, 기계, 소방, 통신공사 등]

공사장소 : 2호선 신정차량기지

감독부서 : 건축1사업소 주관시행

점검지적 사항	조치결과
	
<p>작업위치 소화기 추가 비치 필요</p>	
점검지적 사항	조치결과
	
<p>작업 후 분야별 정리정돈 요망 (분야별 공통)</p>	







## 공사현장 안전점검 사진대지

- 공 사 명: 망원외 29역 승강장 스프링클러설비 설치공사
- 작업장소: 6호선 한강진역
- 점검일시: 2018.5.24(23:00~익일 03:30)

### 점검 지적사항



천장판 내부 작업 시행과 관련하여 「위험공종 사전 작업허가제」에 따른 실질적 안전작업계획 수립 및 승인절차 필요(기술계획처-3139, '18.5.2)

# 공사 현장 안전 점검 표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 2018년 5,6호선 토목시설물 유지보수공사

공사장소 : 6호선 화랑대~봉화산

감독부서 : 토목2사업소

점검일자 : 2018.5.24(23:00~익일 03:30)

□ 점검사항		
연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	보호구 착용 양호
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	안전교육 실시
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	해당 없음
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	해당 없음
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	작업장 동선상태 양호
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	조명상태 양호
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	소화기 비치
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	해당 없음
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정 여부	작업비계 설치
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	비계상부 안전난간 설치
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바닥 석면포 설치여부	해당 없음
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	해당 없음
13	작업현장 정리정돈 상태	현장상태 양호
14	미세먼지발생 공종작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기청정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	해당 없음
기 타		

점검자    기술계획처    차장    김   택   수  
           기술계획처    과장    이   상   욱

*(Handwritten signatures and initials)*

# 공사 현장 안전 점검 표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 역촌 외 1역 화장실 시설개량 전기공사

공사장소 : 6호선 불광역

감독부서 : 전기2사업소

점검일자 : 2018. 5. 29.

점검사항

연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	[현지시정] - 안전모 착용 지시
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	교육실시
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	부착완료
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	양호
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	양호
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	양호
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	양호
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	양호
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정 여부	해당없음
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	해당없음
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바닥 방염포 설치여부	해당없음
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	해당없음
13	작업현장 정리정돈 상태	양호
14	미세먼지발생 공중작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기청정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	양호
비고		

점검자 기술계획처 차장 김택수

기술계획처 차장 권재혁



# 공사 현장 안전 점검 표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 역촌 외 3역 화장실 시설개량 기계공사

공사장소 : 6호선 불광역

감독부서 : 기계2사업소

점검일자 : 2018. 5. 29.

점검사항

연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	[현지시정] - 안전모 착용 지시
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	교육실시
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	부착완료
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	양호
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	양호
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	양호
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	양호
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	양호
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정 여부	해당없음
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	해당없음
11	절단장소 블티확산 방지포 및 바닥 방염포 설치여부	해당없음
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	해당없음
13	작업현장 정리정돈 상태	양호
14	미세먼지발생 공중작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기청정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	양호
비고		

점검자 기술계획처 차장 김택수

기술계획처 차장 권재혁

*(Handwritten signatures)*



# 공사 현장 안전 점검 표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 역촌 외 1역 화장실 시설개량공사

공사장소 : 6호선 구산역

감독부서 : 건축2사업소

점검일자 : 2018. 5. 29.

점검사항

연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	안전모 미착용
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	교육실시
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	부착완료
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	양호
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	양호
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	양호
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	양호
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	양호
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정 여부	해당없음
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	해당없음
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바닥 방염포 설치여부	해당없음
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	해당없음
13	작업현장 정리정돈 상태	양호
14	미세먼지발생 공중작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기청정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	양호
비고		

점검자 기술계획처 차장 김택수

기술계획처 차장 권재혁

*(Handwritten signatures)*




# 공사현장 안전점검 사진대지

공사명 : 역촌 외 1역 화장실 시설개량공사

공사장소 : 6호선 구산역

감독부서 : 건축2사업소

점검지적 사항	조치결과
	
작업자 안전모 미착용	

# 공사 현장 안전 점검 표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 역촌 외 3역 화장실 시설개량 기계공사

공사장소 : 6호선 구산역

감독부서 : 기계2사업소

점검일자 : 2018. 5. 29.

점검사항

연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	양호
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	교육실시
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	부착완료
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	양호
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	작업장 통로에 공사자재 비치 - 작업동선 확보 불량
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	양호
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	양호
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	양호
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정 여부	해당없음
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	해당없음
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바닥 방염포 설치여부	해당없음
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	해당없음
13	작업현장 정리정돈 상태	작업장 통로에 공사자재 비치 - 작업동선 확보 불량
14	미세먼지발생 공중작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기청정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	양호

비고

점검자 기술계획처 차장 김택수

기술계획처 차장 권재혁



# 공사현장 안전점검 사진대지

공사명 : 역촌 외 3역 화장실 시설개량 기계공사

공사장소 : 6호선 구산역

감독부서 : 기계2사업소

점검지적 사항	조치결과
	
<p>작업동선 확보 불량 [작업장 통로 공사자재 비치]</p>	




# 공사현장 안전점검 사진대지

공사명 : 천호 외 2역 에스컬레이터 설치공사(33공구)

공사장소 : 6호선 마포구청역

감독부서 : 기계2사업소

점검지적 사항	조치결과
 <p data-bbox="284 1182 635 1227">작업자 안전모 미착용</p>	