

공사 현장 안전 점검 표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 고가역사 지붕 차열페인트 도장공사(당산역외 1역)

공사장소 : 당산역

감독부서 : 건축1사업소

점검일자 : 2018. 6. 7


□ 점검사항		
연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	이상없음
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	이상없음
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	이상없음
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	이상없음
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	이상없음
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	-
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	이상없음
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	이상없음
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정 여부	이상없음
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	이상없음
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바닥 방염포 설치여부	-
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	이상없음
13	작업현장 정리정돈 상태	양호
14	미세먼지발생 공종작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기청정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	-
비고 - 일일작업계획서 제출 시정조치 및 작업 출입구 시건장치 시정조치		

점검자 기술계획처 조 용 남 (인)

점검자 기술계획처 이 봉 석 (인)

공사현장 안전점검 사진대지

- 공사명 : 고가역사 지붕 차열페인트 도장공사(당산역외 1역)
- 공사장소 : 당산역

점검 사항	점검 사항																																																												
																																																													
<p align="center">출입구 시건장치 미설치 조치 전</p>	<p align="center">시건장치 시정조치 완료</p>																																																												
	<p align="center">일일작업계획서</p> <table border="1"> <tr> <td>공사명</td> <td colspan="5">고가역사 지붕 차열페인트 도장공사(당산역외 1역)</td> </tr> <tr> <td>시공자</td> <td colspan="5">㈜ 신성엔텍</td> </tr> <tr> <td>현장대리인</td> <td>정 영수</td> <td>소속</td> <td>신성엔텍</td> <td>연락처</td> <td>010-8311-7368</td> </tr> <tr> <td>현장 소장</td> <td>김영수</td> <td>소속</td> <td>신성엔텍</td> <td>연락처</td> <td>010-9116-3151</td> </tr> <tr> <td>공사감독</td> <td>구용덕</td> <td>소속</td> <td>관측 14팀소</td> <td>연락처</td> <td></td> </tr> <tr> <td>작업일시</td> <td colspan="5">2018년 6월 8일 (07:00 ~ 17:00)</td> </tr> <tr> <td>작업장소</td> <td colspan="5">외선 지붕</td> </tr> <tr> <td>작업내용</td> <td colspan="5">차열 페인트</td> </tr> <tr> <td>위험요인 (중복체크가능)</td> <td colspan="5"> <input type="checkbox"/> 고소작업 <input type="checkbox"/> 원장판 제거 <input type="checkbox"/> 원장판미 제거 <input type="checkbox"/> 용접작업 <input type="checkbox"/> 절단작업 <input type="checkbox"/> 밀폐작업 <input type="checkbox"/> 전기작업 <input type="checkbox"/> 타설작업 <input type="checkbox"/> 대형장비작업 <input type="checkbox"/> 중량물취급 <input type="checkbox"/> 기타(당산역사 지붕 차열페인트 작업) </td> </tr> <tr> <td>안전대책</td> <td colspan="5">※ 별첨</td> </tr> </table> <p align="center">상기와 같은 목적으로 출입을 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.</p> <p align="right"> 시 공 사 : ㈜ 신성엔텍 현장대리인 : 정 영수  현 장 소 장 : 김영수  서울교통공사 당산역장 귀하 </p>	공사명	고가역사 지붕 차열페인트 도장공사(당산역외 1역)					시공자	㈜ 신성엔텍					현장대리인	정 영수	소속	신성엔텍	연락처	010-8311-7368	현장 소장	김영수	소속	신성엔텍	연락처	010-9116-3151	공사감독	구용덕	소속	관측 14팀소	연락처		작업일시	2018년 6월 8일 (07:00 ~ 17:00)					작업장소	외선 지붕					작업내용	차열 페인트					위험요인 (중복체크가능)	<input type="checkbox"/> 고소작업 <input type="checkbox"/> 원장판 제거 <input type="checkbox"/> 원장판미 제거 <input type="checkbox"/> 용접작업 <input type="checkbox"/> 절단작업 <input type="checkbox"/> 밀폐작업 <input type="checkbox"/> 전기작업 <input type="checkbox"/> 타설작업 <input type="checkbox"/> 대형장비작업 <input type="checkbox"/> 중량물취급 <input type="checkbox"/> 기타(당산역사 지붕 차열페인트 작업)					안전대책	※ 별첨				
공사명	고가역사 지붕 차열페인트 도장공사(당산역외 1역)																																																												
시공자	㈜ 신성엔텍																																																												
현장대리인	정 영수	소속	신성엔텍	연락처	010-8311-7368																																																								
현장 소장	김영수	소속	신성엔텍	연락처	010-9116-3151																																																								
공사감독	구용덕	소속	관측 14팀소	연락처																																																									
작업일시	2018년 6월 8일 (07:00 ~ 17:00)																																																												
작업장소	외선 지붕																																																												
작업내용	차열 페인트																																																												
위험요인 (중복체크가능)	<input type="checkbox"/> 고소작업 <input type="checkbox"/> 원장판 제거 <input type="checkbox"/> 원장판미 제거 <input type="checkbox"/> 용접작업 <input type="checkbox"/> 절단작업 <input type="checkbox"/> 밀폐작업 <input type="checkbox"/> 전기작업 <input type="checkbox"/> 타설작업 <input type="checkbox"/> 대형장비작업 <input type="checkbox"/> 중량물취급 <input type="checkbox"/> 기타(당산역사 지붕 차열페인트 작업)																																																												
안전대책	※ 별첨																																																												
<p align="center">일일작업계획서 미제출 조치 전</p>	<p align="center">일일작업계획서 제출 시정조치 완료</p>																																																												

공사 현장 안전 점검 표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 5호선 광나루변전소 노후전력설비 개량공사

공사장소 : 광나루변전소

감독부서 : 전기2사업소

점검일자 : 2018. 6. 7

□ 점검사항		
연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	이상없음
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	이상없음
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	이상없음
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	이상없음
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	이상없음
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	이상없음
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	이상없음
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	설치양호
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정 여부	-
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	이상없음
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바닥 방염포 설치여부	이상없음
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	이상없음
13	작업현장 정리정돈 상태	양호
14	미세먼지발생 공중작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기처정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	
비고 - 공사장 바닥면 철판 들뜸 시정조치 요청		

점검자 기술계획처 조 용 남 (인)

점검자 기술계획처 이 봉 석 (인)

공사현장 안전점검 사진대지

- 공사명 : 5호선 광나루변전소 노후전력설비 개량공사
- 공사장소 : 광나루

점검 사항	점검 사항
	
<p>공사장 크로스 안전점검 시행 확인</p>	<p>절단작업 시 방염포 설치 및 소화기 비치 전경</p>
	
<p>바닥면 철판 들뜸현상 조치 요청</p>	

공사 현장 안전 점검 표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 5호선 왕십리~답십리역간 환기구 개선공사

공사장소 : 마장역

감독부서 : 토목2사업소

점검일자 : 2018. 6. 8

□ 점검사항		
연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	이상없음
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	이상없음
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	이상없음
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	이상없음
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	이상없음
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	-
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	이상없음
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	이상없음
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정 여부	이상없음
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	이상없음
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바닥 방염포 설치여부	-
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	이상없음
13	작업현장 정리정돈 상태	양호
14	미세먼지발생 공종작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기청정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	-
비고 -		

점검자 기술계획처 조 용 남 (인)

점검자 기술계획처 이 봉 석 (인)

공사현장 안전점검 사진대지

- 공 사 명 : 5호선 왕십리~답십리역간 환기구 개선공사
- 공사장소 : 마장역

점검 사항	점검 사항
	
<p align="center">일일작업계획서 제출 전경 확인</p>	<p align="center">환기구 상단부 절단 후 현장정리 전경</p>

공사 현장 안전 점검 표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 지하철 4호선 고가 및 역사구조물 내진보강(6공구)

공사장소 : 노원~상계

감독부서 : 토목1사업소

점검일자 : 2018. 6. 8

□ 점검사항		
연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	이상없음
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	이상없음
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	이상없음
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	이상없음
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	이상없음
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	이상없음
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	이상없음
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	설치양호
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정 여부	노원~상계 P21기둥 상부 보호판넬 설치 현장시정 조치
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	이상없음
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바닥 방염포 설치여부	이상없음
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	이상없음
13	작업현장 정리정돈 상태	양호
14	미세먼지발생 공중작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기처정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	-
비고		

점검자 기술계획처 조 용 남 (인)

점검자 기술계획처 이 봉 석 (인)

공사현장 안전점검 사진대지

- 공 사 명 : 지하철 4호선 고가 및 역사구조물 내진보강(6공구)
- 공사장소 : 노원~상계

조치 전	조치 후
	
<p>고가부 P21기둥 상부 보호판넬 고정상태 불량으로 보호판넬 설치 필요</p>	<p>보호판넬 고정 조치완료</p>
	
<p>고가부내 P21기둥 상부 보호판넬 고정상태 불량으로 조치요청</p>	<p>보호판넬 고정 조치완료</p>

공사 현장 안전 점검 표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 2017년 온수역외 22역 환기실 바닥 개량 공사

공사장소 : 노원역

감독부서 : 기계2사업소

점검일자 : 2018. 6. 8


□ 점검사항		
연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	이상없음
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	이상없음
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	이상없음
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	이상없음
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	이상없음
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	이상없음
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	이상없음
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	설치양호
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정 여부	-
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	이상없음
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바닥 방염포 설치여부	이상없음
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	이상없음
13	작업현장 정리정돈 상태	양호
14	미세먼지발생 공중작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기처정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	-
비고		

점검자 기술계획처 조 용 남 (인)

점검자 기술계획처 이 봉 석 (인)

공사현장 안전점검 사진대지

- 공사명 : 2017년 온수역외 22역 환기실 바닥 개량 공사
- 공사장소 : 노원

점검 사항	점검 사항
	
<p align="center">일일작업계획서 제출 확인</p>	<p align="center">작업전 안전교육 시행 전경</p>
	
<p align="center">환기실 바닥면 도색작업 전경</p>	

공사 현장 안전 점검 표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 고가역사 지붕 차열페인트 도장공사(당산역 외 1역)

공사장소 : 2호선 당산역

감독부서 : 건축1사업소

점검일자 : 2018. 6. 14.

□ 점검사항		
연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	양호
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	교육실시
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	부착완료
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	양호
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	양호
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	해당없음
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	양호
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	양호
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정 여부	양호
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	양호
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바닥 방염포 설치여부	해당없음
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	양호
13	작업현장 정리정돈 상태	양호
14	미세먼지발생 공중작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기청정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	해당없음
비고		

점검자 기술계획처 차장 김 택 수 (인)

기술계획처 차장 권 재 혁 (인)

공사 현장 안전 점검 표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 2017년 온수역 외 22역 환기실 바닥 개량공사

공사장소 : 6호선 광흥창역

감독부서 : 건축2사업소

점검일자 : 2018. 6. 14.

□ 점검사항		
연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	양호
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	교육실시
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	부착완료
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	양호
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	양호
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	양호
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	양호
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	양호
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정 여부	해당없음
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	해당없음
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바다 방염포 설치여부	해당없음
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	해당없음
13	작업현장 정리정돈 상태	양호
14	미세먼지발생 공중작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기청정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	해당없음
비 고		

점검자 기술계획처 차장 김 택 수 (인)

기술계획처 차장 권 재 혁 (인)

공사 현장 안전 점검 표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 2018년 역구내 공실상가 철거공사(전기)

공사장소 : 5호선 광화문역

감독부서 : 전기2사업소

점검일자 : 2018. 6. 14.

□ 점검사항		
연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	양호
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	교육실시
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	부착완료
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	해당없음
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	양호
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	양호
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	양호
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	양호
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정 여부	해당없음
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	해당없음
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바다 방염포 설치여부	해당없음
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	양호
13	작업현장 정리정돈 상태	양호
14	미세먼지발생 공종작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기청정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	해당없음
비 고		

점검자 기술계획처 차장 김 택 수 (인)

 기술계획처 차장 권 재 혁 (인)

공사 현장 안전 점검 표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 2018년 에어컨 및 냉난방기 설치 전기공사(1공구)

공사장소 : 잠실(8호선)

감독부서 : 전기2사업소

점검일자 : 2018. 6. 21


□ 점검사항		
연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	이상없음
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	이상없음
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	이상없음
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	-
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	이상없음
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	-
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	이상없음
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	이상없음
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정 여부	이상없음
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	이상없음
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바닥 방염포 설치여부	-
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	이상없음
13	작업현장 정리정돈 상태	양호
14	미세먼지발생 공종작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기청정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	-
비고		
-		

점검자 기술계획처 조 용 남 (인)

점검자 기술계획처 이 봉 석 (인)

공사현장 안전점검 사진대지

- 공사명 : 2018년 에어컨 및 냉난방기 설치 전기공사(1공구)
- 공사장소 : 잠실역(8호선)

점검 사항	점검 사항
	
<p align="center">일일작업계획서 제출 전경 확인</p>	<p align="center">고소작업 시 비계사용 작업 전경</p>
	
<p align="center">비계작업 시 주변 통로 확보 후 작업 전경</p>	

공사 현장 안전 점검 표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 지하철 승강편의시설 토목건축 공사(2단계10공구)

공사장소 : 삼성

감독부서 : 토목1사업소

점검일자 : 2018. 6. 21

□ 점검사항		
연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	이상없음
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	이상없음
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	이상없음
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	이상없음
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	이상없음
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	이상없음
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	이상없음
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	설치양호
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정 여부	이상없음
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	이상없음
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바닥 방염포 설치여부	이상없음
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	이상없음
13	작업현장 정리정돈 상태	이상없음
14	미세먼지발생 공중작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기처정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	-
비고		

점검자 기술계획처 조 용 남 (인)

점검자 기술계획처 이 봉 석 (인)

공사현장 안전점검 사진대지

- 공 사 명 : 지하철 승강편의시설 토목건축 공사(2단계10공구)
- 공사장소 : 삼성

조치 전	조치 후
	
<p>인도위 보행자통로 장비 작업 시 보행안전도우미 미배치 상태</p>	<p>보행안전도우미 배치 현장시정 조치</p>

공사 현장 안전 점검 표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 지하철 승강편의시설 토목건축 공사(2단계10공구)

공사장소 : 종합운동장역

감독부서 : 토목1사업소

점검일자 : 2018. 6. 21

□ 점검사항		
연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	이상없음
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	이상없음
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	이상없음
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	이상없음
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	이상없음
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	이상없음
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	이상없음
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	설치양호
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정 여부	-
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	이상없음
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바닥 방염포 설치여부	이상없음
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	이상없음
13	작업현장 정리정돈 상태	현장내 폐기물 정리정돈 필요
14	미세먼지발생 공중작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기처정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	-
비 고		

점검자 기술계획처 조 용 남 (인)

점검자 기술계획처 이 봉 석 (인)

공사현장 안전점검 사진대지

- 공 사 명 : 지하철 승강편의시설 토목건축 공사(2단계10공구)
- 공사장소 : 종합운동장역

점검 사항	점검 사항
	
<p>토목분야 출입구 설치 마감상태 전경</p>	<p>공사장 주변 폐자재 정리정돈 필요</p>

공사 현장 안전 점검 표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 2017년 노후 콘크리트 전주 개량공사

공사장소 : 2호선 군자차량기지

감독부서 : 전기1사업소

점검일자 : 2018. 6. 21.

□ 점검사항		
연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	양호
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	교육실시
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	부착완료
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	해당없음
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	양호
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	해당없음
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	해당없음
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	양호
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정 여부	양호
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	해당없음
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바닥 방염포 설치여부	해당없음
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	양호
13	작업현장 정리정돈 상태	양호
14	미세먼지발생 공중작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기청정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	해당없음
비고		

점검자 기술계획처 차장 김 택 수 (인)

기술계획처 차장 권 재 혁 (인)

공사 현장 안전 점검 표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 총정로역 외 1역 화장실 개량공사

공사장소 : 2호선 서울대입구역

감독부서 : 건축1사업소

점검일자 : 2018. 6. 21.

□ 점검사항		
연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	[현지시정] 안전모 미착용
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	교육실시
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	일일 크로스 안전점검표 미작성
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	양호
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	[공통] 작업장 통로바닥 문어 발식 전선코드 비치
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	양호
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	양호
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	양호
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정 여부	해당없음
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	해당없음
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바닥 방염포 설치여부	양호
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	해당없음
13	작업현장 정리정돈 상태	양호
14	미세먼지발생 공종작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기청정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	해당없음
비 고		

점검자 기술계획처 차장 김 택 수 (인)

기술계획처 차장 권 재 혁 (인)

공사현장 안전점검 사진대지

- 공 사 명 : 총정로역 외 1역 화장실 개량공사
- 공사장소 : 2호선 서울대입구역

점검 사항	점검 사항																																																																																																																																																																																																																																									
<p style="text-align: center;">공사장 일일 크로스 안전점검표</p> <p>● 공 사 명 : 서울대입구역 외 1역 화장실 개량공사 ● 계약업체 : 주금화하이텍</p> <p style="text-align: center;">범례 ○ : 적정(양호) * : 불량(보통) - : 해당없음</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">점검 항목</th> <th colspan="12">점검 일자</th> </tr> <tr> <th>6/11</th><th>6/11</th><th>6/11</th><th>6/11</th><th>6/11</th><th>6/11</th><th>6/11</th><th>6/11</th><th>6/11</th><th>6/11</th><th>6/11</th><th>6/11</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>작업 전 안전교육은 실시하였는가 (작업종사자 작업안전 수칙 등)</td> <td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>안전보호구는 착용하였는가 (안전모, 안전화 등등)</td> <td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>구급약품 등 안전구는 적용하였는가</td> <td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>고소작업 장소의 안전 소의 체결상태</td> <td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>안전줄 또는 안전띠(안전)의 부착 및 안전상태</td> <td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>작업자 승주계통은 확인하였는가 (안전차, 정음장치)</td> <td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>소형기는 적정하게 배치되어 있는지(2개소 이상)</td> <td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>공사 안전표지판의 설치 및 관리 상태는 양호한가?</td> <td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>작업장 조도는 적정하게 유지되고 있는가(최소 7룩스, 일반 15룩스)</td> <td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>ACDR의 사용 중 단점유지</td> <td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>간접 1회용 중수처리기는</td> <td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>물집 및 방수제 시 도포가 방음벽 등의 안전구역에 도포되어 있는가?</td> <td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>유압 및 절단작업 시 물뿜비산 감지유은 배치하였는가?</td> <td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>계구부의 중화방지시설 설치 및 관리 상태는 양호한가?</td> <td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>작업현장 장비중도 상태는 양호한가(작업자 등 안전 확보 등)</td> <td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>서 명</td> <td>정</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small;">* 현장여건에 따라 점검항목 변경 사용</p>	점검 항목	점검 일자												6/11	6/11	6/11	6/11	6/11	6/11	6/11	6/11	6/11	6/11	6/11	6/11	작업 전 안전교육은 실시하였는가 (작업종사자 작업안전 수칙 등)	○												안전보호구는 착용하였는가 (안전모, 안전화 등등)	○												구급약품 등 안전구는 적용하였는가	-												고소작업 장소의 안전 소의 체결상태	-												안전줄 또는 안전띠(안전)의 부착 및 안전상태	○												작업자 승주계통은 확인하였는가 (안전차, 정음장치)	○												소형기는 적정하게 배치되어 있는지(2개소 이상)	○												공사 안전표지판의 설치 및 관리 상태는 양호한가?	○												작업장 조도는 적정하게 유지되고 있는가(최소 7룩스, 일반 15룩스)	○												ACDR의 사용 중 단점유지	○												간접 1회용 중수처리기는	-												물집 및 방수제 시 도포가 방음벽 등의 안전구역에 도포되어 있는가?	-												유압 및 절단작업 시 물뿜비산 감지유은 배치하였는가?	-												계구부의 중화방지시설 설치 및 관리 상태는 양호한가?	-												작업현장 장비중도 상태는 양호한가(작업자 등 안전 확보 등)	○												서 명	정												
점검 항목		점검 일자																																																																																																																																																																																																																																								
	6/11	6/11	6/11	6/11	6/11	6/11	6/11	6/11	6/11	6/11	6/11	6/11																																																																																																																																																																																																																														
작업 전 안전교육은 실시하였는가 (작업종사자 작업안전 수칙 등)	○																																																																																																																																																																																																																																									
안전보호구는 착용하였는가 (안전모, 안전화 등등)	○																																																																																																																																																																																																																																									
구급약품 등 안전구는 적용하였는가	-																																																																																																																																																																																																																																									
고소작업 장소의 안전 소의 체결상태	-																																																																																																																																																																																																																																									
안전줄 또는 안전띠(안전)의 부착 및 안전상태	○																																																																																																																																																																																																																																									
작업자 승주계통은 확인하였는가 (안전차, 정음장치)	○																																																																																																																																																																																																																																									
소형기는 적정하게 배치되어 있는지(2개소 이상)	○																																																																																																																																																																																																																																									
공사 안전표지판의 설치 및 관리 상태는 양호한가?	○																																																																																																																																																																																																																																									
작업장 조도는 적정하게 유지되고 있는가(최소 7룩스, 일반 15룩스)	○																																																																																																																																																																																																																																									
ACDR의 사용 중 단점유지	○																																																																																																																																																																																																																																									
간접 1회용 중수처리기는	-																																																																																																																																																																																																																																									
물집 및 방수제 시 도포가 방음벽 등의 안전구역에 도포되어 있는가?	-																																																																																																																																																																																																																																									
유압 및 절단작업 시 물뿜비산 감지유은 배치하였는가?	-																																																																																																																																																																																																																																									
계구부의 중화방지시설 설치 및 관리 상태는 양호한가?	-																																																																																																																																																																																																																																									
작업현장 장비중도 상태는 양호한가(작업자 등 안전 확보 등)	○																																																																																																																																																																																																																																									
서 명	정																																																																																																																																																																																																																																									
<p style="text-align: center;">일일 크로스 안전점검표 미작성</p>	<p style="text-align: center;">[공통사항] 작업장 통로 바닥 문어발식 전선코드 비치</p>																																																																																																																																																																																																																																									

공사 현장 안전 점검 표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 서울대입구역 외 1역 화장실 확충 기계설비공사

공사장소 : 2호선 서울대입구역

감독부서 : 기계1사업소

점검일자 : 2018. 6. 21.

□ 점검사항		
연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	[현지시정] 안전모 미착용
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	교육실시
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	부착완료
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	양호
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	[공통] 작업장 통로바닥 문어 발식 전선코드 비치
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	양호
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	양호
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	양호
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정 여부	해당없음
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	해당없음
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바닥 방염포 설치여부	양호
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	해당없음
13	작업현장 정리정돈 상태	양호
14	미세먼지발생 공종작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기청정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	해당없음
비 고		

점검자 기술계획처 차장 김 택 수 (인)

기술계획처 차장 권 재 혁 (인)

공사현장 안전점검 사진대지

- 공 사 명 : 서울대입구역 외 1역 화장실 확충 기계설비공사
- 공사장소 : 2호선 서울대입구역

점검 사항	점검 사항
<p style="text-align: center;">[현지시정] 완료</p>	
<p style="text-align: center;">작업자 안전모 미착용</p>	<p style="text-align: center;">[공통사항] 작업장 통로 바닥 문어발식 전선코드 비치</p>

공사 현장 안전 점검 표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 2018년 2호선 화장실개량 전기공사

공사장소 : 2호선 서울대입구역

감독부서 : 전기1사업소

점검일자 : 2018. 6. 21.

□ 점검사항		
연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	[현지시정] 안전모 미착용
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	교육실시
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	부착완료
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	양호
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	[공통] 작업장 통로바닥 문어 발식 전선코드 비치
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	양호
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	양호
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	양호
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정 여부	해당없음
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	해당없음
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바닥 방염포 설치여부	양호
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	해당없음
13	작업현장 정리정돈 상태	양호
14	미세먼지발생 공중작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기청정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	해당없음
비고		

점검자 기술계획처 차장 김택수 (인)

 기술계획처 차장 권재혁 (인)

공사현장 안전점검 사진대지

- 공 사 명 : 2018년 2호선 화장실개량 전기공사
- 공사장소 : 2호선 서울대입구역

점검 사항	점검 사항
<p>[현지시정 조치 완료]</p>	
<p>일일작업계획서 제출 전경 확인</p>	<p>[공통사항] 작업장 통로 바닥 문어발식 전선코드 비치</p>

공사 현장 안전 점검 표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 이대역 5,6번 출입구 캐노피 개량공사

공사장소 : 2호선 이대역

감독부서 : 건축1사업소

점검일자 : 2018. 6. 21.

□ 점검사항		
연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	[현지시정] 안전모 미착용
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	교육실시
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	부착완료
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	양호
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	양호
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	양호
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	양호
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	양호
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정 여부	양호
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	양호
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바닥 방염포 설치여부	양호
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	양호
13	작업현장 정리정돈 상태	양호
14	미세먼지발생 공종작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기청정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	해당없음
비고		

점검자 기술계획처 차장 김 택 수 (인)

기술계획처 차장 권 재 혁 (인)

공사현장 안전점검 사진대지

- 공 사 명 : 이대역 5,6번 출입구 캐노피 개량공사
- 공사장소 : 2호선 이대역

점검 사항	점검 사항
	<p>[현지시정 조치 완료]</p>
<p>안전모 미착용</p>	<p>안전모 착용 및 안전교육 시행</p>

공사 현장 안전 점검 표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 영등포구청역 대합실 시설개량 기계공사

공사장소 : 2호선 영등포구청역

감독부서 : 기계1사업소

점검일자 : 2018.6.28.(23:00~익일 03:30)

□ 점검사항		
연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	안전모 미착용
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	교육실시
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	부착완료
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	해당없음
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	양호
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	양호
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	양호
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	양호
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정 여부	해당없음
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	해당없음
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바닥 방염포 설치여부	해당없음
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	양호
13	작업현장 정리정돈 상태	양호
14	미세먼지발생 공중작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기청정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	해당없음
비고		

점검자 기술계획처 차장 김택수 (인)

 기술계획처 차장 권재혁 (인)

공사현장 안전점검 사진대지

- 공 사 명 : 영등포구청역 대합실 시설개량 기계공사
- 공사장소 : 2호선 영등포구청역

점검 사항	점검 사항
	
안전모 미착용	

공사 현장 안전 점검 표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 영등포구청역 대합실 시설개량 소방공사

공사장소 : 2호선 영등포구청역

감독부서 : 기계1사업소

점검일자 : 2018.6.28.(23:00~익일 03:30)

□ 점검사항		
연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	안전모 미착용
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	교육실시
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	부착완료
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	해당없음
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	양호
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	양호
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	양호
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	양호
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정 여부	해당없음
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	해당없음
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바닥 방염포 설치여부	해당없음
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	양호
13	작업현장 정리정돈 상태	양호
14	미세먼지발생 공중작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기청정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	해당없음
비고		

점검자 기술계획처 차장 김 택 수 (인)

기술계획처 차장 권 재 혁 (인)

공사현장 안전점검 사진대지

- 공 사 명 : 영등포구청역 대합실 시설개량 소방공사
- 공사장소 : 2호선 영등포구청역

점검 사항	점검 사항
	
안전모 미착용	

공사 현장 안전 점검 표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 영등포구청역 대합실 시설개량 전기공사

공사장소 : 2호선 영등포구청역

감독부서 : 전기1사업소 점검일자 : 2018.6.28.(23:00~익일 03:30)

□ 점검사항		
연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	안전모 미착용
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	교육실시
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	부착완료
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	해당없음
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	양호
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	양호
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	양호
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	양호
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정 여부	해당없음
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	해당없음
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바닥 방염포 설치여부	그라인더 사용시 절단장소 불티 확산 방지포 미사용
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	양호
13	작업현장 정리정돈 상태	양호
14	미세먼지발생 공종작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기청정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	해당없음
비 고		

점검자 기술계획처 차장 김 택 수 (인)

기술계획처 차장 권 재 혁 (인)

공사현장 안전점검 사진대지

- 공 사 명 : 영등포구청역 대합실 시설개량 전기공사
- 공사장소 : 2호선 영등포구청역

점검 사항	점검 사항
	
<p>안전모 미착용</p>	<p>그라인더 작업시 절단장소 불티확산 방지포 미사용</p>

공사 현장 안전 점검 표

[공사장 안전관리 및 미세먼지 저감대책 추진실태]

공사명 : 2017년도 서울교통공사 1~4호선 지하구조물 보수공사

공사장소 : 2호선 영등포구청역~당산역(터널)

감독부서 : 토목1사업소 점검일자 : 2018.6.28.(23:00~익일 03:30)

□ 점검사항		
연번	점검사항	점검결과 및 조치사항
1	보호구 지급(작업에 적합한 보호구) 착용상태 여부	양호
2	작업전 안전보건교육 실시(위험요인, 안전 작업방법 인지)여부	교육실시
3	안전보건표지 부착(위험장소, 위험설비, 개구부 등)여부	해당없음
4	위험물질 외부보관 및 보관함설치 등 관리상태 준수여부 (산소가스, LP가스, 가연성·발화성 물질 등)	해당없음
5	작업장 안전통로 설치 및 확보상태	해당없음
6	작업장 조도의 적정상태(일반작업 150lx 이상)	양호
7	소화기 적정비치 등 화재예방 조치상태	해당없음
8	공사용 임시분전반 누전차단기 설치 및 동작여부	해당없음
9	추락예방 시설로 안전방망, 작업비계, 생명줄 등 설치 적정 여부	양호
10	추락위험장소에 추락방지조치(안전난간, 덮개 등) 상태	양호
11	절단장소 불티확산 방지포 및 바다 방염포 설치여부	해당없음
12	사다리작업(2인1조), 안전고리 체결 상태 여부	양호
13	작업현장 정리정돈 상태	양호
14	미세먼지발생 공중작업 중 미세먼지저감 대책 이행여부 (흡입기, 칸막이, 집진기, 공기청정기, 비닐막, 기타 저감대책 등)	해당없음
비 고		

점검자 기술계획처 차장 김 택 수 (인)

기술계획처 차장 권 재 혁 (인)