

시험·검사 성적서

접수번호 : 2B18-05821

페이지 1 / 2

1. 의뢰인	종로구보건소 보건위생과
2. 업체명	
3. 시료(검체)명	옥상 저수조 등 18건
4. 항목 및 방법	레지오넬라균
5. 검사 목적 (용도)	참고용
6. 접수 및 완료 일자	의뢰접수일 : 2018년 6월 26일 결과완료일 : 2018년 7월 10일

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
옥상 저수조(종로1-1)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
세면대 냉수(종로1-2)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
세면대 온수(종로1-3)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
샤워기 냉수(종로1-4)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
샤워기 온수(종로1-5)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
세면대 냉수(종로1-6)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
세면대 온수(종로1-7)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
샤워기 냉수(종로1-8)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
샤워기 온수(종로1-9)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
중앙온수(종로1-10)	레지오넬라균	-	불검출

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
종합판정 : 시험을 확인함			
냉각탑수(종로2-1)	레지오넬라균	-	1,600 CFU/L
종합판정 : 시험을 확인함			
저수조(종로2-2)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
급수시스템 냉수(종로2-4)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
급수시스템 온수(종로2-5)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
냉각탑수(종로3-1)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
냉각탑수(종로3-2)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
급수시스템 냉수(종로3-3)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
급수시스템 온수(종로3-4)	레지오넬라균	-	400 CFU/L
종합판정 : 시험을 확인함			

비 고	
-----	--

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

담당자 :진영희

책임자 :이집호



서울특별시보건환경연구원장