






























공사명	2018년 교통안전시설(노면표시)유지보수공사(연간단가)	위치	강서구 공항터미널 교차로 (메이필드호텔)
공사내용		주행 유도선 밀그림 및 도색 (8월1일 작업)	
시공전		시공전	
시공중		시공중	
시공후		시공후	







공사명	2018년 교통안전시설(노면표시)유지보수공사(연간단가)	위치	양천구 서부트럭터미널 교차로
공사내용		주행 유도선 밀그림 및 도색 (8월1일작업)	
시공전		시공전	
시공중		시공중	
시공후		시공후	




공사명	2018년 교통안전시설(노면표시)유지보수공사(연간단가)	위치	구로구 구로IC
공사내용		주행 유도선 밀그림 및 도색 (8월1일 작업)	
시공전		시공전	
시공중		시공중	
시공후		시공후	







공사명	2018년 교통안전시설(노면표시)유지보수공사(연간단가)	위치	구로구 경인로 개봉사거리
공사내용		주행 유도선 밀그림 및 도색 (8월1일 작업)	
시공전		시공전	
시공중		시공중	
시공후		시공후	






공사명	2018년 교통안전시설(노면표시)유지보수공사(연간단가)	위치	영등포구 양평동 사거리
공사내용		주행유도선 밀그림 및 도색 (8월2일 작업)	
시공전		시공전	
시공중		시공중	
시공후		시공후	

공사명	2018년 교통안전시설(노면표시)유지보수공사(연간단가)	위치	구로구 천왕이펜하우스3단지 앞 교차로
공사내용		주행유도선 밀그림 및 도색 (8월2일 작업)	
시공전		시공전	
시공중		시공중	
시공후		시공후	

공사명	2018년 교통안전시설(노면표시)유지보수공사(연간단가)	위치	양천구 청소년수련관교차로
공사내용		주행유도선 밀그림 및 도색 (8월2일 작업)	
시공전		시공전	
시공중		시공중	
시공후		시공후	

공사명	2018년 교통안전시설(노면표시)유지보수공사(연간단가)	위치	양천구 청소년수련관교차로
공사내용	문자기호 제거		
시공전		시공전	
시공중		시공중	
시공후		시공후	

공사명	2018년 교통안전시설(노면표시)유지보수공사(연간단가)	위치	영등포구 여의교 교차로
공사내용		주행유도선 밀그림 및 도색 (8월3일 작업)	
시공전		시공전	
시공중		시공중	
시공후		시공후	

공사명	2018년 교통안전시설(노면표시)유지보수공사(연간단가)	위치	영등포구 여의도공원앞 교차로 (여의도버스환승센터)
공사내용		주행유도선 밀그림 및 도색 (8월3일 작업)	
시공전		시공전	
시공중		시공중	
시공후		시공후	