

# 8월 “본부 안전점검의 날” 개최 결과

(설 비 부)

## □ 안전점검의 날 개최 개요(총괄)

연번	일 시	대상공사장	참여인원(명)	지적건수(건)	조치건수(건)
	계	총 26 개	43	8	8
1	'18.08.22.	노들섬 특화공간 조성사업(기계)	4	0	0
2		노들섬 특화공간 조성사업(전기)			
3		노들섬 특화공간 조성사업(통신)			
4	'18.08.22.	중랑물재생센터 총인시설 설치공사(기계)	5	1	1
5		중랑물재생센터 총인시설 설치공사(전기)			
6		중랑물재생센터 총인시설 설치공사(통신)			
7	'18.08.22.	서남물재생센터 3차(총인) 처리시설 설치 기계설비공사	4	0	0
8		서남물재생센터 3차(총인) 처리시설 설치 전기공사			
9	'18.08.22.	세종대로 역사문화 특화공간 조성 기계설비공사	5	0	0
10		세종대로 역사문화 특화공간 조성 전기공사			
11		세종대로 역사문화 특화공간 조성 통신공사			
12	'18.08.22.	서울기록원 건립 기계공사	5	1	1
13		서울기록원 건립 전기공사			
14		서울기록원 건립 통신공사			
15	'18.08.22.	시민생활사박물관 조성사업(기계)공사	5	0	0
16		시민생활사박물관 조성사업(전기)공사			
17		시민생활사박물관 조성사업(통신)공사			
18	'18.08.22.	전태일 노동복합시설 리모델링(기계)	5	0	0
19		전태일 노동복합시설 리모델링(전기)			
20		전태일 노동복합시설 리모델링(통신)			
21	'18.08.22.	시립노원청소년직업체험센터 신축 기계공사	5	3	3
22		시립노원청소년직업체험센터 신축 전기공사			
23		시립노원청소년직업체험센터 신축 통신공사			
24	'18.08.22.	서울바이오 조성공사(2단계) 기계공사	5	3	3
25		서울바이오 조성공사(2단계) 전기공사			
26		서울바이오 조성공사(2단계) 통신공사			

□ 점검 및 조치결과(세부내용)

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
1				
		설명: 아웃트리거 안전수칙 미준수	설명:아웃트리거안전수칙준수	
2	서울바이오 허브 조성공사			
		설명: 이동식비계 발판 위치 잘못됨	설명: 이동식비계발판위치수정	
3				
		설명: 태풍 대비 자재 정리 필요	설명: 자재 정리 완료	
4	중량물재생센터 총인시설 설치공사			
		설명: 폐기물 처리상태 미흡	설명: 폐기물 처리 조치	
5	서울기록원 건립공사			
		설명: 바닥전선 정리정돈 불량	설명: 바닥전선 정리	

6	시립노원청소년 직업체험센터 신축공사			
7				
8				
		<p>설명: 거푸집 미철거 상태로 하부 작업 진행</p>	<p>설명: 거푸집 철거 완료</p>	
		<p>설명: 태풍 대비 현장 자재 정리 불량</p>	<p>설명: 자재 정리 완료</p>	
		<p>설명: 조명등 커버 미 설치</p>	<p>설명: 조명등 커버 설치 완료</p>	