

08월 “본부 안전점검의 날” 개최 결과

(방재시설부)

□ 안전점검의 날 개최 개요(총괄)







연번	일 시	대상공사장	참여인원 (명)	지적건수 (건)	조치건수 (건)
	계	총 11개	47	18	18
1	2018.8.17	서울제물포터널 (1공구)건설공사	4	2	2
2	2018.8.09	서울제물포터널 (2공구)건설공사	4	3	3
3	2018.8.22	양평1유수지 CSOs저류조 설치공사	4	2	2
4	2018.8.22	신월 빗물저류배수시설 방재시설 확충공사	3	3	3
5	2018.8.23	디지털3단지~두산길간 지하차도 건설공사	3	1	1
6	2018.8.14	남산예장자락 재생사업	7	2	2
7	2018.8.08	중랑물재생센터 3차 처리시설 설치사업	6	2	2
8	2018.8.08	서남물재생센터 3차 처리시설 설치사업	6	3	3
9	2018.8.22	서초~방배로간 도로개설공사	4	-	-
10	2018.8.22	서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화	3	-	-
11	2018.8.22	탄천물재생센터 3차 처리시설 설치사업	3	-	-

□ 점검 및 조치결과(세부내용)

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
1	서울제물포터널 (1공구)건설공사			
		<p>설명: 리프트 비상연락수단 미흡</p>	<p>설명: 비상무전기 설치 완료</p>	
				
		<p>설명: 보행자통로 표지 탈락</p>	<p>설명: 보행자통로표지 재설치</p>	
2	서울제물포터널 (2공구)건설공사			
		<p>설명: 통로 구획용 체인 미설치</p>	<p>설명: 통로 구획용 체인 설치</p>	
				
		<p>설명: 고압가스 용기 현장 방치</p>	<p>설명: 위험물저장소내에 비치</p>	
				
<p>설명: 역화방지기 미설치</p>	<p>설명: 역화방지기 설치완료</p>			

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
3	양평 1 유수지 CSOs저류조 설치공사			
		<p>설명: 낙하물 방지망 미설치</p>	<p>설명: 낙하물 방지망 설치</p>	
				
		<p>설명: 고소 작업자 관리책임자 미설치</p>	<p>설명: 관리책임자 표시 부착</p>	
4	신월 빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사			
		<p>설명: 방호덮개 미설치</p>	<p>설명: 방호덮개 설치 완료</p>	
				
		<p>설명: 라이닝폼 허부지지대 불량</p>	<p>설명: 지지대 연결부위 철물교체</p>	
				
		<p>설명: 난간대 설치 미흡</p>	<p>설명: 난간대 보강 완료</p>	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고	
5	디지철3단지~두산길간 지하차도 건설공사				
		설명: 임시 보행자 통로 정비	설명: 임시 보행자 통로 매트설치		
6	남산예장자락 재생사업				
		설명: 계단 난간대 미설치	설명: 안전 난간대 설치		
					
		설명: 말끝막이판 미설치	설명: 발끝막이판 설치 완료		
7	중량물재생센터 3차(총인) 처리시설 설치공사				
		설명: 작업장 주변 불량	설명: 작업장 주변 정리정돈		
					
		설명: 위험물질 보관 상태 불량	설명: MSDS물질 저장소에보관		

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
8	서남물재생센터 3차(총인) 처리시설 설치공사			
		<p>설명: 사면보호상태 미흡</p>	<p>설명: 사면보호 완료</p>	
				
		<p>설명: 주변도로 관리 불량</p>	<p>설명: 주변도로 청소 실시</p>	
				
		<p>설명 : 우수맨홀 관리상태 미흡</p>	<p>설명 : 우수맨홀 준설 완료</p>	