










8월 공사장 설비분야 안전점검 결과

(도시철도설비부)

안전점검의 날 개최(총괄)

연번	일시	대상공사장	참여인원 (명)	지적건수 (건)	조치건수 (건)
	계	총 8개	16명	7	7
1	'18.8.16~ 8.24	9호선3단계 918공구 건설공사 (설비분야)	2명	-	-
2	"	9호선3단계 919공구 건설공사 (설비분야)	2명	2	2
3	"	9호선3단계 920공구 건설공사 (설비분야)	2명	-	-
4	"	9호선3단계 921공구 건설공사 (설비분야)	2명	1	1
5	"	9호선3단계 922공구 건설공사 (설비분야)	2명	1	1
6	"	9호선3단계 923공구 건설공사 (설비분야)	2명	1	1
7	"	하남선(5호선 연장) 건설 1단계 송변전공사 (설비분야)	2명	-	-
8	"	하남선(5호선 연장) 건설 1단계 통신공사 (설비분야)	2명	2	2

□ 점검 및 조치결과(세부내용)

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
1	9호선3단계 919공구 건설공사			
		설명: 작업선 누전차단기 불량	설명: 작업선 교체	
2	9호선3단계 919공구 건설공사			
		설명: 대합실 자재 방치	설명: 자재정리 완료	
3	9호선3단계 921공구 건설공사 (935변전실 설비)			
		설명: 저압반 PT 보호카바 미설치	설명:PT충전부 안전카바 설치	
4	9호선3단계 922공구 건설공사 (937정거장 설비)			
		설명: 2번 출입구 가설자재 방치	설명: 가설자재 정리	
5	9호선3단계 923공구 건설공사 (938변전실 설비)			
		설명: 온도계 후면 카바 미설치	설명: 충전부 보호카바 설치	
6	하남선(5호선 연장) 건설 1단계 통신공사			
		설명: 불티 발생장소 소화기 없음	설명: 작업장 소화기 비치	
7	하남선(5호선 연장) 건설 1단계 통신공사			
		설명: 작업용 전원선 가설 불량	설명: 작업 전원선 정리 완료	