

# 시험·검사 성적서

접수번호 : 2B18-09926

페이지 1 / 2

1. 의뢰인	종로구보건소 보건위생과
2. 업체명	
3. 시료(검체)명	흡수식 1호 등 8건
4. 항목 및 방법	레지오넬라균
5. 검사 목적 (용도)	참고용
6. 접수 및 완료 일자	의뢰접수일 : 2018년 10월 18일      결과완료일 : 2018년 11월 5일

## 시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
흡수식 1호(종로 1-2)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
수돗물 저수조(종로 1-4)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
온수탱크(종로 1-5)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
45병동 1병실 - 수도냉수(종로 1-7)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
45병동 1병실 - 수도온수(종로 1-8)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
45병동 1병실 - 샤워기냉수(종로 1-9)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
45병동 1병실 - 샤워기온수(종로 1-10)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
45병동 1병실 - 샤워기면봉(종로 1-12)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
비 고			

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

담당자 :진영희

책임자 :이집호



서울특별시보건환경연구원장