

# 시험·검사 성적서

접수번호 : 2B18-10122

페이지 1 / 2

1. 의뢰인	강남구청장(보건과장)
2. 업체명	
3. 시료(검체)명	여탕 욕조 냉수 등 12건
4. 항목 및 방법	레지오넬라균
5. 검사 목적 (용도)	참고용
6. 접수 및 완료 일자	의뢰접수일 : 2018년 10월 25일      결과완료일 : 2018년 11월 9일

## 시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
여탕 욕조 냉수(강남 10-25)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
여탕 욕조 온수(강남 10-26)	레지오넬라균	-	2,600 CFU/L
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
여탕 샤워기 수도 냉수(강남 10-27)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
여탕 샤워기 수도 온수(강남 10-28)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
샤워기 헤드 (여)(강남 10-30)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
수도꼭지 표면 (여)(강남 10-31)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
남탕 욕조 냉수(강남 10-32)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
남탕 욕조 온수(강남 10-33)	레지오넬라균	-	3,200 CFU/L
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
남탕 샤워기 수도 냉수(강남 10-34)	레지오넬라균	-	불검출
<b>종합판정 : 시험을 확인함</b>			
남탕 샤워기 수도 온수(강남 10-35)	레지오넬라균	-	불검출

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
종합판정 : 시험을 확인함			
샤워기 헤드 (남)(강남 10-36)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
수도꼭지 표면 (남)(강남 10-37)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			

비 고	
-----	--

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

담당자 :진영희

책임자 :이집호



서울특별시보건환경연구원장