

실적평가 결과보고

〔시민생활사 박물관 리모델링(증축) 기계공사(장기-1차)〕

사업명	시민생활사 박물관 리모델링(증축) 기계공사(장기-1차)	발주기관	도시기반시설본부
사업기간	2017.12.08 (금)~2019.04.07 (일)	평가시점	30%
평가기간	2018.09.27 (목)~2019.04.16 (화)	평가구분	설계평가
대상업체	(주)포스메이트	대상기술자	시민사박물관 기계공사
평가일자	2018.09.27 (목)	총점	74
실적평가총평	시민사 박물관 1차 기계공사 (현장대리인:조우진)		

구분	배점	평가항목	평가					평가의견	첨부
			우수 (1)	양호 (0.8)	보통 (0.6)	미흡 (0.4)	불량 (0.2)		
사전조사	20	3	현장부합성(공사특수성, 지역여건 고려등)		●				
		3	각종 현장 사전조사 성실이행(정확도)			●			
		3	설계시 관계기관 협의 충실성			●			
		3	토질 기초조사, 시험의 적정여부		●				
		3	현장측량의 정확도			●			
		2	자재기준 제시 여부		●				
		3	설계로인한 민원발생 여부			●			
구조 수리계산	15	5	구조계산 적정 여부			●			
		3	구조계산결과 적용 적정 여부			●			
		3	구조물 설계위치 적정여부			●			
		4	수리계산 적정 여부			●			
명세산출	20	7	수량산출 적정여부		●				
		7	단가산출 적정여부		●				
		6	공사비산출(견적, 예비율) 내용 적정여부		●				
도	2	5	설계서 작성 적정여부			●			

서작성	5	5	공사시방서 작성 적정여부		●						
		5	설계도면작성 적정여부		●						
		5	설계도서간 불일치		●						
		3	설계심의(자문)결과 적정여부			●					
		2	기술자 서명날인 적정여부		●						
기타	20	5	자재선정의 적합성		●						
		5	발주처 업무지원(사후관리) 성실도	●							
		5	신기술·신공법 적정 사용여부			●					
		5	각종 시정지시 이행 여부	●							
서술식평가			친환경 건설설계 반영여부	없음							
			건설폐자재활용 설계반영 여부	없음							
			설계자 과실로 발주청 손해발생 사례	없음							

》 사고이력