일 일 작 업 보 고 서

2018 년 11 월 14 일 수 요일

■ 일일작업현황

(유형: 순찰, 120, 앱 구분요망)

작업내용	노 선 명	위 치	작 업 현 황				
			폭	연장	개소	차로	유형
평삭및재포장	정릉로	아리랑임구삼허리	3.5	5	1	중앙	민
풀삭	종암로	숭례초교 정류장	0.5	17	1	가차	순
〃		〃	0.5	6	1	〃	순
평삭및재포장	세종로	교보생명빌딩앞 횡단보도	2	8	1	〃	민
함몰굴착	대학로	16종로 공인중개사	0.5	0.5	1	버스	〃

■ 사용자재

구 분	#67아스콘	#78아스콘	상온아스콘	시선유도봉	무단횡단방지시설
		3+			

■ 투입장비 및 근무자

공무직	조선범 김성희 임점민 (임현준: 병가)
장비	더블캡(손용수) 보수차(맹강열) 이마아리(김성만)

일 일 작 업 보 고 서

2018년 11 월 14 일 수 요일

■ 일일작업현황

(유형: 순찰, 120, 앱 구분요망)

작업내용	노 선 명	위 치	작 업 현 황				
			폭	연장	개소	차로	유형
시선 유도봉	화 랑 로	. 노원구 화랑로 51가길19					120
		시선 유도봉 보수			10		
	덕 릉 로	. 도봉문화정보센터 3014전.	1	1.5	1	2	순
		※ 오후작업.					
		. 정릉로 . 세종로					
		(정삭및 재포장) 1.2반 합반					

■ 사용자재

구 분	#67아스콘	#78아스콘	상온아스콘	시선유도봉	무단횡단방지시설
			4.	10	

■ 투입장비 및 근무자

공무직	박성근 . 주태진 . 박일영 . 김문수(오전:지원)
장비	더블캡(조명수)