

(주)영산씨엠건설

서울특별시 용산구 두텁바위로5(갈림동,201-2호) 전화(02)2668-5954 전송:(02)2659-5954

문서번호: 한강 2018-01

시행일자: 2018. 11. 21

수 신: 교량안전과

참 조: 담당자

선람			지시	
접	일 자		결재	
수	시 간			
	번호		공람	
처 리 과				
담 당 자				
심 사 자			심 사 일	

제 목 : "2016년 한강교량 일사유지보수공사-1공구 한남대교" 하자완료보고서 제출의 건

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. "2016년 한강교량 일사유지보수공사-1공구 한남대교"와 관련입니다.
3. 귀공사와 관련하여 하자가 발생하여 하자완료보고서를 제출하오니 검토바랍니다.

첨 부 : 1. 완료검사원,내역서 및 사진대지

- 1부. 끝.

(주)영산씨엠건설 대표이사 김정만



2016년 한강교량 일상유지
보수공사(연간단가)-1공구 한남대교

하자보수 완료보고서

2018.11

주식회사 영산씨엠건설

하자보수 완료검사원

1. 공 사 명 : 2016년 한강교량 일상유지 보수공사-1공구 한남대교 (하자보수)
2. 계 약 자 : (주)영산씨엠건설
3. 준공금액 : 금이십구억오천삼백이십오만사천삼백사십원(₩2,953,254,340)
4. 계 약 일 : 2016년 02월 03일
5. 착 공 일 : 2016년 02월 04일
6. 준 공 일 : 2016년 12월 22일
7. 준공검사일 : 2016년 12월 22일
8. 담보책임보존기간 :
9. 하자만료일 : 2016년 12월 23 일 ~ 2018년 12월21일
10. 하자보수기간 : 2018년 10월 15일 ~ 2018년 11월 06일

하자보수계획에 의거 하자보수를 완료하였기에 하자보수 완료검사원을 제출합니다.

- 따로붙임 : 1. 하자보수 완료보고서 1부.
2. 하자보수 사진첩 1부.

2018년 11월 21일


시공자 (주)영산씨엠건설 대표이사 김정민(인)



서울특별시 교량안전과


하자구간 상세도

◎ 본선



사 진 대 지

공 사 명 : 2016년 한강교량 일상유지보수공사-1공구 한남대교(하자보수)

위 치	EP10	내 용	단면보수
시 공 전			
시 공 후			


사 진 대 지

공 사 명 : 2016년 한강교량 일상유지보수공사-1공구 한남대교(하자보수)

위 치	EP10	내 용	단면보수
시 공 전			
시 공 후			



사 진 대 지

공 사 명 : 2016년 한강교량 일상유지보수공사-1공구 한남대교(하자보수)

위 치	EP10	내 용	단면보수
시 공 전			
시 공 후			


사 진 대 지

공 사 명 : 2016년 한강교량 일상유지보수공사-1공구 한남대교(하자보수)

위 치	EP10	내 용	단면보수
시 공 전			
시 공 후			


사 진 대 지

공 사 명 : 2016년 한강교량 일상유지보수공사-1공구 한남대교(하자보수)

위 치	EP 10	내 용	단면보수
시 공 전			
시 공 후			


사 진 대 지

공 사 명 : 2016년 한강교량 일상유지보수공사-1공구 한남대교(하자보수)

위 치	EP 10	내 용	단면보수
시 공 전			
시 공 후			

사 진 대 지

공 사 명 : 2016년 한강교량 일상유지보수공사-1공구 한남대교(하자보수)

위 치	EP13	내 용	단면보수
시 공 전			
시 공 후			

사 진 대 지

공 사 명 : 2016년 한강교량 일상유지보수공사-1공구 한남대교(하자보수)

위 치	EP13	내 용	단면보수
시 공 전			
시 공 후			


사 진 대 지

공 사 명 : 2016년 한강교량 일상유지보수공사-1공구 한남대교(하자보수)

위 치	EP13	내 용	단면보수
시 공 전			
시 공 후			


사 진 대 지

공 사 명 : 2016년 한강교량 일상유지보수공사-1공구 한남대교(하자보수)

위 치	EP13	내 용	단면보수
시 공 전			
시 공 후			


사 진 대 지

공 사 명 : 2016년 한강교량 일상유지보수공사-1공구 한남대교(하자보수)

위 치	EP13	내 용	단면보수
시 공 전			
시 공 후			


사 진 대 지

공 사 명 : 2016년 한강교량 일상유지보수공사-1공구 한남대교(하자보수)

위 치	EP13	내 용	단면보수
시 공 전			
시 공 후			

사 진 대 지

공 사 명 : 2016년 한강교량 일상유지보수공사-1공구 한남대교(하자보수)

위 치	EP13	내 용	단면보수
시 공 전			
시 공 후			

사 진 대 지

공 사 명 : 2016년 한강교량 일상유지보수공사-1공구 한남대교(하자보수)

위 치	EP13	내 용	단면보수
시 공 전			
시 공 후	