

## 물품 수리 이행확인서

구 단	점검 대상 에어컨	수리보사 ( 책임수리 )	
		용량 : ( 20000 ) W <input type="checkbox"/> or Kcal/h <input type="checkbox"/>	모델명 : CAP-701A
	점검요청일	2018 . . . ( )요일 ( )시( )분	
	점검요청자	( ) 성명	
	점검자 도착시간	2018 . . . ( )요일 ( )시( )분	
	점검완료일시	2018 . . . ( )요일 ( )시( )분	
	품질 보증 대상 (무상1년 성능보장)	<input type="checkbox"/> 유 / <input type="checkbox"/> 무 <span style="float: right;">단, 동일개소의 동일고장에 한함</span>	

수 리 확 인 점 검	- 에어컨 동작상태 : 정상 - 반입자재 품질상태 : - 기타
----------------------------	--

장 비 이 현 상 및 원 인	(고장 현상에 대해 상세히 기록요)  압축기 소손
--------------------------------------	-----------------------------------

주 요 조 치 내 역	압축기 교체
----------------------------	--------

교 체 또 는 수 리 부 품	(대상 부품에 대해 교체 또는 수리 부품 내역을 정확히 작성/해당 연번 반드시 기재요)			
	물품명세서 연번	품 명	규 격	수 량
	22	압축기 교체	20.000kw이하	1
	111	냉매 충전 (라이오네)	1/8"	1
	101	냉매 충전	R-22	16kg

01/01  
2018. 01. 20

2018 . . .  
 점검자 : 책임기술원 (인)  
 입회자 : ( 홍무치 )  
 확인자 : ( ) (인)

## 반입재료검사부

품명	규격	반입수량	검사결과		반입자	비고
			합격수량	불합격수량		
양쪽기교체	30.000kwh라	/	/		윤석	설교용기교체 작업상
방에철나드라이기교체	5/8"	/	/			
방에충진	R-22	16kg	16kg			

2018년 7월 일

검수자 소속 : 총무처      직위 : 차장      성명 : 시기철 (인)

확인자 소속 : 총무처      직위 : 차장      성명 : 시기철 (인)