

역 주변 자전거보관소 확충 등 요청

□ 종로구

- 자전거보관소 확충 요청 : 해당 없음
- 자전거보관소 정비 요청

연번	호선	역명	출구	거리(m ²)	요청내역	정비 요청 사유	현장 사진
1	1호선	종로5가역	1번	30m ²	정비	공기주입기 파손	

역 주변 자전거보관소 확충 등 요청

□ 성동구


- 자전거보관소 확충 요청 : 해당 없음
- 자전거보관소 정비 요청

연번	호선	역명	출구	거리(m^2)	요청내역	정비 요청 사유	현장 사진
1	2·5호선	왕십리역	4번	10 m^2	정비	지지대(1개소) 파손	

역 주변 자전거보관소 확충 등 요청

□ 광진구

- 자전거보관소 확충 요청 : 해당 없음
- 자전거보관소 정비 요청

연번	호선	역명	출구	거리(m ²)	요청내역	정비 요청 사유	현장 사진
1	2호선	구의역	2번	20m ²	정비	자전거 보관대 지붕이 없어서 비둘기 배설물 민원 발생	

역 주변 자전거보관소 확충 등 요청

□ 동대문구


- 자전거보관소 확충 요청 : 해당 없음
- 자전거보관소 정비 요청

연번	호선	역명	출구	거리(m ²)	요청내역	정비 요청 사유	현장 사진
1	1·2호선	제기동역	1번	20m ²	정비	방치자전거로 인한 신규 거치장소 부족	
2	1·2호선	제기동역	2번	10m ²	정비	지지대 파손	

역 주변 자전거보관소 확충 등 요청

□ 중랑구


- 자전거보관소 확충 요청 : 해당 없음
- 자전거보관소 정비 요청

연번	호선	역명	출구	거리(m ²)	요청내역	정비 요청 사유	현장 사진
1	7호선	중화역	3번	10m ²	정비	지지대 탈락	


역 주변 자전거보관소 확충 등 요청

□ 동작구

○ 자전거보관소 확충 요청

연번	호선	역명	출구	거리(m^2)	요청내역	확충 요청 사유	현장 사진
1	7호선	승실대 입구역	3번	5 m^2	확충	보관소 부재로 장애인용 E/V 주변 자전거 거치로 승객통행 방해	


○ 자전거보관소 정비 요청

연번	호선	역명	출구	거리(m^2)	요청내역	정비 요청 사유	현장 사진
1	7호선	승실대 입구역	1번	10 m^2	정비	방치자전거에 대한 환경정비 필요	

역 주변 자전거보관소 확충 등 요청

□ 성북구


- 자전거보관소 확충 요청 : 해당 없음
- 자전거보관소 정비 요청

연번	호선	역명	출구	거리(m^2)	요청내역	정비 요청 사유	현장 사진
1	4호선	길음역	1번	4 m^2	정비	지지대 파손	

역 주변 자전거보관소 확충 등 요청

□ 노원구

○ 자전거보관소 확충 요청

연번	호선	역명	출구	거리(m ²)	요청내역	확충 요청 사유	현장 사진
1	7호선	수락산역	2번	5m ²	확충	보관소 부재로 길거리에 무질서한 자전거 거치	


○ 자전거보관소 정비 요청

연번	호선	역명	출구	거리(m ²)	요청내역	정비 요청 사유	현장 사진
1	4호선	당고개역	2번	5m ²	정비	방치자전거로 인한 신규 거치장소 부족	
2	7호선	마들역	6번	5m ²	정비	방치자전거로 인한 신규 거치장소 부족	

역 주변 자전거보관소 확충 등 요청

□ 마포구

○ 자전거보관소 확충 요청

연번	호선	역명	출구	거리(m^2)	요청내역	확충 요청 사유	현장 사진
1	2호선	홍대입구역	1번	10 m^2	확충	무단횡단 방지펜스에 무분별한 거치	

○ 자전거보관소 정비 요청 : 해당 없음


역 주변 자전거보관소 확충 등 요청

□ 양천구

○ 자전거보관소 확충 요청

연번	호선	역명	출구	거리(m^2)	요청내역	확충 요청 사유	현장 사진
1	5호선	목동역	4번	10 m^2	확충	자전거보관대 부족	
2	5호선	오목교역	1번	5 m^2	확충	자전거보관대 부족	

○ 자전거보관소 정비 요청

연번	호선	역명	출구	거리(m^2)	요청내역	정비 요청 사유	현장 사진
3	5호선	신정역	2번	20 m^2	정비	지지대(4대) 파손	

역 주변 자전거보관소 확충 등 요청

□ 강서구

- 자전거보관소 확충 요청 : 해당 없음
- 자전거보관소 정비 요청


연번	호선	역명	출구	거리(m ²)	요청내역	정비 요청 사유	현장 사진
1	5호선	김포공항역	1번	3m ²	정비	지붕 파손	
2	5호선	마곡역	2번	10m ²	정비	지지대(3개소) 파손	

역 주변 자전거보관소 확충 등 요청

□ 구로구

- 자전거보관소 확충 요청 : 해당 없음
- 자전거보관소 정비 요청 : 해당 없음

※ 자전거 보관소 이설요청


연번	호선	역명	출구	거리(m ²)	요청내역	이설 요청 사유	현장 사진
1	2호선	구로디지털 단지역	5번	5m ²	이설	자전거 거치대와 출구가 너무 가까워 승객통행 방해하므로 이설 요청	

역 주변 자전거보관소 확충 등 요청

□ 관악구

- 자전거보관소 확충 요청 : 해당 없음
- 자전거보관소 정비 요청 : 해당 없음

※ 자전거 보관소 이설요청

연번	호선	역명	출구	거리(m ²)	요청내역	이설 요청 사유	현장 사진
1	2호선	신림역	8번	2m ²	이설	출구 바로 앞에 설치되어 있어 안전사고 위험 및 혼잡으로 이설 요청	

역 주변 자전거보관소 확충 등 요청

□ 강남구

- 자전거보관소 확충 요청 : 해당 없음
- 자전거보관소 정비 요청

연번	호선	역명	출구	거리(m^2)	요청내역	정비 요청 사유	현장 사진
1	3호선	대청역	2번	1 m^2	정비	지붕 없음	
2	3호선	대청역	3번	10 m^2	정비	지붕 없음	

역 주변 자전거보관소 확충 등 요청

□ 송파구청

○ 자전거보관소 확충 요청

연번	호선	역명	출구	거리(m^2)	요청내역	확충 요청 사유	현장 사진
1	2호선	잠실새내역	1번	3 m^2	확충	거치대 외 무분별한 자전거 보관으로 승객통행 방해	
2	5호선	방이역	1번	20 m^2	확충	따릉이 대여소 외 일반자전거 보관소가 없어 길거리에 자전거 거치	
3	8호선	북정역	3번	20 m^2	확충	출구주변 자전거 거치로 역사 미관 저해 및 승객 통행 방해	

○ 자전거보관소 정비 요청

연번	호선	역명	출구	거리(m^2)	요청내역	정비 요청 사유	현장 사진
1	8호선	석촌역	7번	5 m^2	정비	길거리에 무분별한 자전거 거치가 행해짐	