



설날 대비 도로시설물 안전점검 보고서

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(의견, 계획)	비고 (사진번호)
1	신내교	특이사항 없음	-	-
2	먹골교	특이사항 없음	-	-
6	청량제1고가차도	특이사항 없음	-	-
3	용마고가차도	차량방호책 연석 균열	연간단가 계약 후 조치예정	1
4	성동지하차도	도로 소파 발생	직영반 보수완료	2
5	답십리굴다리지하차도	배수로 청소 필요	배수로 청소완료	3
7	청량제2고가차도	배수구 청소 필요	직영반 청소완료	4
8	행당고가차도	신축이음 후타재 파손	하자 보수 예정	5
9	살곶이화해교	배수구 청소 필요	직영반 청소완료	6
10				
11				

붙임 : 점검 및 정비사진 1부.

2019. 1. 17

점검자 직) 시설9급 성명) 최문석
 직) 시설6급 성명) 최태석

□ 점검 및 정비 사진



1. 용마고가

연간단가 계약 후 보수예정

정비 후




2. 성동지하차도



정비 후




3. 답십리굴다리지하차도



정비 후

□ 점검 및 정비 사진



4. 청량제2고가차도



정비 후



5. 행당고가차도

하자 보수 예정

정비 후



6. 살곶이화해교



정비 후