

일 일 작업 보고서

2019년 1월 21일 월요일

일일작업현황

(유형: 순찰, 120, 앱 구분요망)

작업내용	노선명	위 치	작업현황				
			폭	연장	개소	차로	유형
제거	아리랑로	용역부 무단횡단시설물 가로폭이	1				순
		기안심축산물할의 포리명 2개					
소파골목	저하문로	6차하문로 2길 입구 하대안로가 1.5	2	1	1	1	민
제거및설치		5기 명품한의 무단횡단시설물 가로	1	1	1	1	순
구변정소	종알로	승려초교앞 무단횡단시설물 5경차 파손					민
보수	정릉로	고각P58 무단횡단시설물 가로폭이					순
소파골목	아리랑로	정릉역 2번출구	1	1	1	2	회
제거및설치	보문로	이 SK대리점 무단횡단시설물 영간 상에 2개					
제거	도봉로	도봉소방사정류장 무단횡단시설물 가로폭이					순
		미아사거리 익삼출구 무단횡단시설물 가로폭이					순
수리	종알로	85 에리상사 무단횡단시설물 4경차					
2차	아리랑로	도봉로 24-9 (2차로내)	2	2	1	1	회

사용자재

구 분	#67아스콘	#78아스콘	상온아스콘	시선투도봉	무단횡단방지시설

투입장비 및 근무자

공무적	조성범 김성희 임희준 임경민
장비	타블렛(손용수) 포터(조명수)

