


결 재	점검자	관리감독
	장헌준	
	2019/02/11	

## 서울역사박물관(본관) 전시 영상장비 유지보수 주간(정기점검)

지시 내용	금주 작업지시 (02. 05 - 02. 11)		유지보수 점검 항목 (02. 05 - 02. 11)				
	작업지시사항	비고	금일 작업내용		수시점검 조치항목		
점검 및 보수	<p>□ 전시 영상장비 점검</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 빔 프로젝터 전체 램프사용시간 점검</li> <li>- 전시영상 통합제어 시스템 전원제어 및 STB 영상송출 점검</li> <li>- 영상장비 주변 환경정리</li> <li>- 점검현황 종합보고</li> </ul> <p>□ 홍보 영상장비 점검</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 실내실외 DID, 키오스크, LED 대형스크린</li> <li>- 1층 로비 "포토존" 키오스크 케이블 보수</li> </ul> <p>□ 기타시설 영상장비 점검</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1~2교육실, 시청각실, 야주개홀(주조종실)</li> <li>- 디지털 시네마 프로젝터</li> </ul>	담당자점검 및 작동확인	<p>□ 전시 영상장비 점검</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>상설전시실(1~4존) 정보의 다리, 뮤지엄 아카이브 로드 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 빔 프로젝터, 키오스크, 모니터 작동 점검</li> <li>- 1존 '육조거리' 빔 프로젝터 점검 및 수리</li> <li>- 4존 '돌격영상' 모니터 점검 및 아답터교체</li> </ul> </li> <li>도시모형영상관 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 통합제어시스템 및 영상장비 작동점검</li> <li>- 1층 스마트 비디오 키오스크 PC 시스템 점검</li> </ul> </li> <li>기중유물전시실(1~5전시실) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전시영상장비 및 영상표출 상태 점검</li> <li>- 안내키오스크 PC 시스템 점검</li> <li>- 4실 프로젝터 및 키오스크 절거완료, 양관 콘텐츠 복사 완료</li> </ul> </li> <li>기획전시실 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 밀루사2 변류 빔 프로젝터 IP주소 변경</li> </ul> </li> <li>로비 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대형LED스크린(전광판) 및 키오스크, DID 작동점검</li> </ul> </li> <li>방공호 전시체험관 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전시체험시스템 및 영상장비 표출상태 점검</li> <li>- 2층 전시체험공간 빔프로젝터 탈거</li> </ul> </li> </ol> <p>□ 홍보 영상장비 점검</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TV패널 및 모니터, 운영시스템 작동점검</li> </ul> <p>□ 기타시설 영상장비 점검</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 영상장비, 시네마장비, 시청각실 멀티큐브, 운영시스템 작동점검</li> </ul> <p>※ 빔 프로젝터 램프사용시간 정기점검표 참조</p>	<p>□ 전시 영상장비 점검</p> <p>① 상설전시실</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 상설전시실 2존 '청동모형' 우측 키오스크 작동점검</li> <li>사용자에 의한 PC강제종료, PC 재가동 후 정상작동(02/05)</li> <li>- 상설전시실 1존 '한양' 송암도 높이 2번 키오스크 작동점검</li> <li>사용자에 의한 PC강제종료, PC 재가동 후 정상작동(02/06)</li> </ul> <p>② 포토존</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3층 포토존 키오스크 램프 미연식 작동점검 및 교체작업</li> <li>후 정상작동, 불연장 작업(02/07)</li> </ul> <p>※ 상세내용 일일업무보고 참조</p>			
점검 및 수리	종류	위치 및 제품명(콘텐츠명)	금일 작업상세내용				
	스마트키오스크	도시모형영상관	- 전원작동 오류로 인한 바이오스 전원 셋팅 설정				
	키오스크, 빔프로젝터	기중유물전시실(4실) '양관'	- 키오스크 및 빔프로젝터 절거완료 '양관' 콘텐츠 복사 완료				
	빔프로젝터(변류)	기획전시실(8) '밀루사2'	- IP주소 변경 <188.0.0.188 → 192.168.0.84>				
빔프로젝트(ASK)	방공호 2층 '전시체험공간'	- 전원 불량 오류로 인한 탈거					
[금일] 유지보수 건수		[주간] 유지보수 건수		[월간] 유지보수 건수		본관, 본관 중누계	
점검 : 8건	총 : 13건	점검 : 53건	총 : 59건	점검 : 85건	총 : 91건	점검 : 608건	총 : 670건
보수 : 4건		보수 : 4건		보수 : 4건		보수 : 20건	
교체 : 1건		교체 : 2건		교체 : 2건		교체 : 42건	

결 재	점검자	관리감독
	정현준	
		2019/02/11

## 서울역사박물관(분관) 전시 영상장비 유지보수 주간(정기)점검

지시내용	금주 작업지시 (02. 05~ 02. 11)		유지보수 점검 항목 (02. 05~ 02. 11)				
	작업지시사항	비고	금일 작업내용		비고		
점검 및 보수	<input type="checkbox"/> 각 분관별 전시·홍보 영상장비 점검 - 웹 프로젝터 램프사용시간 점검 및 작동상태 점검 - DID, 키오스크, 플레이어, 디지털역사, 포토앨범 작동상태 점검 - 영상장비 주변 환경정리 - 점검현황 종합보고	담당자점검 및 작동확인	<input type="checkbox"/> 각 분관별 전시·홍보 영상장비 점검				
			<ul style="list-style-type: none"> <li>정계전박물관 (상설전시실1~4존, 교육실) - 전시영상장비 영상표출 및 통합제어 시스템 작동 점검</li> </ul>		정상작동		
			<ul style="list-style-type: none"> <li>동대문역사관 - 전시영상장비 및 운영시스템 점검</li> </ul>		정상작동		
			<ul style="list-style-type: none"> <li>동대문운동장기념관 - 전시영상장비 영상표출 및 운영시스템 점검</li> </ul>		정상작동		
			<ul style="list-style-type: none"> <li>한양도성박물관 (1-3전시실, 학습실) - 전시영상장비 영상표출 및 통합제어 시스템 작동 점검</li> </ul>		정상작동		
			<ul style="list-style-type: none"> <li>경교장 (지상1~2층, 지하1층) - 전시 영상장비 영상표출 및 운영시스템 점검</li> </ul>		정상작동		
			<ul style="list-style-type: none"> <li>백안제가옥 - 제1영상실별당체, 제2영상실사랑채, 정보안내DID관리사무실 입구 작화 영상장비 및 운영 시스템 점검</li> </ul>		정상작동		
			<ul style="list-style-type: none"> <li>돈의문전시관 (아지오, 한정, 교육관) - 전시영상장비 영상표출 및 통합제어 시스템 작동 점검</li> </ul>		정상작동		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>공평동도시유전전시관 (상설전시실, 기획전시실) - 전시영상장비 영상표출 및 통합제어 시스템 작동 점검</li> </ul>		정상작동			
※ 웹 프로젝터 램프사용시간 정기점검표 참조							
교환 및 수리	종류	위치 및 제품명(콘텐츠명)	금일 작업 상세 내용				
[금일] 유지보수 건수		[주간] 유지보수 건수		[월간] 유지보수 건수		[연간] 유지보수 건수	
점검 : 8건		점검 : 56건		점검 : 88건		점검 : 308건	
보수 : 0건	총 : 8건	보수 : 0건	총 : 58건	보수 : 1건	총 : 91건	보수 : 3건	총 : 323건
교체 : 0건		교체 : 2건		교체 : 2건		교체 : 12건	

# (분관)유지보수 작업사진

□ 청계천박물관 빔 프로젝터 램프 사용시간 점검



청계천박물관 “산과물, 서울의 바탕”



청계천박물관 “웃대진경과 풍류의 명승지”



청계천박물관 “천변 한양인들의 삶”



청계천박물관 “중촌사람들”





청계천박물관 “아랫대와 성저십리”



청계천박물관 “항공촬영영상”

# (분관)유지보수 작업사진

□ 동대문역사관, 동대문운동장기념관, 한양도성박물관, 백인제가옥 빔 프로젝터 램프 사용시간 점검

			
<p>동대문역사관 “하도감, 이간수문”</p>	<p>동대문역사관 “동대문의 역사 3면 영상”</p>	<p>동대문운동장기념관 “3면 영상”</p>	<p>동대문운동장기념관 “동대문운동장 역사”</p>
			
<p>한양도성박물관 “서울 한양도성 600년 역사를 잇다”</p>	<p>한양도성박물관 “디지털 순성”</p>	<p>한양도성박물관 “한양도성의 수난과 복원”</p>	<p>경교장 “오토마타 체험실”</p>

