

이동정비반 점검 소견서 (25호)

- 부서 명 : 공덕119안전센터 대시민공개 현장대응단-2271
 ○ 차량 명 : 펌프차 25호 ○ 차량번호 : 99서5297
 ○ 고장발생일시 : 2019. 3. 19.

구 분	고 장 부 분	정 비 사 항
고장부분	<input type="radio"/> 원동기 () <input type="radio"/> 동력전달장치 (<input type="radio"/>) <input type="radio"/> 조향장치 () <input type="radio"/> 제동장치 (<input type="radio"/>) <input type="radio"/> 완충장치 () <input type="radio"/> 주행장치 () <input type="radio"/> 특장장치 () <input type="radio"/> 기 타 ()	- 트랜스 밋션 및 브레이크 계통 이상
고장정도	<input type="radio"/> 운행불가 () <input type="radio"/> 운행가능 (<input type="radio"/>)	
고장이력	<input type="radio"/> 신 발생 (<input type="radio"/>) <input type="radio"/> 재 발생 ()	
고장전상태	<input type="radio"/> 특별한 상태없었음 () <input type="radio"/> 평상시 징후가있었음 (<input type="radio"/>)	
정비판단	<input type="radio"/> 입 고 (<input type="radio"/>) <input type="radio"/> 출장수리 () <input type="radio"/> 자체정비 ()	
이동정비반 소 견	상기 공덕119안전센터 25호(펌프차)에 대하여 본서 이동정비반(2팀)이 확인·점검을 실시한바 전문정비업체에 입고하여 관련부분을 수리,정비해야 될 것으로 판단됨.	

2019. 3. 19.

담당자
2팀차량관리주임

김창현
03/19
장상수