

시 민

문서번호	도로관리과-7044
결재일자	2019.4.26.
공개여부	대시민공개
방참번호	

주무관	도로조명팀장	도로관리과장
협조	주무관	

2019년 해빙기 도로조명시설 특별점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과	

2019.4.

안전총괄실
(도로관리과)

2019년 해빙기 도로조명시설 특별점검 결과보고

해빙기 안전사고를 사전에 예방하고 시민불편을 해소하고자 도로조명시설 특별점검을 실시하고 그 결과를 보고함

□ 추진근거 : 『2019년 해빙기 도로조명시설 특별점검 실시계획』
(도로관리과-3689, 2019.3.5.)

□ 점검개요

- 점검대상 : 서울특별시 도로조명시설 (25개 자치구)
- 점검기간 : 2019.3.11. ~ 3.29.(19일간)
- 점검방법 : 자치구 자체 점검
- 중점점검사항
 - 가로등주에 가설된 각종 가공전선(전원선 및 통신선 등)
 - 가로등주 노후 부착물(녹슨 가로등밴드 및 필름밴드 등)
 - 가로등주 기초 및 가로등 경사주
 - 분전함 누전차단기 동작시험 및 외관상태(불법 광고물 부착 등)

□ 점검결과

- 점검내용 및 결과

구분	점검내용	점검결과(건)		
		적출	조치완료	조치예정
합계(건)		753	647	106
가공선	가공선 및 노후 부착물	157	151	6
가로등	가로등주 기초 및 경사주	491	454	37
분전함	누전차단기 및 외관상태	105	42	63

○ 주요 점검사진

조치 내용	조치 결과 (전 · 후)	
가공선 녹슨 밴드 가로등 경사주	 <p>도시명 2019동작구정가로등유지보수 주소 상도동 표찰번호 12-8 내용 통산선 노관정거 일 자 2019.03.28</p> <p>가공선 (전)</p>	 <p>도시명 2019동작구정가로등유지보수 주소 상도동 표찰번호 12-8 내용 통산선 노관정거 일 자 2019.03.28</p> <p>조치완료 (후)</p>
	 <p>녹슨 밴드 (전)</p>	 <p>조치완료 (후)</p>
	 <p>가로등 경사주 (전)</p>	 <p>조치완료 (후)</p>

□ 행정사항

○ 향후 추가 조치토록 자치구에 통보

- 조치예정 106건 조치완료 후 결과 제출 (`19.5.31.까지)

※ 종로(3건), 중구(5건), 용산(3건), 성북(3건), 도봉(1건), 양천(3건), 강서(1건), 구로(2건), 관악(2건), 서초(73건), 강동(10건)

※ 조치예정 사진

 <p>가공선 (`19.5.31.까지 조치예정)</p>	 <p>가공선 (`19.5.31.까지 조치예정)</p>	 <p>등주 파손 (`19.5.31.까지 조치예정)</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

붙임 : 1. 2019년 해빙기 도로조명시설 특별점검 결과 1부.

2. 2019년 해빙기 도로조명시설 특별점검 사진 1부. 끝.