

시험·검사 성적서

접수번호 : 2B19-03710

페이지 1 / 3

1. 의뢰인	마포구보건소(보건행정과)
2. 업체명	
3. 시료(검체)명	욕조 냉수(남) 등 25건
4. 항목 및 방법	레지오넬라균
5. 검사 목적 (용도)	참고용
6. 접수 및 완료 일자	의뢰접수일 : 2019년 5월 27일 결과완료일 : 2019년 6월 11일

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
욕조 냉수(남)(마포-19-1)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
욕조 온수(남)(마포-19-2)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
욕조 냉수(여)(마포-19-3)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
욕조 온수(여)(마포-19-4)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
샤워기 냉수(남)(마포-19-5)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
샤워기 온수(남)(마포-19-6)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
샤워기 냉수(여)(마포-19-7)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
샤워기 온수(여)(마포-19-8)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
욕조 냉수(남)(마포-19-9)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
욕조 온수(남)(마포-19-10)	레지오넬라균	-	불검출

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
종합판정 : 시험을 확인함			
육조 냉수(여)(마포-19-11)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
육조 온수(여)(마포-19-12)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
샤워기 냉수(남)(마포-19-13)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
샤워기 온수(남)(마포-19-14)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
샤워기 냉수(여)(마포-19-15)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
샤워기 온수(여)(마포-19-16)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
육조 냉수(남)(마포-19-17)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
육조 온수(남)(마포-19-18)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
육조 냉수(여)(마포-19-19)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
육조 온수(여)(마포-19-20)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
샤워기 냉수(남)(마포-19-21)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
샤워기 온수(남)(마포-19-22)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
샤워기 냉수(여)(마포-19-23)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
샤워기 온수(여)(마포-19-24)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
냉각탑수(마포-19-25)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			

비 고	
-----	--

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

담당자 :진영희

책임자 :이집호



서울특별시보건환경연구원장