

# 설날대비 도로시설물 안전점검 보고서

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(의견, 계획)	비고 (사진번호)
1	청계천복개구조물 (우안)	특이사항 없음	-	
2	황학교	빗물받이 쓰레기	정비 완료(기동반)	1-1
3	무학교	빗물받이 쓰레기	정비 완료(기동반)	2-1
4	두물다리(청)	특이사항 없음	-	
5	정릉천교	빗물받이 쓰레기	정비 완료(기동반)	3-1
6	고산자교	빗물받이 쓰레기	정비 완료(기동반)	4-1
7	영동대교북단고가 차도	고가차도내 쓰레기	정비 완료(기동반)	5-1
8	뚝섬고가차도	빗물받이 쓰레기	정비 완료(기동반)	6-1
9	금호고가차도	특이사항 없음	-	
10	마장지하차도	배수로 쓰레기	정비 완료(기동반)	7-1

따로붙임 : 점검 및 정비사진 1부.

2019. 1.

점검자    직) 시설 6급    성명)    정 용 재 *정용재* (서명)  
               직) 시설 6급    성명)    이 경 수 *이경수* (서명)

□ 점검 및 정비 사진



연번: 1-1 황학교 빗물받이 쓰레기



정비 후



연번: 2-1 무학교 빗물받이 쓰레기



정비 후



연번: 3-1 정릉천교 빗물받이 쓰레기



정비 후

□ 점검 및 정비 사진



연번: 4-1 고산자교 빗물받이 쓰레기



정비 후



연번: 5-1 영동대교북단고가차도 쓰레기



정비 후



□ 점검 및 정비 사진



연번: 6-1 뚝섬고가차도 빗물받이 쓰레기



정비 후



연번: 7-1 마장지하차도 배수로 쓰레기



정비 후