

도로청결대책 추진실적 보고 ('19년 6월)

- 도로사업소 실적은 시설보수과에서 수합하여 제출
 - 자치구 실적은 토목과에서 수합하여 제출

북부도로사업소

□ 도로시설물 세척

기관명	구분	한강교량	일반교량	고가차도	터널	지하차도	복개도로 (기타)	입체교차	언더패스	비고
북부도로사업소	대상		42	9	8	9				
	금월		23	6	8	9				
	누계실적		90	24	17	19				

□ 도로부속물 세척

기관명	구분	충격흡수시설 (개)	중앙분리대 (m)	방호울타리 (m)	보도육교 (개소)	가로등주 (개소)	방음벽 (m)
북부도로사업소	대상	130	5,243		6,692		3,279
	금월	32	250		2,300		1,920
	누계실적	125	4,467		5,950		4,500

□ 교통안전시설 세척

기관명	구분	안전표지 (개)	신호기기 (개)	갈매기표지 (개)	도로반사경 (개)	무단횡단방지시설(m)	교통신호제어기 (개)
북부도로사업소	대상	15,707	10,746	592	181	20,341	779
	금월	1,727	3,316				166
	누계실적	5,085	4,511				267

□ 교통시설물 정비실적

기관명	구분	시선유도봉 세척 및 절거			시선유도봉정비(개)	무단횡단방지 시설제거 (m)	무단횡단방지 시설정비 (m)
		계(총수량)	준치유도봉 세척실적	절거유도봉 절거실적			
북부도로사업소	대상		1,952		1,952		-
	금월	87	87		15	-	300
	누계실적	537	537	10	25	-	300

□ 지하철, 지하도상가 관련 시설물

기관명	구분	지하철 전동차 (량)	지하철 캐노피 (개소)	지하철 환기구 (개소)	지하도상가 캐노피 (개소)	비고
	대상				(도로행정과)	
	금월					
	누계실적					

□ 기타 보도상 시설물

기관명	구분	전신주 (개소)	환경시설 물 변압기 등 (개소)	가로가관대 (개소)	구두수선대 (개소)	자전거 보관 대 (개소)	정류소 쉼터 (개소)			비고
							일반버스	중앙차로	택시	
	대상	(자치구 도로행정과)	(자치구 도로행정과)	(자치구)	(자치구)	(자치구)	(비스관리과)	(교통운영과)	(택시물류과)	()는 실적계출 부사업
	금월									
	누계실적									

□ 인력확보 현황(월 실적 보고시만 제출)

기관명	구분	직영인력 (명)					용역업체 (명)	
		소계	공무원 (계약직)	공무직	공공근로	희망근로	업체수	인원수
북부도로 사업소	투입인원 (일 투입인력)	13		13				



















□ 장비확보 현황(월 실적 보고시만 제출)

기관명	계 (대)	고압 살수차	고소작업차	트럭	다용도 세척기	기타
북부도로사업소	7	1	1	5		

□ 기 타

- 특이사항 또는 수법사례
- 도로상 관련시설물 청결대책 추진실적 : 시설물별 전,중,후 사진
- ※ 추진실적 사진은 일자가 나오도록 촬영

□ 실적사진

정비전(터널방음벽)	정비중	정비후
		
		
		
		
		
		

<p>정비전(난간)</p>  <p>2019.06.27 10:00</p>	<p>정비중</p>  <p>2019.06.27 10:04</p>	<p>정비후</p>  <p>2019.06.27 10:16</p>
<p>정비전(배수구정소)</p>  <p>2019.06.27 14:11</p>	<p>정비중</p>  <p>2019.06.27 14:19</p>	<p>정비후</p>  <p>2019.06.27 14:16</p>
<p>정비전(방호책)</p>  <p>2019.06.28 14:28</p>	<p>정비중</p>  <p>2019.06.28 14:34</p>	<p>정비후</p>  <p>2019.06.28 14:34</p>
<p>정비전(잡초제거)</p>  <p>2019.06.28 16:20</p>	<p>정비중</p>  <p>2019.06.28 16:36</p>	<p>정비후</p>  <p>2019.06.28 16:30</p>
<p>정비전(충격흡수시설)</p> 	<p>정비중</p> 	<p>정비후</p> 
<p>정비전(방호울타리)</p> 	<p>정비중</p> 	<p>정비후</p> 
<p>정비전(무단횡단방지시설)</p> 	<p>정비중</p> 	<p>정비후</p> 

정비전(제어기함)	정비중	정비후
 <p>2019.06.26 14:53</p>	 <p>2019.06.26 14:53</p>	 <p>2019.06.26 14:53</p>
정비전(잔여신호표시기)	정비중	정비후
 <p>2019.06.26 14:49</p>	 <p>2019.06.26 14:59</p>	 <p>2019.06.26 15:09</p>
정비전(안전표지)	정비중	정비후
 <p>2019.06.24 14:38</p>	 <p>2019.06.26 14:40</p>	 <p>2019.06.26 14:40</p>
정비전(신호등)	정비중	정비후
 <p>2019.06.26 15:10</p>	 <p>2019.06.26 15:11</p>	 <p>2019.06.26 15:11</p>