


위치도 및 현장확인 조사서

□ 위치도 : 서울시 용산구 이태원동 259-16번지 주변



□ 현장확인 조사

- 일 시 : 2019. 07. 03. 수요일
- 확인자
 - (주)도화엔지니어링 이상조, 케이알티시 김종주 상무, 대림건설 차창 방상혁
 - 중부공원녹지사업소 시설과 추연청
- 현장확인 : 관정(심정펌프) 위치, 실개천 제원 및 유량확인 등



관정 확인(심정펌프)



실개천 현장 확인