

# 이동정비반 점검 소견서 (6-7호)

○ 부서 명 : 서초119안전센터  
 ○ 차량 명 : 구급차(6-7호)  
 ○ 고장발생일시 : 2019. 7. 23. 20:00

대시민공개      서초119안전센터-4026  
 ○ 차량번호 : 71노9313

구 분	고 장 부 분	정 비 사 항
고장부분	<input type="radio"/> 원동기 ( ) <input type="radio"/> 동력전달장치 ( ) <input type="radio"/> 조향장치 ( ) <input type="radio"/> 제동장치 ( <input checked="" type="radio"/> ) <input type="radio"/> 완충장치 ( ) <input type="radio"/> 주행장치 ( ) <input type="radio"/> 기 타 ( )	<input type="radio"/> 주행시 앞바퀴에서 이음 발생으로 브레이크 패드 마모 발견됨
고장정도	<input type="radio"/> 운행불가 ( <input type="radio"/> ) <input type="radio"/> 운행가능 ( )	
고장이력	<input type="radio"/> 신 발생 ( <input checked="" type="radio"/> ) <input type="radio"/> 재 발생 ( )	
고장전상태	<input type="radio"/> 특별한상태없었음 ( <input checked="" type="radio"/> ) <input type="radio"/> 평상시징후가있었음 ( )	
정비판단	<input type="radio"/> 입 고 ( <input checked="" type="radio"/> ) <input type="radio"/> 출장수리 ( ) <input type="radio"/> 자체정비 ( )	
이동정비반 소      견	앞바퀴 브레이크 패드 마모에 의한 이음 발생으로 전문업체 교환작업 요함.	

2019. 7. 24.

담당자

황영석

담당자

김현재

3팀차량관리주임

07/24  
장기창