

- 2019년도 9월 3주차 -
도시녹화사업지 모니터링 유지관리 미흡사항

□ 지적사항

연번	자치구	사업명 (조성연도)	대상지	미흡사항	비고
1	노원구	녹지활용계약센터 (2018)	화랑초교주변	<ul style="list-style-type: none"> - 산딸나무 3주 고사하여 제거한 후 보식하지 않은 상태이며 남은 산딸나무도 1주 고사하고 1주는 생육이 불량함 - 황금측백, 진달래 생육이 불량하고 사면에 식재한 일부구간의 초화류가 고사함 	하자보수 기간 내
2		골목길가꾸기 (2018)	노원로30길 48 ~ 46-11등 4개소	<ul style="list-style-type: none"> - 초화류 생육이 왕성하여 쓰러져 있고 황금측백, 누운향은 고사한 채 남아있으며 초화류 일부가 고사하여 나지화된 곳이 관찰됨 - 골목길 화단 옆에 버려진 쓰레기와 자전거 의자 등 밖에 내놓은 물건들로 어수선하고 미관을 해침 	하자보수 기간 내
3	금천구	골목길 가꾸기 (2017)	은행나무로3~29	<ul style="list-style-type: none"> - 배롱나무 3주중 1주 고사로 인하여 제거 및 보식 필요(시흥동 899-14) - 초화류 식재구간에 잡초 및 이입식물인 우슬이 우점하여 제거 필요 	
4	관악구	녹지활용 계약센터 (2017)	성보고 뒷산	<ul style="list-style-type: none"> - 등산로 입구에 조성한 화단의 잡초 및 이입식물 제거와 예초작업 필요 - 등산로 정상부에 태풍피해로 인하여 위험수목이 관찰되어 정리 필요 	하자보수 기간 내

□ 현장사진



화랑초교주변(산딸나무 고사목과 제거 후 빈자리 모습 및 황금측백, 초화류 생육불량모습)



노원로30길 48 ~ 46-11등 4개소(황금촉백, 누운향 고사 모습과 쓰레기 방치로 어수선한 골목길 모습)



은행나무로3-26 (배롱나무 고사한 모습과 잡초 및 이입식물 우슬이 우점하고 있는 모습)



성보고깃산 (등산로 입구의 잡초 및 이입식물 모습과 등산로 정상부에 뿌리를 드러낸 위험수목 모습)