

시험·검사 성적서

접수번호 : 2B19-07292

페이지 1 / 2

1. 의뢰인	구로구청장(지역보건과장)
2. 업체명	
3. 시료(검체)명	샤워실(객실내) 온수 등 17건
4. 항목 및 방법	레지오넬라균
5. 검사 목적 (용도)	참고용
6. 접수 및 완료 일자	의뢰접수일 : 2019년 9월 10일 결과완료일 : 2019년 9월 25일

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
샤워실(객실내) 온수(구로-9-레지오1)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
샤워실(객실내) 냉수(구로-9-레지오2)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
객실내 에어컨 필터(swab) (구로-9-레지오3)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
수돗물 저수조(구로-9-레지오4)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
샤워실(객실내) 온수(구로-9-레지오5)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
샤워실(객실내) 냉수(구로-9-레지오6)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
객실내 에어컨 필터(swab) (구로-9-레지오7)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
샤워실(객실내) 온수(구로-9-레지오8)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
샤워실(객실내) 냉수(구로-9-레지오9)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		
객실내 에어컨 필터(swab) (구로-9-레지오10)	레지오넬라균	-	불검출
	종합판정 : 시험을 확인함		

시험 . 검사결과

검체명	항목명	기준	결과
종합판정 : 시험을 확인함			
샤워실(객실내) 온수(구로-9-레지오11)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
샤워실(객실내) 냉수(구로-9-레지오12)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
객실내 에어컨 필터(swab) (구로-9-레지오13)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
수돗물 저수조(구로-9-레지오14)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
샤워실(객실내) 온수(구로-9-레지오15)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
샤워실(객실내) 냉수(구로-9-레지오16)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
객실내 에어컨 필터(swab) (구로-9-레지오17)	레지오넬라균	-	불검출
종합판정 : 시험을 확인함			
비 고			

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고, 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

담당자 : 김희순

책임자 : 이상미



서울특별시보건환경연구원장