

# 사 진 대 지

1처리장 생물반응조 교반기 수리

창 신 기 계 제 작 소

# 사 진 대 지



공 사 명	교반기 보수작업(G1-1)	일 시	2019. 11
사진설명	교체작업 전		



공 사 명	교반기 보수작업(G1-1)	일 시	2019. 11
사진설명	교체작업 명판사진		

# 사 진 대 지



공 사 명	교반기 보수작업(G1-1)	일 시	2019. 11
사진설명	교반기 보수 작업 교체 전후 사진		



공 사 명	교반기 보수작업(G1-1)	일 시	2019. 11
사진설명	교반기 보수 작업 후		



# 사 진 대 지



공 사 명	교반기 보수작업(H1-1-2)	일 시	2019. 11
사진설명	교체작업 전		



공 사 명	교반기 보수작업(H1-1-2)	일 시	2019. 11
사진설명	교체작업 명판사진		

# 사 진 대 지



공 사 명	교반기 보수작업(H1-1-2)	일 시	2019. 11
사진설명	교반기 보수 작업 교체 전후 사진		



공 사 명	교반기 보수작업(H1-1-2)	일 시	2019. 11
사진설명	교반기 보수 작업 후		



# 사 진 대 지



공 사 명	교반기 보수작업(H1-1-4)	일 시	2019. 11
사진설명	교체작업 전		



공 사 명	교반기 보수작업(H1-1-4)	일 시	2019. 11
사진설명	교체작업 명판사진		

# 사 진 대 지



공 사 명	교반기 보수작업(H1-1-4)	일 시	2019. 11
사진설명	교반기 보수 작업 교체 전후 사진		



공 사 명	교반기 보수작업(H1-1-4)	일 시	2019. 11
사진설명	교반기 보수 작업 후		