

정기(기동점검) 점검 결과보고

[마곡산업단지 공공산업지원시설 건립 통신공사(장기1차)]

- 점검일시 : 2019.12.10 (화)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 정달영

○ 추락재해 예방(설비부)

- 상부슬래브 단부에 안전시설(안전난간, 생명줄)이 설치되어 있지 않은 곳이 대다수이고, 상부작업자 중 많은 인원이 안전대를 착용하지 않고 작업중이니, 추락위험이 있는 고소작업을 할 때에는 시공순서를 파악하고 이에 적합한 안전시설을 설치한 후 작업자에게 적절한 안전장구를 지급, 착용하고 사용하도록 교육관리 요함.

※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제35조(관리감독자의 유해위험방지 업무 등), 제43조(개구부의 방호조치 등), 제44조(안전대의 부착설비 등)

