













공사장 안전점검 일지

분 야	신호
사 업 명	2018년 1,2호선 노후분기기 개량공사에 따른 신호설비공사
작 업 일 자	2019-09-30
작 업 장 소	신설동(1)
위 험 등 급	하
위 험 요 인	기타(선로지장물)_3등급
점 검 일 자	10월01일(01:00~02:00)
점 검 인 원	신호1사업소 차장 김윤수
점 검 내 용 (사 진 첨부)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 작업자 안전교육 시행 2. 작업자 안전수칙 준수여부 확인 3. 시설물 정상동작 확인 4. 작업내용: 신호설비 철거설치 <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;">   </div>
점검결과 및 조치 사항 (사 진 첨부)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 점검결과 : 양호 2. 조치사항 : 없음
점검자 : 신호1사업소 차장 김윤수 (인)  확인자 : 신호1사업소 열차제어P/L 박경준 (인) 	




공사장 안전점검 일지

분 야	신호
사 업 명	2호선 지하구조물 내진보강공사에 따른 신호설비공사(교대~시청)
작 업 일 자	2019-09-30
작 업 장 소	서초~방배
위 험 등 급	중
위 험 요 인	터널작업_3등급, 기타(배선작업)_2등급
점 검 일 자	10월01일(01:00~02:00)
점 검 인 원	신호1사업소 과장 김형춘
점 검 내 용 (사 진 첨부)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 작업자 안전교육 시행 2. 작업자 안전수칙 준수여부 확인 3. 시설물 정상동작 확인 4. 작업내용: 신호설비 이설작업(QRBOX, CBBOX 등) <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;">   </div>
점검결과 및 조치 사항 (사 진 첨부)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 점검결과 : 양호 2. 조치사항 : 없음
점검자 : 신호1사업소 과장 김형춘  확인자 : 신호1사업소 열차제어P/L 박경규 	



공사장 안전점검 일지

분 야	신호
사 업 명	1~2호선 지하구조물 내진보강공사(11공구)에 따른 신호설비공사
작 업 일 자	2019-09-29
작 업 장 소	서울대입구~낙성대
위험 등급	중
위험 요 인	터널작업_3등급, 기타(선로지장물)_3등급
점 검 일 자	9월30일(01:00~02:00)
점 검 인 원	신호1사업소 과장 김형준
점 검 내 용 (사 진 첨부)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 작업자 안전교육 시행 2. 작업자 안전수칙 준수여부 확인 3. 시설물 정상동작 확인 4. 작업내용: 기구함이설 및 트로프철거설치 <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;">   </div>
점검결과 및 조치 사항 (사 진 첨부)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 점검결과 : 양호 2. 조치사항 : 없음
점검자 : 신호1사업소 과장 김형준  (인) 확인자 : 신호1사업소 열차제어P/L 박경규  (인)	



공사장 안전점검 일지

분 야	신호
사 업 명	4호선 지하구조물 내진보강공사에 따른 신호설비공사(22,23,24공구)
작 업 일 자	2019-09-30
작 업 장 소	미아~미아사거리
위 험 등 급	중
위 험 요 인	터널작업_3등급, 고소작업_3등급
점 검 일 자	10월01일(01:00~02:00)
점 검 인 원	신호1사업소 주임 박철휘
점 검 내 용 (사 진 첨부)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 작업자 안전교육 시행 2. 작업자 안전수칙 준수여부 확인 3. 시설물 정상동작 확인 4. 작업내용: 신호설비 임시철거(각종케이블) <div style="text-align: center;">  </div>
점검결과 및 조치 사항 (사 진 첨부)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 점검결과 : 양호 2. 조치사항 : 없음
점검자 : 신호1사업소 주임 박철휘  확인자 : 신호1사업소 열차제어P/L 박경규 	





공사장 안전점검 일지

분 야	신호
사 업 명	3호선 전선로 개량공사(지축~홍제)
작 업 일 자	2019-09-29
작 업 장 소	녹번~불광
위험 등급	중
위험 요인	중량물취급_3등급, 터널작업_3등급
점검 일자	9월30일(01:00~02:00)
점검 인원	신호1사업소 주임 조성호
점검 내용 (사진 첨부)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 작업자 안전교육 시행 2. 작업자 안전수칙 준수여부 확인 3. 시설물 정상동작 확인 4. 작업내용: 콘크리트트로프 설치 및 관로정리 <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;">   </div>
점검결과 및 조치 사항 (사진 첨부)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 점검결과 : 양호 2. 조치사항 : 없음
점검자 : 신호1사업소 주임 조성호 조성호 확인자 : 신호1사업소 열차제어P/L 박경규 박경규	




공사장 안전점검 일지

분 야	신호
사 업 명	2호선 지하구조물 내진보강공사에 따른 신호설비공사(을지로입구~강남)
작 업 일 자	2019-10-01
작 업 장 소	잠실새내~잠실
위 험 등 급	중
위 험 요 인	터널작업_3등급, 기타(배선작업)_2등급
점 검 일 자	10월2일(01:00~02:00)
점 검 인 원	신호1사업소 과장 김유림
점 검 내 용 (사 진 첨부)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 작업자 안전교육 시행 2. 작업자 안전수칙 준수여부 확인 3. 시설물 정상동작 확인 4. 작업내용: 신호시설물 이설(qrbox, cbbox 등) <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;">   </div>
점검결과 및 조치 사항 (사 진 첨부)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 점검결과 : 양호 2. 조치사항 : 없음
점검자 : 신호1사업소 과장 김유림 10/2 10/2 확인자 : 신호1사업소 열차제어P/L 박경규 (인)	





공사장 안전점검 일지

분 야	신호
사 업 명	2017년 2호선 궤도도상 개량공사에 따른 신호설비공사
작 업 일 자	2019-09-27
작 업 장 소	방배~서초
위험 등급	중
위험 요인	전기작업_2등급, 터널작업_3등급
점 검 일 자	9월28일(10:00~11:00)
점 검 인 원	신호1사업소 과장 김유림
점 검 내 용 (사 진 첨부)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 작업자 안전교육 시행 2. 작업자 안전수칙 준수여부 확인 3. 시설물 정상동작 확인 4. 작업내용: 앵글,파스콘트로프 설치 및 콘크리트 기초 깨기 <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;">   </div>
점검결과 및 조치 사항 (사 진 첨부)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 점검결과 : 양호 2. 조치사항 : 없음
점검자 : 신호1사업소 과장 김유림  확인자 : 신호1사업소 열차제어P/L 박경규 	




공사장 안전점검 일지

분 야	신호
사 업 명	2018년 3호선 노후분기기 개량에 따른 신호설비공사
작 업 일 자	2019-09-28
작 업 장 소	지축역
위험 등급	중
위험 요인	기타(배선작업)_3등급, 터널작업_3등급
점 검 일 자	9월29일(01:00~02:00)
점 검 인 원	신호1사업소 차장 이현숙
점 검 내 용 (사 진 첨부)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 작업자 안전교육 시행 2. 작업자 안전수칙 준수여부 확인 3. 시설물 정상동작 확인 4. 작업내용: 312L, 312BL 루프코일 교체 철거 <div style="text-align: center;">  </div>
점검결과 및 조치 사항 (사 진 첨부)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 점검결과 : 양호 2. 조치사항 : 없음
점검자 : 신호1사업소 차장 이현숙  확인자 : 신호1사업소 열차제어P/L 박경규 	

공사장 안전점검 일지

분 야	신호
사 업 명	4호선 전선로 개량공사(상계~미아)
작 업 일 자	2019-09-30
작 업 장 소	상계신호기계실
위 험 등 급	중
위 험 요 인	터널작업_3등급, 기타(배선작업)_2등급
점 검 일 자	9월30일(10:00~11:00)
점 검 인 원	신호1사업소 차장 이현숙
점 검 내 용 (사 진 첨부)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 작업자 안전교육 시행 2. 작업자 안전수칙 준수여부 확인 3. 시설물 정상동작 확인 4. 작업내용: 안세스플로어 설치 <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;">   </div>
점검결과 및 조치 사항 (사 진 첨부)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 점검결과 : 양호 2. 조치사항 : 없음
점검자 : 신호1사업소 차장 이현숙  확인자 : 신호1사업소 열차제어P/L 박경규 	

공사장 안전점검 일지

분 야	신호
사 업 명	지축차량기지 전선로 개량공사
작 업 일 자	2019-09-28
작 업 장 소	지축차량기지 전선로 개량공사
위 험 등 급	중
위 험 요 인	고소작업_3등급, 기타 배선작업_2등급
점 검 일 자	9월28일 (10:00~11:00)
점 검 인 원	지축신호관리소 부관리소장 박경호
점 검 내 용 (사 진 첨부)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 작업자 안전교육 시행 2. 작업자 안전수칙 준수여부 확인 3. 시설물 정상동작 확인 4. 작업내용: 케이블포설 <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;">   </div>
점검결과 및 조치 사항 (사 진 첨부)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 점검결과 : 양호 2. 조치사항 : 없음
점검자 : 지축신호관리소 부관리소장 박경호  확인자 : 지축신호관리소 관리소장 김동범 