

# 도림천복개(좌안) 보수

## 1 기본 현황

### □ 사업개요

회 계	도시개발특별회계		
사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 사업기간 2020.01 ~ 2020.11		
사업내용	○ 2019년 정밀안전진단 용역결과에 따른 시설물 보수		
사업비 (당해년도)	600,000천원	(국비)	(사비)600,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

### □ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
안전총괄실	도로시설과	임대운 2133-1650	신용휴 2133-1671	김영일 2133-1675

※실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

## 2 예산 설명

### □ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2019예산액 (A)	2020예산액 (B)	증감 (B-A)	
				(B-A)*100/A
계	(x-) 222,000	(x-) 600,000	(x-) 378,000	(x-) 170
시설비	(x-) 222,000	(x-) 600,000	(x-) 378,000	(x-) 170

### □ 산출근거

과목구분	2020년 예산내역		
시설비	○ 신축이음 교체 및 후타재 보수 등 600,000,000원	=	600,000천원

### 3 사업 설명

**사업목적**

- 도로시설물에 대한 정밀점검 용역결과 발견된 손상부분에 대하여 적기에 보수공사를 시행함으로써 사전에 재해 및 재난을 예방하고 시설물의 효용성 증진과 공공의 안전을 확보

**사업근거**

- 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11조(안전점검의 실시)
- 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조(정밀안전진단의 실시)
  - 정밀안전진단 완료에 따른 조치계획 보고('15. 4.23)
  - 정밀점검용역 완료에 따른 조치계획 보고('16.12.27)

**사업내용**

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 11.
- 사업위치 : 도림천복개(좌안) (구로구 구로1교 ~ 구로현대(A) 305동)
- 시설규모 : 폭 9~23m, 연장 2,575m
- 사업내용 : 신축이음 교체 및 후타재 보수 180m, 빗물 배수관(강관) 정비 50개, 단면보수 100㎡ 등
- 사업시행 : 강서도로사업소
- 총사업비 : 600백만원

**추진경위**

- '16.05. ~ 11. : 2016년 정밀안전점검용역 시행(상태등급 “B”등급)

**2020년도 추진일정**

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		600,000	
설계서 작성	2020.01~2020.02		설계서 작성
공사시행	2020.03~2020.10		공사착공 및 시행
공사준공	2020.11	600,000	공사준공

### 4 사업 효과

□ 최근 3년 추진실적

2017년도	○ 교면포장 67.55a, 교면방수 6,755㎡, 표면보수 1,339㎡
2018년도	○ 교면포장 16a, 표면보수 1,098㎡, 상판보수 59㎡
2019년도	○ 바닥판 하면 표면보수 등

□ 향후 기대효과

- 시설물 보수공사 시행으로 각종 재해와 재난을 예방함으로써 공중의 안전확보
- 안전점검 지적사항 적기 보수로 시설물의 효용을 증진시킴으로서 내구성 증진

**5** 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2016	(x-) 500,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 500,000	(x-) 431,435	(x-) 0	(x-) 68,565
2017	(x-) 900,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 900,000	(x-) 768,240	(x-) 0	(x-) 131,760
2018	(x-) 400,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 400,000	(x-) 377,321	(x-) 0	(x-) 22,679

# 참 고 자 료

## □ 위치도 및 현황사진

### [위치도]



### [현황사진]



