

양식2)

도로시설물 안전점검 보고서

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(의견, 계획)	비고 (사진번호)
1	중랑지하차도	횡배수관로 세정작업 요망	연간단가 조치완료	(1-1)
				(1-2)
				(1-3)
2	군자교	도로소파	직영반 조치완료	(2-1)
				(2-2)
				(2-3)
3	능산지하차도	도로 소파	연간단가 조치완료	(3-1)
		배수로 상부 쓰레기 제거 요망	직영반 조치완료	(3-2)
				(3-3)
4	장안교	하부 배수관 주변 청소요망	직영반 조치완료	(4-1)
				(4-2)
				(4-3)
5	성동교	조인트 청소요망	직영반 조치완료	(5-1)
				(5-2)
				(5-3)

따로붙임 : 점검 및 정비사진 1부.

2020. 06. 4

점검자 직) 지방시설 주 사

성명) 이 경 수 (서명)

직) 지방시설 주 사

성명) 정 용 재 (서명)

□ 점검 및 정비 사진



1-1: 중랑지하차도:황배수로 세정요망



황배수관 정비 후



2-1: 군자교:도로소파



정비 후



3-1: 능산지하차도:차도소파



정비 후



3-2: 능산지하차도: 배수로 청소요망



정비 후



4-1: 장안교:하부 배수로 주변 청소요망



정비 후



5-1: 성동교:조인트 청소요망



정비 후