

우기대비 도로시설물 안전점검 보고서

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(의견, 계획)	비고 (사진번호)
1	신내교	특이사항 없음	-	
2	먹골교	특이사항 없음	-	
3	용마고가	특이사항 없음	-	
4	살곶이화해교	특이사항 없음	-	
5	아차산지하차도	특이사항 없음	-	
6	청량제2고가차도	특이사항 없음	-	
7	담십리굴다리 지하차도	집수정 청소	청소완료	1
8	성동지하차도	집수정 청소	청소완료	2
9	청량제1고가차도	담쟁이 넝쿨 제거	제거완료	3
10	행당고가차도	특이사항 없음	-	

붙임 : 점검 및 정비사진 1부.

2020. 6. 4

점검자 직) 시설8급 성명) 최문석 (서명)
 직) 시설6급 성명) 최태석 (서명)

□ 점검 및 정비 사진




1. 답십리골다리지하차도




정비 후




2. 성동지하차도



정비 후



3. 청량1고가



정비 후